

EverZinc Norway AS
Postboks 1281 Torstrand
3254 Larvik

Oslo, 14.02.2023

Deres ref.:
Ole Edvard Hjortland

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/969
2023.0074.miljodir

Saksbehandler:
Håkon E. Larsen

Rapport etter tilsyn 9. februar 2023

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos EverZinc Norway AS (virksomhetsnummer: 974090368).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens måleprogram, og oppfølgingen av dette, har enkelte mangler
- Avvik 2: Virksomheten har mangler ved deklarerings av kjemikalier til produktregisteret
- Avvik 3: Virksomhetens internkontroll mangler rutiner for oppfølging av kjemikalierregelverket

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

EverZinc Norway AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 28. april 2023.

Dere må betale gebyr

EverZinc Norway AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Einar Knutsen. Merk svaret med saksnummer 2022/969 og tilsynsnummer 2023.0074.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens måleprogram, og oppfølgingen av dette, har enkelte mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om kvalitetssikring av målingene

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Virksomheten er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig kvalitetssikret. Virksomheten skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. I programmet skal virksomheten redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har etablert et måle- og beregningsprogram for utslipp. Stikkprøver i dette viser at det er enkelte mangler i dette. I tillatelsen er det stilt vilkår om at akkrediterte laboratorier/tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyser utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik tjenesteyter finnes.

Prøvetaking og analyse av PAH16, dioksiner og furaner og TVOC blir gjennomført av ekstern tjenesteleverandør. Prøvetaking og analyse av disse forbindelsene er ikke akkrediterte. Virksomheten kunne ikke fremlegge vurdering av hvorfor det er valgt ikke akkrediterte tjenester for disse forbindelsene og om markedet tilbyr slike akkrediterte tjenester.

Virksomhetens måle- og beregningsprogram inneholder enkelte feil. Det er angitt feil måleansvarlig for bly, sink og kadmium, og programmet er ikke oppdatert i oversikten over hvem som tar prøver/gjør beregning for de ulike utslippskildene.

Virksomheten skal jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver. Slik vurdering skal utføres av fagkyndig tredjepart. Virksomheten har ikke fått gjennomført slik vurdering.

Avvik 2: Virksomheten har mangler ved deklareringsregisteret

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- deklareringsforskriften § 4
- deklareringsforskriften § 8

Beskrivelse av krav

Enhver som i Norge produserer eller importerer til Norge 100 kg eller mer pr. år av et farlig kjemikalie skal deklare kjemikaliet til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret. Den ansvarlige for deklareringsregisteret skal uten ugrunnet opphold oppdatere opplysningene i produktregisteret dersom det skjer endringer i informasjonen som kreves.

Dersom deklareringsregisteret av kjemikaliet gjøres av utenlandsk leverandør på vegne av den norske virksomheten, skal den norske virksomheten være registrert som kunde i produktregisteret. Det er den norske virksomheten som er ansvarlig for at opplysningene er oppdaterte. Deklareringspliktige kjemikalier skal være deklartert til Miljødirektoratet senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten importerer ett merkepliktig kjemikalie fra Tyskland som ikke er deklartert i produktregisteret.

Virksomheten produserer to farenmerkede produkter. Disse er deklartert til produktregisteret, men opplysninger om mengde som er produsert i 2021 er ikke rapportert.

Avvik 3: Virksomhetens internkontroll mangler rutiner for oppfølging av kjemikalierereguleringen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 4
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Beskrivelse av krav

Alle virksomheter som produserer, importerer, omsetter eller bruker kjemikalier i Norge plikter å ha et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll). Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva internkontrollen skal inneholde, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. § 5 annet ledd punkt 1-8.

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til regelverket som gjelder og at det er etablert rutiner som sikre at kjemikalier som settes på det norske markedet er i samsvar med regelverket.

Bare de deler av internkontrollen som omhandler kjemikalier ble kontrollert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for å sikre at stoffer som importeres og fremstilles overholder krav i kjemikalier regelverket. Eksempler er deklarerer til produktregisteret og oppfyllelse av forpliktelser etter REACH-regelverket. jf. avvik 1 i denne rapporten og anmerkning 1 i rapport etter inspeksjon ved EverZinc 2019 (Kontrollnummer: 2019.025.I.miljodir.).

Virksomhetens internkontroll mangler rutiner for å sikre at sikkerhetsdatablad i stoffkartoteket er oppdatert. Sikkerhetsdatabladet for produktet Larvik Zinc Oxide i stoffkartoteket var sist oppdatert i 2019. Under tilsynet kom det frem at siste versjon av sikkerhetsdatabladet er fra 2022.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at EverZinc Norway AS må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 9. februar 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48 og produktkontrollloven § 8. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av EverZinc Norway AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Håkon E. Larsen
- Rithushan Sivathas

- Joakim Sandkjenn

Kontaktperson hos EverZinc Norway AS

- Ole Edvard Hjortland

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende EverZinc Norway AS ble kontrollert under tilsynet:

- EverZinc Norway, Larvik

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Kjemikalier;
 - Aktsomhetsplikt
 - Deklarering
 - REACH
- Tanklagring
- Utslipp til luft
- Måleprogram
- Energiledelse

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)
- Forskrift om deklarerings av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via norskeutslipp.no og Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Håkon E. Larsen
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
- Larvik kommune