



ODD EINAR KNE AS  
Tømmermannsgata 6  
7725 STEINKJER

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Anne Cathrine Flaten, 74 16 81 97

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved snødeponiet i Asp pukkverk

### Kontrollnummer: 2023.229.I.SFTL

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Odd Einar Kne  
Odd Haugdahl

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag:*

Anne Cathrine Flaten  
Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved snødeponiet i Asp pukkverk den 10. mars 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 1 avvik og anmerket 1 forhold under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Virksomhetens risikovurdering av snødeponiet, med tanke på ytre miljø, er noe mangelfull

#### Anmerkning:

1. Virksomhetens arbeid med avviksregistrering av forhold knyttet til driften av snødeponiet kan forbedres

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.



**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

23. mars 2023	Anne Cathrine Flaten	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	underdirektør

---

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi til:

Odd Einar Kne AS ved Odd Haugdahl  
Steinkjer kommune

Postboks 2530      7729      STEINKJER



## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Odd Einar Kne AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 975258769	<b>Eies av:</b> 974904535
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 43.120 - Grunnarbeid	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Snødeponi i Asp pukkverk	<b>Anleggsnr.:</b> 5006.0109.04
<b>Kommune:</b> Steinkjer	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Snøhåndtering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 06. november 2020	<b>Sist endret:</b>

## Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Overholdelse av utslipstillatelse
- Internkontroll
  - Risikovurderinger
  - Avvikshåndtering
- Utslippskontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **31. mai 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag.

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. februar 2023.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av at medgått ressursbruk er mindre enn forventet, har vi redusert gebyret og dere blir ilagt et gebyr på kr 15 000 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 (to dagsverk) for tilsyn av inntil en dags varighet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven.

En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på nettstedet [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no).

## Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomhetens risikovurdering av snødeponiet, med tanke på ytre miljø, er noe mangelfull.

#### Avvik fra:

Vilkår 9.1 i tillatelse av 06.11.2020

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6

#### Kommentarer:

Under inspeksjonen ble det framvist en sikker jobbanalyse. I denne er det blant annet beskrevet at ved mistanke eller ved synlig forurensning/sjøppel i snølass, så skal dette sorters ut og kjøres til godkjent mottak. Videre skal det skrives avvik / rapport om uønsket hendelse med angivelse hva forurensningen er og hvor det er lastet.

Det ble også avtalt at virksomheten skulle ettersende risikovurderingen sin. Denne ble mottatt på epost samme dag som tilsynet; 10. mars 2023.

Avviket bygger på at det i tillatelsen av 06. november 2020 er stilt krav om at virksomheten skal ha en risikovurdering som er tilpasset den aktiviteten det er gitt tillatelse til, der potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Virksomheten skal videre ha en oversikt over de forhold som kan bli berørt av forurensningen og konsekvensene dette kan medføre. Miljørisikoanalysen skal også inneholde en vurdering av klimaendringer og tiltak mot dette, spesielt med tanke på økt nedbør og flom.

Risikovurderingen, som ble ettersendt, er gjennomgått. Den er utarbeidet med utgangspunkt i hele Odd Einar Kne AS sin virksomhet, og tar i all hovedsak for seg risiko på helse og sikkerhet. Den inneholder enkeltelementer fra driften av snødeponiet, men det foreligger ikke en risikovurdering for drift av snødeponiet, der de største risikofaktorene på ytre miljø er systematisk kartlagt og vurdert.

## Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens arbeid med avviksregistrering av forhold knyttet til driften av snødeponiet kan forbedres.

#### Kommentarer:

Det framgikk på inspeksjonsdagen at virksomheten ikke skriver avvik når det er mye søppel i snølassene, men at dette følges opp ved at lassene blir kjørt til verkstedet der dette blir sortert ut og levert til godkjent mottak. I hovedsak er det snø fra virksomhetsområder der det er en god del trevirke (trelastforretninger) og annet byggavfall (industriområder), som er forurenset. Virksomheten følger dermed opp med å ta kontakt med de butikkene og virksomhetene dette gjelder.

I henhold til vilkår 2.6 plikter virksomheten å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). I internkontrollforskriften § 5 nr. 7 skal man iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Dette skal kunne dokumenteres skriftlig.

Vi mener her at virksomheten kan forbedre sitt arbeid med avviksregistrering, slik at det ikke foreligger tvil om hvordan og hvilke avvik på ytre miljø som skal registreres i forbindelse med driften av selve snødeponiet. Skriftlige rutiner skal sikre at eventuelle uønskede hendelser blir registrert og behandlet likt.

## Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 06.11.2020
- Årsrapport for snødeponiet, datert 15.08.2022