



Lindum Oredalen AS
Lerpeveien 155
3036 Drammen

Rapporten er sendt per e-post til: post@lindum.no

Rapport etter forurensningstilsyn ved Lindum Oredalen AS

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte 18. september 2015 forurensningstilsyn ved Lindum Oredalen AS. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik og andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 12. oktober 2015.

Fylkesmannen avdekket to avvik under inspeksjonen.

Avvikene gjaldt:

- Virksomheten kunne ikke legge fram vannbalanseregnskap
- Virksomhetens skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av deponigass og sigevann har mangler

Avvikene er nærmere beskrevet under eget punkt.

Vi ber om at virksomheten innen 1. desember 2015 sender Fylkesmannen en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet under eget punkt.

Virksomheten skal betale 15 900 kr i gebyr for inspeksjonen.

Gunhild Dalaker Tuseth
avdelingsdirektør

Michel Brunes Berg
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Diverse informasjon

Dato for inspeksjonen: 18.09.2015	Rapportnummer: 2015.020.I.FMBU
Forrige inspeksjon: 18.-19.10.2012	
Kontaktperson for virksomheten: Bjørn Øivind Østlie	Tilstede fra Fylkesmannen: Michel Brunet Berg, Marianne Seland

Kontrollert virksomhet

Navn: Lindum Oredalen AS	E-post: post@lindum.no
Besøksadresse: Tofteveien 35, Kana	Telefon: 32210900
Organisasjonsnr. (underenhet): 989660810	Kommune: Hurum
Eies av (organisasjonsnr.): 989171798	Anleggsnr.: 0628.0012.05
Anleggsaktivitet: Deponering av avfall	Tillatelse gitt: 13.10.2008
Risikoklasse: 2	Tillatelse sist endret: 09.01.2015

Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Lindum Oredalen AS overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn.

Tema for inspeksjonen var som følger:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra inspeksjonen

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kunne ikke legge fram vannbalanseregnskap for deponiet under tilsynet.

Avvik fra:

Tillatelsen pkt. 3.10.1, jf. punkt 3.5.1.

Kommentarer:

Virksomheten plikter å utarbeide et vannbalanseregnskap for deponiet hvert år.

Vannbalanseregnskap skal kunne legges fram for forurensningsmyndighetene på forespørsel.

Lindum Oredalen AS kunne ikke legge fram vannbalanseregnskap under tilsynet, og de var ikke sikre på om det var utarbeidet vannbalanseregnskap. Deponiet har egne registreringer av værddata og sigevannsmengder, og har dermed de viktigste datasettene som skal inn i vannbalanseregnskapet.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner for drift av sigevannsanlegg og vedlikehold av gassanlegg.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomhetens rutine for drift av deponigassanlegg var ikke helt tilpasset gassanlegget på Oredalen. Rutinen omfatter innblanding av biogass, og legger opp til en høyere temperatur i fakkelen enn hva som er mulig med fakkelen på Oredalen.

Virksomheten har gode rutiner og avtaler for vedlikehold av gassanlegget, og disse blir fulgt. Det er imidlertid ingen god oversikt eller dokumentasjon over hva som er gjennomført av kontroll og vedlikehold. Gjennomgang av anlegget ved ekstern konsulent skal gjøres minst hvert annet år i følge rutine E-1007. Virksomheten hadde en rapport fra slik gjennomgang fra 2012. Konsulenten var imidlertid på anlegget i 2013 også, men virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon på hva som da ble gjennomført av arbeider. I tillegg har Lindum selv gjennomført vedlikehold på gassbrønner for mindre enn et år siden, men det er ikke noe skriftlig dokumentasjon på dette arbeidet.

Virksomheten har helt klare oppfatninger om drift av sigevannsanlegget, inkludert rutiner for utskiftning av pukk og membraner, tidsintervaller for dette, dimensjonering og legging av oppsamling av sigevann m.v. De følger disse rutinene. Rutinene var imidlertid ikke skriftlige, og det var heller ingen dokumentasjon på at arbeidet er gjennomført.

Anmerkninger

Vi anmerket ingen forhold under inspeksjonen

Andre forhold

Ved tilsynet var det seks ansatte som jobbet på avfallsanlegget.

Virksomheten er i ferd med å legge om fra rankekompostering av avløpslam til kompostering i AG-bag.

Fylkesmannen orienterte under tilsynet om at vi vil komme med krav om at finansiell garanti for deponier fra aksjeselskap skal stilles som en kontopant (sperrert bankkonto) etter særlig avtale med Fylkesmannen. Fylkesmannen vil sende eget brev om dette etter hvert.

Oppfølging etter inspeksjonen

Lindum Oredalen AS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. desember 2015 sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til fmbugpost@fylkesmannen.no. Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.

Gebyr for inspeksjonen

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonene. Lindum Oredalen AS er plassert i risikoklasse 2. Dette innebærer at virksomheten skal betale 15 900 kr i gebyr for inspeksjonen, jmfør forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere

Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, jmfør offentleglova.

Kopi av den endelige rapporten sendes til Hurum kommune.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med forskrifter

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Tillatelse etter forurensningsloven til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum Oredalen AS av 13.10.2008 med endringer, senest av 09.01.2015.

Informasjon til virksomheten

Regelverk som er relevant for virksomheten:

- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

- HMS-etatenes brosjyre ”Kontroll med risiko gir gevinst”
- Veileder om substitusjonsplikten (ta1715)
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (ta2603)