



TORANESET MILJØPARK
Haraldseidvågen 288
5574 SKJOLD

Kontakt saksbehandler

Sissel Berntsen, 51568820

Inspeksjon ved Toraneset Miljøpark – Deponi – Vindafjord kommune Kontrollnummer: 2023.314.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Veslemøy Eriksen

Håvard Kallestadbakken

Gro Staveland

Fra Statsforvalteren i Rogaland:

Sissel Berntsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Rogaland:*

Julie Jonstrup

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Toraneset Miljøpark–Deponi den 22.08.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 1 avvik og 2 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens mottakskontroll kan forbedres
- Avvikssystemet kan forbedres i forhold til ytre miljø.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

08. september 2023	Sissel Berntsen	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing
	Statsforvalteren i Rogaland	

Kopi av rapporten sendes til:

- Vindafjord kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TORANESET MILJØPARK - DEPONI	
Organisasjonsnr.: 973918877	Eies av: 970919910
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 – Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Toraneset Miljøpark - Deponi	Anleggsnr.: 1160.0023.02
Kommune: Vindafjord	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 10.06.2008	Sist endret: 26.08.2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utslippstillatelse
- Mottakskontroll
- Sivevannshåndtering
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Toraneset Miljøpark-Deponi plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Toraneset Miljøpark-Deponi innen 31. oktober 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Sissel Berntsen.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 500,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler

Avvik fra:

Tillatelsen, punkt 2.4

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6.

Kommentarer:

I samsvar med tillatelsen og internkontrollforskriften annet ledd punkt 6 skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten kunne fremvise en risikovurdering som var felles for Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (Årabrot, Toraneset miljøpark og Etne Miljøstasjon). Sentrale forhold som klimapåvirkning på deponiet med mer nedbør, kraftigere nedbør og flom var ikke omfattet av risikovurderingen for ytre miljø.

En øking i nedbør gir mer overvann og sigevann fra deponiet. Øking i sigevann kan potensielt gi en øking i utvasking av bl.a. tungmetaller fra deponerte masser som igjen vil påvirke resipienten i en negativ retning. Klimaet går i retning av mer intens nedbør og det er viktig at dette forholdet tas med i en risikovurdering.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens mottakskontroll kan forbedres

Kommentarer:

For å sikre at det ikke deponeres forurensede masser må virksomheten ha tilstrekkelig mottakskontroll. Mottakskontrollen ved Toraneset Miljøpark er beskrevet i rutine i internkontrollsystemet. I forbindelse med kontrollen foretok Statsforvalteren stikkprøver av basiskarakteriseringsskjema fra ulike leveranser og kunder. Mottakskontrollen ved Toraneset Miljøpark kan forbedre rutinen ved at ansatt i vekten fyller ut boksene under punkt 1: «Fylles ut av avfallsmottaket, kundenummer, prosjektnummer og navn og deponiets merknader». I tillegg kan fritekst feltet med beskrivelse av avfallet og hvordan det oppstår forbedres med å etterspør utfyllende beskrivelse av massene. Toraneset Miljøpark opplyste på kontrolldagen at lass som ikke har gyldig dokumentasjon blir avvist og Statsforvalteren blir orientert om avviste lass.

Anmerkning 2

Avvikssystemet kan forbedres i forhold til ytre miljø.

Kommentarer:

Deponiet ved Toraneset Miljøpark har et fungerende avvikssystem. Under kontrollen kom det frem at to hendelser/aktiviteter kunne med fordel vært registrert som avvik innenfor ytre miljø. Naboklager med hensyn på lukt var registrert i et eget skjema men ikke som et avvik i internkontrollsystemet. Heller ikke avvik gitt i Statsforvalteren i Rogalands kontrollrapport 2019.001.I.SFRO var registrert som avvik i internkontrollsystemet for ytre miljø.

Statsforvalteren vil påpeke viktigheten av at virksomheten har en omforent forståelse for hva avvik knyttet til ytre miljø er. Videre må eventuelle avvik meldes inn i avvikssystemet og bli behandlet der.

8. Andre forhold

- Deponietappe 1 avsluttes i perioden ut 2023. Deponietappe 2 er ferdig anlagt, men ikke tatt i bruk.
- Toraneset Miljøpark skal kjøpe egen nedbørmåler, til nå et Vats og Akسدal brukt som referanse for nedbør.
- Toraneset Miljøpark bruker Simployer som sitt internkontrollsystem.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, Utslippstillatelse datert 10.06.2008 (tillatelsesnummer 2008.0197.T)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold

- HIM-50-R-02 Generell risikovurdering rev 11 2023