



MOWI ASA
Postboks 4102 Sandviken
5835 BERGEN

Saksbehandler:
May Brit Myrholt Gorseth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Salsbruket – MOWI ASA – Nærøysund kommune - Kontrollnummer: 2023.298.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Katrine Sverdrup – driftsleder

Andre deltakere fra virksomheten:

Anders D. Tørrissen – produksjonsleder

Tom Ove Aakvik – teknisk ansvarlig

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

May Brit Myrholt Gorseth

Anne Cathrine Flaten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av Salsbruket den 02.10.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Bedriftens risikovurdering var mangelfull
2. Bedriften har ikke utført strandsoneundersøkelse i 2020
3. Manglende innrapportering til Statsforvalteren om endring av fremdriftsplanen datert 08.08.2016

Anmerkning:

1. Bedriften hadde ikke Statsforvalteren som varslingsinstans i beredskapsplanen ved varslning av unormale driftsforhold.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11.10.2023 May Brit Myrholt Gorseth

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

underdirektør

Statsforvalteren i Trøndelag

Vedlegg

- Marine Harvest Norway AS – brev datert 08.08.2016 – fremdriftsplan for Salsbruket

Kopi av rapporten sendes til:

- Nærøysund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MOWI ASA	
Organisasjonsnr.: 964 118 191	Eies av: 980 878139
Bransjenr. (NACE-kode): 03.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett	

Kontrollert enhet

Navn: Salsbruket	Anleggsnr.:
Kommune: Nærøysund	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: 03.222 Produksjon av yngel og settefisk i	
Tillatelse gitt: 04.05.2012	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Overholdelse av utslippstillatelsene
- Internkontroll
 - Risikovurderinger
- Utslippskontroll/avløp
- Resipientovervåking
- Avfall og kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

MOWI ASA plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må MOWI ASA **innen 15.01.2024** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten **innen samme dato** sender Statsforvalteren en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan de vil bli fulgt opp.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med saksnummer 2023/10737.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26.09.2023.

Tilsynet omfatter både settefiskanlegget og tillatelsen til graving i forurenset grunn. Da dette vil medføre to tilsynsrapporter deles gebyret opp i to ulike fakturaer. Gebyret for tilsynet ved settefiskanlegget vil medføre et gebyr på kr 30 000,-, mens tilsynet for forurenset grunn vil medføre et gebyr på kr 7 500,-. Viser til tilsynsrapport datert 13.10.2023 for forurenset grunn.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil MOWI ASA bli ilagt et gebyr på kr 30 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven.

En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på nettstedet www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Bedriftens risikovurdering var mangelfull

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 04.05.2012, punkt 2.4 Internkontroll.
Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften

§ 5 - Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Denne risikovurderingen skal være dokumentert skriftlig.

Tillatelsen datert 04.05.2012

I tillatelsen pkt 2.4 Internkontroll står det følgende: «Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktivitetene som kan medføre forurensing og kunne redegjør for risikoforhold ved anlegget».

Avviket bygger på følgende:

Bedriften mangler følgende i sin risikovurdering (listen er ikke uttømmende)

- Påvirkning av urensset utslipp til resipienten
- Bedriften har ikke satt noen kriterier for hva som f.eks. er akseptable resultater ved resipientundersøkelsene, og hva bedriften anser som akseptabel miljøpåvirkning.
- Åpne avfallscontainere på området åpent for allmenheten
- Håndtering av kjemikalier i kjemikalierommet med tilgang til sluk
- Risikovurdering av overløp
- Forsøpling/flygeavfall

Avvik 2: Bedriften har ikke utført strandsoneundersøkelse i 2020

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 04.05.2012, punkt 11.2 Krav til overvåking

Kommentarer:

I tillatelsen datert 04.05.2012 punkt 11.2 krav til overvåking står det følgende:
«Undersøkelsen må inkludere hydrografiske målinger og en enkel strandsonebefaring

dokumentert ved bilder». Rapporten skal i grafisk og /eller tabellarisk form vise utviklingen siden forrige undersøkelse».

Avviket bygger på følgende:

- Bedriften har ikke utført en slik undersøkelse i 2020.

Avvik 3: Manglende innrapportering til Statsforvalteren om endring av fremdriftsplanen datert 08.08.2016

Avvik fra:

Tillatelsen datert 04.05.2012 vilkår 2.3 og 9.4.

Kommentarer:

Tillatelsen datert 04.05.2012

I tillatelsen pkt. 9.4 står det følgende: «Unormale driftsforhold ellers, som ikke blir omfattet av definisjonen av akutt forurensning, skal varsles til Fylkesmannen så snart som mulig....»

Avviket bygger på følgende:

Etter tilsynet i 2016 fikk den gang Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilsendt en fremdriftsplan datert 08.08.2016. I henhold til fremdriftsplanen skulle byggetrinn 2 være ferdig senest i 2022 (5-6 år etter 2016) og anlegget ville tatt i bruk utvidelsen til 10 mill. settefisk som omsøkt. Se vedlagt fremdriftsplan.

Da endringene ikke ble gjennomført skulle bedriften ha varslet Statsforvalteren om bakgrunnen for endringene. Dette punktet omfatter ikke bare direkte utslipp, men også forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning.

At prosessavløpsvannet har utslipp av organisk materiale, så vi tydelig under tilsynet da det var en ansamling av fugler rundt utslippspunktet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1:

Bedriften hadde ikke Statsforvalteren som varslingsinstans i beredskapsplanen ved varsling av unormale driftsforhold

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal Statsforvalteren så snart som mulig varsles om unormale driftsforhold, som har, eller kan få forurensningsmessig betydning. Statsforvalteren står ikke på oppført i beredskapsplanen for anlegget.

8. Andre forhold

1. Varsel om revidering av tillatelsen på Salsbruket

Behov for revidering av tillatelsen

Tillatelsen på Salsbruket er datert 04.05.2012, og samsvarer ikke med de vilkårene som blir satt i de tillatelsene som blir gitt i dag.

I henhold til forurensningsloven § 18 kan forurensningsmyndighetene oppheve eller endre vilkårene i tillatelser, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom visse kriterier er oppfylt. § 18 første ledd ramser opp en rekke grunner til at tillatelsene kan endres. I henhold til § 18 tredje ledd, kan tillatelsen i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt.

Varsel om revidering av tillatelsene på Salsbruket

Statsforvalteren varsler, jf. forvaltningsloven § 16, at vi kommer til å revidere tillatelsen på Salsbruket. I denne prosessen kommer vi sannsynligvis til å etterspørre mer informasjon hos bedriften. Bedriften vil få revidert tillatelse på høring før den evt. blir vedtatt. Endring og revidering av tillatelsene vil sannsynligvis bli hjemlet i forurensningsloven § 18 tredje ledd.

Kommentarer til varselet

Hvis bedriften har noen kommentarer til dette varselet, kan disse sendes Statsforvalteren innen to uker.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 04.05.2012