



Saksbehandler: Leif Inge Paulsen
Tlf. direkte: 74 16 80 93
E-post: lip@fmnt.no

Deres ref.:
Vår ref.: 2010/3849

Vår dato: 22.06.2010
Arkivnr: 461.3

Røra Fabrikker AS

7670 Inderøy

Rapport fra tilsyn ved Røra Fabrikker 18.06.2010, varsel om vedtak om risikoklasse og saksbehandlingsgebyr

Vi viser til tilsyn ved Røra Fabrikker AS 18.06.2010. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustri. Tilsynet ble gjennomført etter at Fylkesmannen ble kjent med en mulig lekkasje fra en vel 700 m³ betongkum som benyttes til mellomlager for ”grenseprodukt”, dvs. produktrester fra Røra Fabrikker AS og vaskevann. Kummen ligger ved Osbekken, på motsatt side av E6.

Det ble ikke funnet lekkasje på betongkummen under tilsynet. Kummen inneholdt da ca 160 m³ grenseprodukt, men drenerørene rundt kummen var tørre, dette tyder på at kummen er tett.

Det har i april vært et tilfelle med overfylling av tanken, og det er nødvendig med bedre rutiner i internkontrollen for å unngå at dette kan skje igjen. Rutiner for regelmessig kontroll av evt. lekkasjer må også innarbeides i internkontrollen. Kummen bør sjekkes innvendig for mulige lekkasjer når den tømmes høsten 2010.

Rapport fra tilsynet er vedlagt.

Varsel om vedtak

Fylkesmannen skal i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 39; ”Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven” (vedlagt), kreve gebyr for tilsyn og oppfølging. Gebyrsats avhenger bl.a. av hvilken risikoklasse virksomheten er satt i. Vi varslar med dette et vedtak om at Røra Fabrikker settes i risikoklasse 4. Dette er den laveste risikoklassen, og innebærer inspeksjonshyppighet etter behov, eller ved hvert 6.-8. år. Gebyret for tilsyn etter dagens sats for bedrifter med utslippstillatelse er kr 4300,-.

Dersom De har merknader til varselet om vedtak, eller mener at rapporten har feil og mangler, ber vi om tilbakemelding om dette innen 15.07.2010. Om vi ikke mottar merknader, anses rapporten som endelig.

Med hilsen

Svein Karlsen
(e.f.)
Fylkesmiljøverndirektør
Miljøvernavdelingen

Leif Inge Paulsen
Senioringeniør
Miljøvernavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune

7670 Inderøy

Vedlegg (til adressat):
Forurensningsforskriftens kapittel 39; "Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven"



Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Kontroll av virksomhet

Virksomhet:	Røra Fabrikker AS	Tidsrom for kontrollen:	18.06.2010
Virksomhetens adresse:	7670 Inderøy	Virksomhetens kontaktperson:	Olav Gjeset, Leif Kummernes
Organisasjonsnummer:	916 915 144	Deltagere fra Fylkesmannen:	Leif Inge Paulsen

Kontrollen omfattet følgende emner:

- Utslipp til vassdrag
- Internkontroll for utslipp til vassdrag

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Inspeksjonsrutiner for å avdekke evt. lekkasje på lagertank for grenseprodukt er ikke tatt inn i internkontrollen.

Følgende anmerkning ble gjort under kontrollen:

Ett tilfelle av overløp fra tank for grenseprodukt til terreng og bekk i april 2010 ble ikke varslet 110-sentral eller forurensningsmyndighet.

Utarbeidet dato: 22.06.2010

Godkjent dato: 22.06.2010

Navn saksbehandler: Leif Inge Paulsen
Tittel: Senioringeniør
Avdeling: Miljøvern avdelingen

Navn leder: Svein Karlsen
Tittel: Miljøverndirektør
Avdeling: Miljøvern avdelingen

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger

1. Innledning

Denne rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Røra Fabrikker AS 18.06.2010. Kontrollen fokuserer på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor utslipp til vassdrag. Bakgrunnen for kontrollen var mistanke om lekkasje fra betongkum med grenseprodukt til Osbekken.

Formålet med kontrollen var å avklare hvorvidt Osbekken var forurenset som følge av lekkasje fra kum med grenseprodukt, samt se om internkontrollen kan bedres mht utslipp til vassdrag.

Rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Det ble 18.06.2010 gjennomført en befaring til kum for grenseprodukt og en samtale med Olav Gjeset og Leif Kummernes fra Røra Fabrikker AS.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Forskrift om begrensning av forurensning
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse for Røra Fabrikker AS, av 23.03.2001

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var

- Utslipp til vassdrag
- Internkontroll for utslipp til vassdrag

4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Inspeksjonsrutiner for å avdekke evt. lekkasje på lagertank for grenseprodukt er ikke omhandlet i internkontrollen.

Avvik fra:

Forskrift om internkontroll, § 5 pkt 6 og 7.

Kommentar:

Betongkum for grenseprodukter er på > 700 m³ og ligger ved Osbekken. Det er drenering rundt kummen med inspeksjonskum. Kummen ligger ikke på eiendommen til Røra Fabrikker, og det er andre som benytter grenseproduktet som gjødsel.

Siden kummen primært er etablert for å ta hånd om grenseproduktet fra Røra, er det naturlig at Røra Fabrikkers internkontroll også omfatter systematisk sjekk av denne kummen mht. å avdekke evt. lekkasjer. Rutiner for å unngå overfylling må bedres.

5. Anmerkning

Følgende anmerkning ble gjort under kontrollen:

Ett tilfelle av overløp fra tank for grenseprodukt til terreng og bekk i april 2010 ble ikke varslet 110-sentral eller forurensningsmyndighet.

Kommentar:

En overfylling i april 2010 ble ikke varslet til 110 eller til forurensningsmyndigheten. Det kan diskuteres om utslippet omfattes av begrepet "akutt forurensning". Med akutt forurensning menes forurensning av betydning som oppstår plutselig og som ikke er lovlig etter forurensningsloven. Etter vår vurdering anses en type hendelse som den som skjedde ved Røra Fabrikker i april, som akutt forurensning. Dette ut fra visuell vurdering av effekten på markvegetasjonen på terrenget nedstrøms, samt nærheten til vassdrag.

Utslippstillatelsen av 23.03.2001 har et pkt. 6.3. " *Dersom det likevel oppstår akutt, ulovlig forurensning av betydning som følge av bedriftens virksomhet, skal bedriften straks foreta varsling til fagsentral brann, tlf 110.*" Varslingsplikten er hjemlet i forurensningslovens § 39 samt i "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning." Prinsipielt er det bedre å varsle for mye enn for lite.