



STENA RECYCLING AS AVD MOSS SOLGÅRD  
Industriveien 76  
1599 Moss

Saksbehandler:  
Guro Holte

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. Moss Solgård

**Kontrollnummer: 2024.186.I.SFOV**

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Dag Høston

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Guro Holte

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Torbjørn Bjerknes

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Javier Martínez Alarcón

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stena Recycling AS avd. Moss Solgård den 3. april 2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

### Avvik:

- Stena Recycling AS avd. Moss Solgård har ikke tilstrekkelige rutiner for å sikre at maksimal lagringstid overholdes.
- Stena Recycling AS avd. Moss Solgård sitt system for å påse at mottatt farlig avfall deklarerer på avfallsprodusent er mangelfullt.
- Stena Recycling AS avd. Moss Solgård sin miljørisikovurdering med tilhørende planer for å redusere risiko har mangler.

### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

19.04.2024	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Moss kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> STENA RECYCLING AS AVD MOSS SOLGÅRD	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 927718936	<b>Eies av:</b> 983594506
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Stena Recycling, avd Moss Solgård	<b>Anleggsnr.:</b> 3103.0102.01
<b>Kommune:</b> Moss	<b>Fylke:</b> Østfold
<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
<b>Tillatelse gitt:</b> 5. mai 2022	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen var ikke varslet på forhånd og inngår i statsforvalterens landsomfattende aksjon for mottak og mellomlagring av farlig avfall 2024.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Mottakskontroll av farlig avfall
- Lagring og håndtering av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Stena Recycling AS avd. Moss Solgård plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Stena Recycling AS

avd. Moss Solgård innen 1. juli 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. april 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stena Recycling AS avd. Moss Solgård bli ilagt et gebyr på kr 38 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova) og [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no)

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Stena Recycling AS avd. Moss Solgård har ikke tilstrekkelige rutiner for å sikre at maksimal lagringstid overholdes.

##### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 05.05.2021 (tillatelsen), punkt 1.2 tabell 2 «Farlig avfall fra næringsvirksomhet» og punkt 2.7 «Internkontroll»

### **Beskrivelse av krav**

Tillatelsen fastsetter rammer for maksimal lagringstid, og farlig avfall skal ikke lagres utover 6 måneder før viderelevering. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet ble det opplyst at virksomheten har lagret propangass og litiumbatterier ut over rammekravene i tillatelsen. For litiumbatterier ble det opplyst at de har hatt problemer med nedstrømsløsningen.

Etter en gjennomgang av rutinene påpeker vi følgende:

- Virksomheten kunne ikke vise til at overskredet lagringstid var registrert som avvik i deres internkontrollsystem.
- Virksomhetens rutiner inkluderer månedlig gjennomgang av lagerbeholdning, men rutinene er ikke tilstrekkelige for å sikre at maksimal lagringstid overholdes.

### **Avvik 2**

Stena Recycling AS avd. Moss Solgård sitt system for å påse at mottatt farlig avfall deklarerer på avfallsprodusent er mangelfullt.

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:**

Tillatelsen, punkt 3.2.3.2 «Deklarering og journalføring»

### **Beskrivelse av krav**

Bedriften skal ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er deklarerert på avfallsprodusent, jf. avfallsforskriften §§ 11-12 og 11-13. All deklarasjon skal skje elektronisk på [www.avfallsdeklarering.no](http://www.avfallsdeklarering.no) på organisasjonsnummer som er tilknyttet anlegget.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten opplyste at de i utgangspunktet krever at avfall som mottas på anlegget skal være deklarerert på forhånd. I enkelte tilfeller har det vært vanskelig å innhente deklarasjon eller fullmakt fra avfallsprodusent, og dette avfallet blir ifølge virksomheten vanligvis avvist. I visse tilfeller er det gjort unntak, og Stena Recycling AS avd. Moss Solgård opplyser at de har vurdert dette som nødvendig for å minimere risikoen for avfall på avveie. Når dette skjer er det ikke ført opp som avvik, og det kunne heller ikke dokumenteres (f.eks. gjennom internkontrollrutiner) hvordan virksomhetens prosedyrer er for å følge opp slike tilfeller.

I tilfeller der samdeklarasjoner (inkludert de underliggende deklarasjonene) er blitt endret (splittet) etter videresending til annet avfallsmottak, fremstår det som noe uklart hvordan virksomheten sikrer at omregistreringen skjer på riktig produsent. Det ble formidlet under tilsynet at lang vei til kunden (avfallet har vært gjennom flere ledd) kan være en utfordring når splittingen skjer. I den sammenheng har det forekommet at Stena Recycling AS avd. Moss Solgård er blitt oppført som avfallsprodusent, til tross for at virksomheten ikke var angitt som avfallsprodusent i noen av de opprinnelige deklarasjonene.

### **Avvik 3**

Stena Recycling AS avd. Moss Solgård sin miljørisikovurdering med tilhørende planer for å redusere risiko har mangler.

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:**

Tillatelsen punkt 13.1 «Miljørisikoanalyse» og 13.3 «Beredskap»

#### **Beskrivelse av krav**

I samsvar med internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Bedriften skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

På bakgrunn av miljørisikoanalysen skal virksomheten etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten hadde utarbeidet flere risikovurderinger, og det ble blant annet fremvist en som omhandlet ytre miljø under tilsynet. Denne var lite utfyllende med hensyn på hva som utføres av aktiviteter på anlegget i dag, og er ikke tilstrekkelig tilpasset driftsmessige og tekniske endringer som har skjedd på anlegget den siste tiden.

Vi påpeker at følgende forhold var ikke ivaretatt i miljørisikovurderingen:

- Lagring/ håndtering av de enkelte typer farlig avfall som tas imot.
- Nedgravd tank/ beredskapsbasseng (inkludert rørføringer) med tilkobling fra hallen for farlig avfall.
- Fare for påkjørsel av IBC'er eller andre beholdere med farlig avfall.
- Brann inkludert håndtering av slukkevann.

Det var heller ikke synliggjort i risikovurderingen hvilke resipienter virksomheten potensielt kan ha utslipp til, og på hvilken måte resipientene kan bli påvirket av virksomhetens drift (med tanke på sårbarhet).

Virksomheten var i prosess med å oppdatere sin beredskapsplan, og hadde utført tiltak for å tilrettelegge for oppsamling av slukkevann ved brann (ved hjelp av et 180m<sup>3</sup> beredskapsbasseng), men rutiner for håndtering av slukkevann ved brann var ikke synliggjort i beredskapsplanen.

## 7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 8. Andre forhold

På tidspunktet Statsforvalteren gjennomførte tilsynet, var anlegget under ombygging. Som følge av dette var virksomheten i prosess med å tilpasse internkontrollen til endringer i drift og utforming på anlegget.

På tilsynsdagen pågikk det betydelig byggevirksomhet på anlegget, og en stor sorteringshall var under oppføring. Når ombyggingen er ferdig (etter planen i oktober 2024), vil det være 3 haller tilknyttet anlegget. Alle hallene vil bli tilknyttet virksomhetens beredskapsbasseng, slik at slukkevann skal ledes hit ved en eventuell brann.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 05.05.2021

Fremlagt dokumentasjon fra Stena Recycling AS avd. Moss Solgård som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Prosedyre for mottakskontroll
- Prosedyre for deklarerer av farlig avfall
- Journal for farlig avfall
- Risikovurdering
- Miljørisikovurdering
- Avvikssystem
- HMS rapport, februar 2024 (rapport for Stena-konsernet)