



FREVAR - FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG
RENOVASJONSSELSKAP
Postboks 1430
1602 Fredrikstad

Saksbehandler:

Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Øra avfallsplass - farlig avfall Kontrollnummer: 2024.235.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tove Tesdal

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Guro Holte

*Andre deltagere fra virksomheten
(deltakerne deltok under deler av tilsynet):*
Sjur Holme
Jeanette Nyhus
Lisbeth Haugom
Lisegunn Karlsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo
og Viken:*
Anne Stine Zakariassen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Øra avfallsplass - farlig avfall den 18. mars 2024. Inspeksjonsrapport ble først sendt ut 16.04.2024, men på bakgrunn av kommentarer fra virksomheten har vi foretatt en mindre endring under avvik 1. Rapporten er å anse som endelig.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Øra avfallsplass kverner impregnert trevirke uten nødvendig tillatelse
- Øra avfallsplass mangler en dokumentert miljørisikovurdering av gjenvinningsstasjonen samt kverning og lagring av impregnert trevirke

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13. mai 2024	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Fredrikstad kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FREVAR - FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSELSKAP AVFALLSHÅNTERING/AVLØPSRENSANL	
Organisasjonsnr.: 984802846	Eies av: 979952171
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Øra avfallsplass - farlig avfall	Anleggsnr.: 3107.0317.01
Kommune: Fredrikstad	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 14. mai 2009	Sist endret: 14. september 2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen var ikke varslet på forhånd og inngår i statsforvalterens landsomfattende aksjon for mottak og mellomlagring av farlig avfall 2024.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mottakskontroll av farlig avfall
- Lagring og håndtering av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Frevar KF plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Frevar KF innen 21. juni 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. mars 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Frevar KF bli ilagt et gebyr på kr 38 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova) og norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Øra avfallsplass kverner impregnert trevirke uten nødvendig tillatelse

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7

Beskrivelse av krav

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det opplyst at CCA- og kreosotimpregnert trevirke mottas på miljøstasjonen før det fraktes til en annen lokalitet på deponiet, hvor det kvernes med en mobil kvern (én eller flere ganger ukentlig), før det leveres til Frevar sitt forbrenningsanlegg.

Statsforvalteren vurderer at kverningen kan medføre fare for forurensning. Dette innebærer at virksomheten ikke kan gjennomføre denne aktiviteten, da den ikke er lovliggjort gjennom et vedtak etter § 11 i forurensningsloven. Behandling av farlig avfall (herunder kverning) er ikke omfattet av virksomhetens tillatelse av 14.05.2009, sist endret 14.9.2015.

Avvik 2

Øra avfallsplass mangler en dokumentert miljørisikovurdering av gjenvinningsstasjonen samt kverning og lagring av impregnert trevirke

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 6
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), vedlegg 4, pkt. d

Beskrivelse av krav

I samsvar med internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten kunne fremvise et system og rutiner for utarbeidelse av risikovurderinger, som også inkluderer ytre miljø. Men for gjenvinningsstasjonen var det ikke utarbeidet en dokumentert risikovurdering av relevante forhold som lagring av avfall, driftsoperasjoner, og akutte forhold som brann (inkludert håndtering av slukkevan).

Det kunne heller ikke dokumenteres at det var vurdert miljørisiko knyttet til lagring og kverning av impregnert trevirke som foregår oppå deponiet. Det ble opplyst at avrenning fra

denne aktiviteten skjer til deponi. Dette innebærer at vann som har vært i kontakt med avfallet drenerer gjennom deponiet før det går sammen med sigevannet ut til renseanlegget.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren datert 14.05.2009, sist endret 14.09.2015

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Mottak og deklarerer av farlig avfall (FREVARKS-920899401-381, 12.12.2021)
- Farlig avfall journal 2024 (excel)
- Mal for risikovurdering avdeling AH-gjenvinning
- ADM - Avvik og korrigerende tiltak (FREVARKS-920899401-305, 27.08.2023)



FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG
RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF
Postboks 1430
1602 FREDRIKSTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guro Holte, 22003564

Oversendelse av endelig inspeksjonsrapport - rapportnummer 2024.235.I.SFOV

Vi viser til inspeksjon ved Øra avfallsplass den 18.3.2024, utsendt inspeksjonsrapport 16.04.2024, samt deres tilbakemelding på inspeksjonsrapporten den 22.04.2024.

I deres tilbakemelding påpeker dere en feil i rapporten knyttet til avvik 1, der vi skriver følgende: «Statsforvalteren vurderer at både mellomlagringen på deponiet (av ukvernet og kvernet materiale) samt kverningen er aktiviteter som kan medføre fare for forurensning. Dette innebærer at virksomheten ikke kan gjennomføre denne aktiviteten, da den ikke er lovliggjort gjennom et vedtak etter § 11 i forurensningsloven».

Da tillatelsens punkt 1 «rammer» åpner for mellomlagring av trykkimpregnert trevirke, ønsker dere at ordet «ukvernet» fjernes fra teksten. Vi er enige i at tillatelsen omfatter mellomlagring av trykkimpregnert trevirke, og at opprinnelig tekst er misvisende. På bakgrunn av dette endrer vi teksten til: «Statsforvalteren vurderer at kverningen kan medføre fare for forurensning. Dette innebærer at virksomheten ikke kan gjennomføre denne aktiviteten, da den ikke er lovliggjort gjennom et vedtak etter § 11 i forurensningsloven».

Når det gjelder lagring av ukvernet trykkimpregnert trevirke, forventer vi at dette skjer basert på en risikovurdering (se avvik 2 i rapporten).

Vedlagt oversendes revidert og endelig inspeksjonsrapport.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Guro Holte
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Postboks 1405

1602

FREDRIKSTAD