



HB Transport AS  
Kåsvegen 12 A  
7340 OPPDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Tore Haugen, 73 19 92 00

## Rapport etter tilsyn – HB Transport AS – Oppdal - 06.06.2024

### Inspeksjonsrapport nr. 2024.200.I. SFTL

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 06.06.2024 hos HB Transport AS, Oppdal kommune.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket følgende avvik

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens fører ikke journal over mottatt og lagret *farlig* avfall.
- Avvik 2: Noen farlig avfallstyper blir ikke lagret i hht. krav i utslippstillatelsen.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

#### Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Anmerkning 1: Bedriftens kjennskap til vilkårene i utslippstillatelsen kan bedres

Anmerkning 2: Bedriftens risikovurdering med hensyn på å begrense miljørisiko ved brann kan gjøres bedre



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som *ikke* er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

HB Transport AS må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **1.8.24**.

### Dere må betale gebyr

HB Transport AS må betale et gebyr på 31.200,- kr for tilsynet.

### Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no).

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1:

**Det føres ikke journal over mengder og typer farlig avfall som mottas på anlegget**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Bedriftens utslippstillatelse av 19.5.2020, punkt 2.9

#### Beskrivelse av krav

De som driver mottaksordninger for farlig avfall, skal føre nødvendig journal over avfall som blir mottatt. Journalen skal inneholde opplysninger om mengder farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer og opprinnelse til avfallet. Slik informasjon vil være viktig for å overholde mottaksgrensene og krav til lagringstid. Dette er også viktige opplysninger ved eventuelle ulykker, brann mm.

#### Observasjoner under tilsynet

Bedriften har ikke ført inn slik informasjon i egen journal. Kravet til journal står også beskrevet i avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall

Avvik 2: Noen avfallstyper blir ikke lagret i hht. krav i utslippstillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Bedriftens utslippstillatelse av 19.5.2020, pkt. 4.5



### Beskrivelse av krav

I bedriftens utslippstillatelse av 19.5.2020, pkt. 4.5, står det bl.a. at lagring av farlig avfall skal skje innendørs og på tett dekke *eller* i lukket konteiner med dobbel bunn. Det skal være mulighet for oppsamling.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det er et generelt krav at farlig avfall skal lagres på en slik måte at faren for forurensning begrenses i størst mulig grad.

Bedriften lagrer blybatterier i åpen container uten oppsamlingsmuligheter for eventuelt søl. Lagringen av klorparafinvinduer lagres utendørs uten noe beskyttelse for vær og vind.

Annen lagringsmåte enn det som er beskrevet i tillatelsen kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere (skriftlig) at den valgte lagringsmåten gir minst like god miljøbeskyttelse. Vi kan ikke se at slik dokumentasjon foreligger for disse avfallstypene.

**Anmerkning 1:** Bedriftens kjennskap til vilkårene i utslippstillatelsen kan bedres

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under kontrollen kom det fram at virksomheten hadde manglende kjennskap til deler av kravene i utslippstillatelsen. For å sikre etterlevelse av alle kravene i tillatelsen er det en forutsetning at bedriften både har god kunnskap og forståelse av kravene i tillatelsen.

**Anmerkning 2:** Bedriftens risikovurdering med hensyn på å begrense miljørisiko ved brann kan gjøres bedre

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har vurdert miljøkonsekvensene knyttet til en evt. brann for flere forhold i sin risikovurdering. Når det gjelder forurensning av grunnen ved slukking av brann, er dette et forhold som bedriften har vurdert som et forhold som har behov for tiltak for å redusere risiko. I tilsendt risikovurdering er det ikke foreslått tiltak for dette forholdet.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at HB Transport AS må betale et gebyr på kr. 31.200, - kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr



04.06.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet var en del av en landsomfattende aksjon med anlegg som mottar og lagrer farlig avfall. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Torill Espedal
- Tore Haugen

Kontaktperson hos HB Transport AS:

- Geir Hage

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg ble kontrollert under tilsynet:

- HB Transport AS, sorteringsanlegg for avfall, mottak og lagring av farlig avfall

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert knyttet til:

- Mottak og lagring av farlig avfall

### **Regelverk**

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

### **Fremlagt dokumentasjon**

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:



- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for sorteringsanlegg datert 19.5.2020
- Bedriftens risikovurdering for drift av anlegget
- Egenkontrollrapport for 2023 for sorteringsanlegg.

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
Underdirektør forurensning  
Klima- og miljøavdelingen

Tore Haugen  
senioringeniør  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

OPPDAL KOMMUNE

Postboks 1

7341

OPPDAL