



INNHERRED RENOVASJON IKS AVD STJØRDAL  
GJENVINNINGSSSTASJON  
Åsaunvegen 5  
7609 LEVANGER

Saksbehandler, innvalgstelefon

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen, 73199294

## Inspeksjonsrapport 2024.090.I - Gjenvinningsstasjon Sutterø - Innherred Renovasjon IKS - Stjørdal

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 13.06.2024 hos Innherred Renovasjon IKS avd Stjørdal (virksomhetsnummer: 997 478 320).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Journalføringen av viderelevert farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Innherred Renovasjon IKS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 01.09.2024.

#### Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Sannsynlighet og konsekvens er ikke tydelig definert i risikovurderingen



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### **Dere må betale gebyr**

Innherred Renovasjon IKS avd Stjørdal må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

### **Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost**

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2019/4169.

## **Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse**

### **Avvik 1: Journalføringen av viderelevert farlig avfall er ikke tilfredsstillende**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 22.10.2020, vilkår 2.9

#### **Beskrivelse av krav**

Den som driver mottaksordningen skal føre ukentlig journal, som sikrer at rammevilkåret blir overholdt, og at det er balanse mellom avfallsmengder inn til og ut av anlegget. Journalen skal minimum informere om typer og mengde avfall som mottas på anlegget, avfallets opprinnelse, lagringstid per avfallstype, og viderelevering (mengde og mottaker).

Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll og skal oppbevares i minst 3 år.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

På tilsynsdagen beskriver bedriften at rutinen for journalføring av farlig avfall på anlegget er slik; en lagerlogg oppdateres etter stenging hver dag, og oppsummerer hele og påbegynte paller eller fat med forskjellige avfallsfraksjoner.

Når en pall eller et fat er fullt eller klart for henting, flyttes dette fra mottaksområdet til en lagercontainer. I lagerloggen skilles det ikke på avfall som står i mottaksområdet og det som står i lagercontaineren. Virksomheten har imidlertid en tavle i lagercontaineren der det noteres hva som står i containeren til enhver tid.

En ekstern aktør har fast henterunde hver uke, der avfallet i lagercontaineren hentes. Aktøren deklarerer avfallet på vegne av anlegget de henter hos. Medarbeiderne som jobber med farlig avfall er til stede når dette hentes.

Når avfallet i containeren er levert videre, fjernes informasjonen på tavla i lagercontaineren, og man starter med tomt lager igjen. Informasjonen på tavla er ikke tilgjengelig etter at avfallet er hentet. Det er vanskelig for virksomheten å sammenligne loggen fra leveringsdagen med det den eksterne aktøren legger inn i avfallsdeklarerings.no.

Vi vurderer det slik at Innherred Renovasjon IKS avd Stjørdal ikke har tilstrekkelig oversikt over hva den eksterne aktøren henter, og at systemet/ rutinen de har i dag ikke gir mulighet til å kontrollere om det er samsvar mellom levert mengde og deklart mengde farlig avfall.



## **Anmerkning 1: Sannsynlighet og konsekvens er ikke tydelig definert i risikovurderingen**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

I virksomhetens miljørisikovurdering hadde hver av de vurderte aktivitetene fått en sannsynlighet på 1, 2 eller 0. Virksomheten hadde ikke noen klar definisjon av hva disse tallene representerte, eller om en sannsynlighet på 2 betyr at sannsynligheten er stor eller liten.

Statsforvalteren mener at det er nødvendig at sannsynlighet og konsekvens knyttes til konkrete målbare størrelser, og at alle som er involvert i arbeid med risikovurderingene har en felles oppfatning av hva som menes med sannsynlighet 1, sannsynlighet 2, og begrep som «stor konsekvens», «lav sannsynlighet», «sjelden» eller «ofte».

### **Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at Innherred Renovasjon IKS avd Stjørdal må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr på tilsynsdagen og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Innherred Renovasjon IKS avd Stjørdal sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Hanna Sofie S. Thorvaldsen
- Sigrid Lund Drage

Kontaktperson hos Innherred Renovasjon IKS avd Stjørdal

- Hans Egil Tømmerdal



## Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Innherred Renovasjon IKS avd Stjørdal ble kontrollert under tilsynet:

- Gjenvinningsstasjon Sutterø

## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Farlig avfall
- Internkontroll
- Utslipp til vann

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen  
rådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Innherred Renovasjon ved Hans Egil Tømmerdal  
STJØRDAL KOMMUNE

Postboks 133 7501 STJØRDAL