



ÅRBOGEN TRANSPORT AS  
Tonomhaugen  
7170 ÅFJORD

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Anne Cathrine Flaten, 74 16 81 97

## Rapport fra inspeksjon 06.06.2024 - omlastingsanlegg - Årbogen Transport AS - Åfjord

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 06.06.2024 hos **Årbogen Transport AS** (organisasjonsnummer: 987 918 012). Inspeksjonsrapport nr. 2024.295.I.SFTL

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Virksomhetens rutine for mottakskontroll er mangelfull
2. Virksomheten mangler tilstrekkelig inngjerding av området
3. Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser knyttet til ytre miljø

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Årbogen Transport AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **1. september 2024**.



## Dere må betale et gebyr

Årbogen Transport AS må betale et gebyr på 15 500 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer **2019/4597**.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomhetens rutine for mottakskontroll er mangelfull

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Vilkår 4.1 i tillatelse av 23.03.2020
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7

#### **Beskrivelse av krav**

I henhold til internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. I tillatelsen er det spesifikke krav til rutiner for mottakskontroll.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten opplyser at de ser gjennom avfallet når det lastes av på omlastingsplata, hvor eventuelt ulovlig avfall (eks. EE-avfall) plukkes ut og leveres til godkjent mottak.

Avviket bygger på at virksomheten ikke kunne legge fram noen skriftlig rutine for mottakskontroll under inspeksjonen. I tillegg lå det igjen flere elektriske/elektroniske gjenstander ute på omlastingsplata, som ikke var plukket ut og håndtert tilstrekkelig, noe som forringer tilstanden og vanskeliggjør gjenbruk.

### Avvik 2: Virksomheten mangler tilstrekkelig inngjerding av området

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Vilkår 3.1 i tillatelse av 23.03.2020

#### **Beskrivelse av krav**

I henhold til vilkår 3.1 skal virksomheten skjerme boenheter, nærområder og offentlig vei for skjemmende innsyn. Avfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende.



### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

På inspeksjonsdagen var ikke anlegget inngjerdet. Virksomheten har en bom, men opplyser at denne ikke brukes daglig, og at det ikke finnes etablerte rutiner for når den skal brukes. Anlegget framstår åpent for allmenn ferdsel, hvor noe av avfallet lagres i åpne containere.

## **Avvik 3: Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser knyttet til ytre miljø**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Vilkår 4.1 i tillatelse av 23.03.2020
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7

### **Beskrivelse av krav**

Vilkår 4.1 stiller krav om at alt ulovlig avfall skal sorteres ut, leveres til godkjent mottak og registreres som avvik i internkontrollsystemet. Videre står det følgende i internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt.7: *virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten registrerer ikke alle hendelser med fare for ytre miljø i avvikssystemet. Blant annet registreres ikke følgende hendelser:

- ulovlig mottak av avfall (eks. EE-avfall)

## **Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at Årbogen Transport AS må betale et gebyr på 15 500 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Årbogen Transport AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Anne Cathrine Flaten
- Christina Moen Larsen

Kontaktperson hos Årbogen Transport As

- Harald Årbogen

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Årbogen Transport AS ble kontrollert under tilsynet:

- Kleivan omlastingsanlegg

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Håndtering og lagring
- Utslipp til vann
- Internkontroll

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 23.03.2020

### Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Miljøriskovurderingen (ettersendt – mottatt 10.06.2024)



## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen **to uker** etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Anne Cathrine Flaten  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Åfjord kommune

Øvre Årnes 7

7170

ÅFJORD