



Evje Bilopphogging og Service AS
Setesdalsvegen 1075
4735 Evje

Arendal, 27.06.2024

Deres ref.:
Finn Oscar Rosmer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/950

Saksbehandler:
Vegard Omestad Berntsen

Rapport etter tilsyn 12.06.2024

Kontrollnummer: 2024.048.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Evje Bilopphogging og Service AS, virksomhetsnummer: 926 488 139

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Vedtak om gebyr
- Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Tilstand på betongdekke er ikke i tråd med tillatelsen
- Avvik 2: Virksomhetens lagring av kasserte kjøretøy er ikke i tråd med tillatelsen
- Avvik 3: Virksomhetens internkontroll er mangelfull
- Avvik 4: Farlig avfall håndteres ikke i tråd med tillatelsen

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Evje Bilopphogging og Service AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser en plan for hvordan avvikene skal rettes innen 15.10.2024.



Dere må betale gebyr

Evje Bilopphogging og Service AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfagpost@statsforvalteren.no ved Vegard Omestad Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2018/950 og tilsynsnummer 2024.048.I.SFAG

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik nr. 1: Tilstand på betongdekke er ikke i tråd med tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen punkt 3.3 *Krav til dekke*

Beskrivelse av krav

I virksomhetens tillatelse punkt 3.3 står det beskrevet hvilke behandlinger av kasserte kjøretøy som krever fast ugjennomtrengelig dekke. Dette gjelder lagring av usanerte kjøretøy før sanering, miljøsanering (fjerning/tapping av miljøfarlig avfall fra kjøretøyene), oppstilling av sanerte kjøretøy, pressing og oppstilling av pressede kjøretøy.

Dekkene skal ha passende areal og bedriften må gjennomføre regelmessig inspeksjon og vedlikehold av dekkene. Alle faste ugjennomtrengelige dekker, jf. pkt. 3.3, skal være knyttet til oljeutskiller og sandfang og/eller tilfredsstillende renseenhet. I dag regnes normalt betong som fast ugjennomtrengelig dekke og asfalt som fast dekke.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Evje Bilopphogging og Service mottar og lagrer kasserte kjøretøy på anlegget. Virksomheten har et betongdekke hvor det foregår miljøsanering og pressing, før pressede biler lagres i konteiner. Under tilsynet ble det observert hull og sprekker i betongdekket. Videre kom det frem at betongdekket var nytt i 2019, men at det tidligere også hadde vært problemer med hull og sprekker i det gamle dekke.



Bilde 1: Hull og sprekker i betongdekke. Foto: Statsforvalteren i Agder.

Avvik nr. 2: Virksomhetens lagring av kasserte kjøretøy er ikke i tråd med tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen punkt 1.1 *Aktiviteter, avfallstyper, avfallsmengder og lagringstider*
- Tillatelsen punkt 3.3 *Krav til dekke*

Beskrivelse av krav

I virksomhetens tillatelse punkt 1.1 settes det begrensninger for lagringstid, maksimalt antall kasserte kjøretøy og maksimal mengde rent metallavfall på lager til enhver tid. I tabell 1 i tillatelsen er det satt begrensninger til at det maksimalt er lov til å lagre 25 stykker usanerte kasserte kjøretøy til enhver tid. Tillatelsen punkt 3.3 om krav til dekke er beskrevet nærmere i avvik nr. 1.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert en rekke kjøretøy plassert rundt på virksomhetens tomt. Det kom frem at mange av kjøretøyene skulle på verkstedet som drives av virksomheten, i tillegg ble vi fortalt at noen av bilene var til privat bruk. Oversikten over kjøretøyene på virksomhetens område var noe uklar, og den tillatte lagringsmengden på 25 usanerte kasserte kjøretøy er overskredet.

Videre ble det observert at flere usanerte kasserte kjøretøyene ikke ble lagret på fast ugjennomtrengelig dekke, men på grusplass i påvente av miljøsanering og pressing. Det ble også observert kjøretøy som var delvis miljøsanert og lagret på grusplass, noe som er i strid med tillatelsen. Vi observert flere oljeflekker i grusen i områder hvor kasserte kjøretøy var lagret.



Bilde 2: Kasserte biler lagret på grusplass. Foto: Statsforvalteren i Agder

Avvik nr. 3: Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen punkt 2.7 *Internkontroll*

Beskrivelse av krav

Evje Bilopphogging og Service AS plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Internkontrollsystem

Under tilsynet kom det frem at virksomheten har et internkontrollsystem, men bare én ansatt er kjent med innholdet. Virksomheten kunne ikke fremvise internkontrollsystemet under tilsynet. Det er gjennomført miljørisikovurderinger som ble vist frem under tilsynet, men daglig leder har begrenset med kjennskap til innholdet. Det er heller ingen rutiner for oppfølging av risikovurderingene. Virksomheten opplyste at de skal få hjelp til å ta i bruk et bedre internkontrollsystem høsten 2024, som også skal tilpasses virksomhetens tillatelse.

Avviksregistrering

Virksomheten har et system for avviksregistrering. Daglig leder kjenner ikke til systemet og det har i liten grad blitt brukt. Det ble forklart at eventuelle avvik blir tatt muntlig med daglig leder.



Avvik nr. 4: Farlig avfall håndteres ikke i tråd med tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen punkt 3.7.1. *Farlig avfall*

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning.

Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres på innendørs og på fast ugjenomtregelig dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert at flere fat og dunker stod utendørs på betongdekket med sprekker. Det var derimot kun en av dunkene som hadde innhold. Det ble informert om at innholdet i dunken var spillolje og at den ikke hadde stått der over lengre tid. Virksomheten ble gjort klar over kravene i tillatelsen, og skulle flytte den fortløpende. Dunken var i tillegg feilmerket ettersom originalemballasjen viste noe annet enn det som var innholdet.



Bilde 3: Dunk med spillolje lagret utendørs. Foto: Statsforvalteren i Agder



Del 3: Vedtak om gebyr

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Evje Bilopphogging og Service AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 04.06.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Vegard Omestad Berntsen
- Veronica Skjævestad

Kontaktperson hos Evje Biloppfogging og Service AS

- Finn Oscar Rosmer

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg ble kontrollert under tilsynet:

- Evje Biloppfogging og Service AS



Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert

- håndtering og lagring av kasserte kjøretøy
- håndtering av farlig avfall og kjemikalier
- utslipp til vann og grunn
- internkontroll, herunder miljørisikovurdering

Inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler funn fra tilsynet, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Regelverk

Tilsynet omfatter følgende regelverk:

- Tillatelsen
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Hilsen

Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Veronica Skjævestad
seksjonsleder

Vegard Omestad Berntsen
tilsynsleder

Kopi til:

- Evje kommune