



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Sted:
Drammen

Dato:
1. oktober 2024

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2024/37864

Deres ref.:
Ida Viddal Vartdal

STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Saksbehandler:
Andreas Røed

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved E16 Bjørum - Skaret Kontrollnummer: 2024.001.R.SFOS

Kontaktperson ved revisjonen:

Fra Statens vegvesen:
Ida Viddal Vartdal

*Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,
Oslo og Akershus:*
Andreas Røed

Andre deltagere fra Statens vegvesen:

May Bente Hiim Sindre
Øyvind Storløkken
Marius Grønseth
Halldis Fjermestad

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:*
Øystein Hansgård Gjelsvik

Deltakere fra Skanska:

Jon Mikkel Haugen
Jon Korstad
Olav With Aasgård

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjon med E16 Bjørum - Skaret (Statens vegvesen) fra 23.09-27.09.2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren avdekket ingen avvik og ga 2 anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Virksomheten kan strukturere sin gjennomgang av internkontrollsystemet bedre for å sikre at rutiner for ytre miljø etterleves.
- Skriftlig rutine for håndtering av alarmer fra vannloggere samsvarer ikke med faktisk praksis.

Anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

1. oktober 2024	Andreas Røed	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Bærum kommune
- Hole kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED	
Organisasjonsnr.: 974725460	Eies av: 971032081
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: E16 Bjørum - Skaret	Anleggsnr.: 3310.0021.01
Kommune: Hole	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsvirksomhet	
Tillatelse gitt: 27. august 2020	Sist endret: 1. april 2022

2. Bakgrunn for revisjonen

Revisjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Revisjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Revisjonen ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Utslipp til vann
- Massehåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter revisjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. mars 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Statens vegvesen bli ilagt et gebyr på kr 201 800 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for flerdagstilsyn. Gebyrsatser i forurensningsforskriften ble endret 30. mai 2024. Dette er bakgrunnen for at gebyret er noe høyere enn hva som ble varslet 18. mars 2024.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten kan strukturere sin gjennomgang av internkontrollsystemet bedre for å sikre at rutiner for ytre miljø etterleves.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Dette skal dokumenteres skriftlig og ansvaret for å gjennomføre dette ligger hos ledelsen.

I henhold til Statens vegvesens kvalitetsplan for prosjektet (E16 Sandvika-Skaret, datert 05.06.2024) skal miljørisikovurderingen revideres hvert år. Virksomheten informerte under revisjonen at dette ikke ble gjennomført i 2023. Virksomheten kan med fordel strukturere sin gjennomgang av prosjekteres internkontroll bedre for å sikre at interne rutiner for ytre miljø etterleves.

Anmerkning 2

Skriftlig rutine for håndtering av alarmer fra vannloggere samsvarer ikke med faktisk praksis.

Kommentarer:

I henhold til skriftlig rutine for håndtering av alarmer fra vannloggere i forbindelse E16 Bjørum-Skaret (29.11.2024), skal virksomheten føre logg over alle hendelser der intern grenseverdi for turbiditet er overskredet. Det opplyses under revisjonen at dette ikke gjennomføres lenger i praksis, da vannloggere med turbiditetsmålinger til stadighet gir alarmer ved blant annet store regnskyll og andre forhold som ikke kan tilskrives prosjektets anleggsaktiviteter.

Basert på at det under revisjonen blir avdekket at rutine og praksis ikke samsvarer, kan virksomheten med fordel strukturere sin gjennomgang av interne rutiner bedre.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren