



OCEANIZE AS
Matmortua Foldavegen 6012
7940 OTTERSØY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Inspeksjonsrapport fra tilsyn 13.9.2024 - Oceanize AS - Nærøysund

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 13.09.2024 hos **Oceanize AS** (organisasjonsnummer: 997 311 388). Tilsynet var en oppfølging av tilsynet 11. april 2024 på grunn av alvorlige avvik. Virksomheten ga tilbakemelding på dette tilsynet i brev av 7. august 2024, som ble brukt som utgangspunkt på oppfølgingstilsynet i september.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalteren sin vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet i september og tilbakemelding på lukking av avvik fra tilsynet i april.

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket 11 avvik i april. I det følgende har vi oppsummert og kommentert deres oppfølging, og funn fra tilsynet i september 2024:

Det vil komme frem under hvert avvik hvordan dere har fulgt opp og om vi mener avviket er lukket eller fremdeles står åpent. Etter tilsynet i september er det 5 avvik som ikke er lukket (uthevet):

- 1. Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull**
- 2. Virksomheten kan ikke dokumentere oljeutskillernes kapasitet**



3. Dokumentasjonen på oversikt og tilstand til ledningsnett/rør er mangelfull
4. Virksomhetens rutiner er mangelfulle
- 5. Oversikt over avfallets opprinnelse og lagringstid er mangelfull / utilgjengelig**
6. Kompetanseplanen for ansatte er mangelfull når det kommer til farlig avfall
7. Virksomhetens risikovurdering har mangler
8. Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser med fare for ytre miljø
- 9. Virksomhetens lager for farlig avfall er ikke godt nok merket**
10. Ved påfyllingspunkt for drivstoff er det synlig søl/forurensning på bakken
- 11. Området er forsøplet**

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren ser alvorlig på omfanget av funn/avvik på tilsynet. Vi vil følge opp virksomheten med nytt tilsyn.

Oceanize AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **31. desember 2024**. Hvis retting av avvik viser seg å være mer omfattende, forventer vi en fremdriftsplan med beskrivelse av tiltak og tidsfrister innen samme frist.

Dere vil bli pålagt å betale gebyr

Statsforvalteren varsler at Oceanize AS må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer **2018/665**.

Del 2: Statsforvalteren sin vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 6.4 i tillatelse av 22.09.2020

Beskrivelse av krav

Virksomheten er ansvarlig for at prøvetakingsprogrammet er tilstrekkelig til å fange opp utslipp av alle aktuelle parametere.

Deres tilbakemelding fra august 24

Ifølge deres tilbakemelding har dere innledet et samarbeid med Nemko Norlab og Norconsult. Nemko skal bidra med rutiner, prøvetaking og vurderinger. Dere har byttet ut septiktanken og skal



renske opp i grøftene rundt anlegget. Dere skal montere fettavskiller og renske grøftene rundt anlegget i august.

Observasjoner under tilsynet i september og vår vurdering

Dere kunne ikke legge frem nye rutiner/vurderinger, og dere opplyser at det (på tilsynsdagen i september) ikke var gjennomført møte med ny konsulent. Opprensing av grøftene rundt anlegget var ikke gjennomført.

Avviket bygger på følgende:

- det er ikke vurdert hvilke relevante komponenter det kan være aktuelt å ta prøver av
- rutinen for prøvetaking er mangelfull med tanke på oppfølging ved unormale resultater

Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere oljeutskillernes kapasitet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.4, 6 og 6.2 i tillatelse av 22.09.2020

Beskrivelse av krav

Oljeutskiller og renseanlegg skal fungere, driftes og vedlikeholdes i henhold til tekniske retningslinjer. Oljeutskilleren skal være dimensjonert for de faktiske vannmengdene som blir tilført, og løsemidler og andre kjemikalier som kan redusere utskillerens funksjon (danne emulsjoner) skal ikke gå gjennom oljeutskilleren. System/rutiner for vedlikehold av utstyr skal være dokumentert.

Deres tilbakemelding fra august 24

Dere er uenig i at prøvetaking av oljeutskilleren to ganger i året ikke er vurdert, men opplyser samtidig at store endringer på anlegget på kort tid medfører at *mye av de dokumenterte vurderingene fra tidligere ikke lenger har noen relevans for dagens bruk.*

Norconsult skal vurdere behov og sammensetning av vannet. Norconsult skal også utarbeide en oversikt over rene og skitne soner for å kunne redusere behovet for kapasitet på oljeutskilleren.

Observasjoner under tilsynet i september og vår vurdering

Under tilsynet opplyser dere at en hendelse har ført til ekstra tømning/rensing av filter på den nye oljeutskilleren. Dere har også ekstra filter på anlegget, men dette er ikke montert på/ved oljeutskilleren. Vi forstår det slik at det pågår et arbeid med konsulenten, men at dette foreløpig ikke har resultert i noen tiltak.

Avviket bygger på følgende:

- det kan ikke legges frem oppdatert vurdering av vannets innhold og sammensetning
- virksomheten har ikke dokumentert og vurdert hvor store areal hver av oljeutskillerne dekker, og dermed hvor mye vann som går til den enkelte oljeutskiller



Avvik 3: Dokumentasjonen på oversikt og tilstand til ledningsnett/rør er mangelfull

Dere har gjennomført rørinspeksjon, og avdekket noen forbedringspunkter. Konsulenten skal beregne overvann etter at rørinspeksjonen er gjennomført.

Vi forventer at dere foretar relevante utbedringer/avgrensninger i tråd med anbefalingene etter rørinspeksjonen, og det videre arbeidet til Norconsult.

Vi lukker avviket, men vil følge opp temaet på senere tilsyn.

Avvik 4: Virksomhetens rutiner er mangelfulle

Under tilsynet i april ble det pekt på mangelfulle rutiner, og særlig tre områder ble kommentert, utslippskontroll, fremmede arter og avviksregistrering.

I deres tilbakemelding bemerker dere at første del av avviket er en gjentakelse av avvik 1, og vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med Nemko. Dere opplyser videre at dere har avsluttet mottak av hageavfall, og at risikoen for spredning av fremmede arter er redusert, samtidig som det arbeides med en oppdatert rutine. Dere opplyser også å ha oppdatert prosessbeskrivelsen for avvikshåndtering.

Vi er enige i at temaet utslippskontroll er det samme som i avvik 1 og slår disse sammen. Vi forutsetter at samarbeidet med Nemko resulterer i nye rutiner, og at spredning av fremmede arter fra anlegget inkluderes selv om faren er redusert.

Vi lukker avviket, men vil følge opp temaet på senere tilsyn.

Avvik 5: Oversikt over avfallets opprinnelse og lagringstid er mangelfull / utilgjengelig

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.9 i tillatelse av 22.09.2020.

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal føre ukentlig journal over alt avfall som mottas ved anlegget. Det skal til enhver tid være en oversikt over avfallsmengder fordelt på type, samt avfallets opprinnelse. Journal og dokumentasjon skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon. Vilkåret skal sikre at kravet til lagringstid overholdes, samt at man unngår opphoping av avfall.

Deres tilbakemelding fra august 24

Dere opplyser at Retura NT håndterer næringsavfallet under deres tillatelse. Dere opplyser at dere har mottatt en månedlig oversikt over mottatt og utkjørt avfall, og mener at dere oppfyller kravet til journal.



Om lagring/lagringstid av tauverk skriver dere at dere ikke ser på dette som avfall, og at det er rotete fordi dere må sortere ut like farger før produksjonen.

Observasjoner under tilsynet i september og vår vurdering

Heller ikke ved dette tilsynet var journal over avfallet som håndteres ved anlegget lett tilgjengelig. Dere kan hente informasjonen, men har ikke tilgang via egne systemer.

Når det gjelder tauverk kan virksomheten heller ikke ved dette tilsynet legge fram dokumentasjon på hvor lenge det har ligget der.

Virksomheten kunne ikke på inspeksjonsdagen:

- enkelt hente ut informasjon om mengder avfall som er mottatt
- legge fram dokumentasjon på hvor lenge tauene har ligget lagret på området



Bilde 1: Lagring av tau (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 13. september 2024)

Avvik 6: Kompetanseplanen for ansatte er mangelfull når det kommer til farlig avfall

To ansatte har nylig vært på kurs i håndtering av farlig avfall hos Nomiko, og håndtering av farlig avfall (oppdrettsnøter) er tatt inn i bedriftens kompetanseplan.

Vi lukker avviket, men vil følge opp temaet på senere tilsyn.

Avvik 7: Virksomhetens risikovurdering har mangler

Dere opplyser at arbeidet med risikovurderingen er fullført. Dere har vurdert egne akseptkriterier og



alle sentrale ansatte har vært involvert.

På tilsynsdagen ble en oppdatert risikovurderingen vist frem. Vi gjør ingen godkjenning av risikovurdering, det er opptil dere å vurdere om den er tilstrekkelig for deres aktiviteter.

Vi lukker avviket, men vil følge opp temaet på senere tilsyn.

Avvik 8: Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser med fare for ytre miljø

Dere opplyser at avvikene vi så på tilsynsdagen ikke var registrert, men at hendelsene nå er ryddet opp i; området for lagring av sekker med plastpellets er asfaltert og en ungdomsbedrift har ryddet flygeavfall. En oppdatert prosedyre for avvikshåndtering er oversendt.

Virksomheten har relativt få registreringer av hendelser som kan få/har fått konsekvenser for ytre miljø i avvikssystemet. Vi forventer å se at systemet brukes mer aktivt til å registrere hendelser, avdekke forbedringspunkter og arbeide forebyggende med tanke på ytre miljø, ved neste tilsyn.

Vi lukker avviket, men vil følge opp temaet på senere tilsyn.

Avvik 9: Virksomhetens lager for farlig avfall er ikke godt nok merket

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 4.5 e) i tillatelsen av 22.09.2020.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11.

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften kapittel 11 skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Virksomheten er ansvarlig for at alle krav i forskriften er oppfylt.

Deres tilbakemelding fra august 24

Dere har anskaffet en godkjent miljøcontainer.

Observasjoner under tilsynet i september og vår vurdering

På tilsynsdagen manglet de nye containerne merking utenpå (farlig avfall) og inni (avfallstype/avfallsnummer).



Avvik 10: Ved påfyllingspunkt for drivstoff er det synlig søl/forurensning på bakken

Dere har byttet ut den gamle dieseltanken med en ny. Massene rundt og under den gamle tanken er byttet ut. De oppgravde massene er prøvetatt og levert til godkjent deponi. Ny tank er plassert på fast dekke.

Vi lukker avviket, men vil følge opp temaet på senere tilsyn.

Avvik 11: Området er forsøplet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 5.1 i tillatelse av 22.09.2020
- Forurensningsloven § 7 første ledd.

Beskrivelse av krav

Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall fra anlegget skal skje fortløpende. I henhold til forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning.

Deres tilbakemelding fra august 24

Dere har iverksatt og gjennomført flere oppryddingstiltak. Overflatemasser er fjernet og levert til godkjent mottak, mange av flatene er ryddet og asfaltert. Sluttrapport på oppryddingen skal leveres innen fristen 31.12.2024.

Observasjoner under tilsynet i september og vår vurdering

Det er gjort en betydelig ryddejobb på anlegget. De tette flatene gjør det enkelt å holde orden, men samtidig blir avrenning av mikroplast fra håndtering av nøter, tauverk og annen plast enklere/mer «effektivt». Dere har et ekstra rensetrinn/filter stående på anlegget, men på tilsynsdagen var dette ikke montert.

Under befaringen observerte vi bla isopor som kan følge avrenning til rør eller bekk/grøft.

Tilstandsrapport for området skal utarbeides/oppdateres, og anlegget/området skal registreres i databasen Grunnforurensning. Dette iht eget pålegg av 4. september 2024. Vi avventer sluttrapporten på oppryddingen før vi vurderer om dette avviket kan avsluttes.



Bilde 2 og 3: Mikroplast og isopor på anlegget (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 13. september 2024)

Avviket bygger på følgende:

- det er mikroplast og isopor på anlegget som kan følge overvann uhindret ut i nærliggende resipient
- oppryddingen er ikke ferdigstilt/rapportert (frist 31.12.2024).

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varslar at Oceanize AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på 40 400 kr. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen **to uker** etter at dette brevet er mottatt.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Oceanize AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalteren sine risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Sigrid Lund Drage
- Ida Frøya Svendsen

Kontaktperson hos Oceanize AS

- Eli Fjær

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Oceanize AS ble kontrollert under tilsynet:

- Matmortua avfallsanlegg

Tema kontrollert

Tilsynet ble utført som et ledd i oppfølging av mange og alvorlige avvik ved tilsynet som ble utført 11. april 2024. Tema for tilsynet var avvikene som ble avdekket da, inkludert en ny befarings på området.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Aktivitet utenfor gjeldende reguleringsplan

Dere skriver at dere er i gang med å tilbakeføre området vest for anlegget til LNF i tråd med grensene i reguleringsplanen. Området ved oljeutskilleren skal også vegeteres, foruten adkomst og kumlokk. Dere opplyser at dette er iht godkjenning fra kommunen.

Fremdriftsplan for lukking av avvik

Enkelte av avvikene vurderte dere at det ikke var mulig å lukke før fristen for tilbakemelding gikk ut. Dere sendte en fremdriftsplan for disse. Vi tar dette til etterretning, og vil vurdere tilbakemeldingene når de kommer.

Tilsyn fra Miljødirektoratet

Dere har høsten 2024 hatt tilsyn fra Miljødirektoratet. Dere fikk ett avvik, det var fra internkontrollforskriften, med undertema; *avfallsfasens opphør*. Dette temaet er også relevant for vår vurdering av driften (lagring av avfall) ved anlegget. Vi vil følge med på bedriftens tilbakemelding og Miljødirektoratet sin videre oppfølging av tematikken.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen **to uker** etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalteren sin postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Eli Fjær - Oceanize AS
Dagfinn Hammer - Oceanize AS
Nærøysund kommune

Postboks 133, Sentrum

7901

RØRVIK