



HAUKA DEPONI AS
Postboks 567, Skøyen
0214 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Inspeksjonsrapport - Hauka deponi - 2024.311.I.SFTL - 22.10.2024 - Hauka deponi AS - Midtre Gauldal

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 22.oktober 2024 på Hauka deponi, Hauka deponi AS (virksomhetsnummer: 924 477 105/924 446 218).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalteren sin vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Kart over plassering av farlig avfall i deponiet mangler.
- Avvik 2: Rutine for drift og vedlikehold av renseanlegget er mangelfulle.
- Avvik 3: Det er ikke etablert punkter for måling av setninger på deponiet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Hauka deponi AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 31. januar 2025.



Dere må betale gebyr

Hauka deponi AS må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2018/8718.

Del 2: Statsforvalteren sin vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Kart over plassering av farlig avfall i deponiet mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.5 i tillatelsen av 5.12.2022; oversikt over deponiets utstrekning

Beskrivelse av krav

Den ansvarlige for avslutning og etterdrift skal påse at deponiets arealmessige utstrekning er avmerket på kart. Områder med farlig avfall skal særlig avmerkes. Kartet skal være tilgjengelig for fremtidige grunneiere og forurensningsmyndigheten.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen kan det ikke legges frem kart som viser hvor farlig avfall er lagt i deponiet.

Kart over hvor i deponiet farlig avfall er plassert, også på hvilket dyp i deponiet, er viktig informasjon som må være tilgjengelig for ettertiden. Bygge- og gravearbeider på deponiet kan ikke finne sted uten at Statsforvalteren har, som et minimum, uttalt oss i saken. Det er viktig at vi kan formidle informasjon om hvor det kan påtreffes farlig avfall i deponiet.

Avvik 2: Rutine for drift og vedlikehold av renseanlegget er mangelfulle

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.3 i tillatelsen av 5.12.2022; internkontroll, rutiner for drift og vedlikehold
- Internkontrollforskriften § 5; Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, 2. ledd, pkt 4.

Beskrivelse av krav

Den ansvarlige for avslutning og etterdrift plikter å etablere internkontroll for avslutnings- og etterdriftsfasen i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at den ansvarlige overholder alle krav gitt i tillatelsen og relevante lover og forskrifter. Den ansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Den ansvarlige for avslutning og etterdrift plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.



For alle anlegg som reguleres av kravene i tillatelsen, som oppsamlingssystem og renseanlegg for sigevann, gassanlegg, overvannssystem og grunnvannsbrønner, skal det foreligge oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging og kontroll. Det skal foreligge oppdaterte tegninger og beskrivelser som viser anleggenes plassering og hvordan anleggene er bygget. Det skal også regelmessig føres driftsjournal for alle anlegg.

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Deponiet har ikke akseptkriterier for utslipp fra renseanlegget. Det er heller ingen fast rutine for å tømme slam, hverken i forhold til hyppighet eller i forhold til hvor mye slam (suspendert stoff) som tillates i utslippet før bassengene må tømmes.

I bedriftens rutine/sjekkliste for drift av renseanlegget brukes uttrykk som *ved behov* og *dette må vurderes særskilt*, uten at disse uttrykkene er nærmere definert.

Avvik 3: Det er ikke etablert punkter for måling av setninger på deponiet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 3.8 e) i tillatelsen av 5.12.2022; dokumentasjon
- Vilkår 5.4.1 i tillatelsen av 5.12.2022; toppdekke og setninger

Beskrivelse av krav

Når avslutningen av deponiet er gjennomført, skal følgende dokumentasjon foreligge og oversendes ... e) Plan over nøyaktig plassering (koordinater) av målepunkter for setninger. Alle målepunkter skal ha en entydig merking.

Toppdekket skal kontrolleres for sprekker, hull og erosjon minimum en gang i året. Setningsmålinger skal gjennomføres minimum hvert tredje år. Hull og sprekker skal tettes og skader på grunn av erosjon skal utbedres fortløpende. Setninger som medfører dammer på overflaten, skal utbedres slik at overvannet føres bort fra deponiet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen er det ikke etablert setningspunkter for måling av setninger på deponiet.

Det er et krav om at setninger skal måles hvert 3. år. Dette skal gjøres for å følge med på hvordan deponiet beveger seg/synker sammen, og det må derfor etableres punkter som kan måles inn.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Hauka deponi AS må betale et gebyr på 40 400 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.



Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 18. september 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Hauka deponi AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalteren sitt risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Sigrid Lund Drage
- Hanna Sofie Thorvaldsen

Fra Hauka deponi AS/NGM3 deltok

- Jeanette Syvertsen
- Ole Johan Aas-Haug

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Hauka deponi AS ble kontrollert under tilsynet:

- Hauka deponi

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Utslipp til vann

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)



- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Samtidig med tilsynet ble det gjennomført en avslutningsinspeksjon. Vi vil utarbeide en egen rapport etter denne.

Dere har fått utsatt frist til 1. mars 2025 med å svare ut vilkårene 3.4 og 3.5 i tillatelsen fra 5.12.2022, vilkårene handler om sigevannsoppsamling og sigevannsbehandling. Vedtaket om utsatt frist er gitt 18. oktober 2024.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalteren sin postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Rørosveien 11

7290

STØREN