



Planktonic AS
Bynesveien 48
7018 Trondheim

Saksbehandler:
Anette Pettersen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Planktonic AS Kontrollnummer: 2023.276.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Håvard Aakerøy
Maria Hovden

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Anette Pettersen
Torill Espedal

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn hos Planktonic AS den 21.03.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen tre uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 3 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomhetens risikovurdering er mangelfull
2. Bedriften har ikke en skriftlig rutine for å vurdere substitusjon
3. Bedriften mangler program for utslippskontroll.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30.03.2023
dato

Anette Pettersen
kontrollør

Marit Lorvik (e.f)
underdirektør

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Trondheim kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Planktonic AS	
Organisasjonsnr.: 993326852	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 10,910 – Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

Kontrollert enhet

Navn: Plantonic AS	Anleggsnr.: 5001.0497.01
Kommune: Trondheim	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	
Tillatelse gitt: 06.01.2021	Sist endret: 21.02.2022

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Overholdelse av utslippstillatelse
- Utslippskontroll
- Resipientovervåking
- Internkontroll
 - Risikovurderinger
 - Avvikshåndtering
- Avfall og kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Planktonic AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Planktonic AS **15.05.2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med saksnummer 2020/8393.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14.03.2023.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren, i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Planktonic AS bli ilagt et gebyr på kr 22 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven.

En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova) og på nettstedet www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomhetens risikovurdering er mangelfull

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, punkt 6 og tillatelsens punkt 10.1 – miljørisikovurdering.

Kommentarer:

I internkontrollforskriften § 5, punkt 6 står det at bedriften skal: *«kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene»*.

Bedriften har risikovurdert flere av aktivitetene ved driften sin, men stort sett med vekt på arbeidsmiljø/helsefare.

Risikovurderingene må også inneholde relevante vurderinger av anlegget og driften med tanke på risiko for ytre miljø. Eksempel på relevante vurderinger kan være om målingene som tas av prosessavløpsvannet er representative, risiko for utslipp fra anlegget til luft eller vann, håndtering av avfall, bruk og oppbevaring av kjemikalier mv. (listen er ikke uttømmende).

Avvik 2: Bedriften har ikke en skriftlig rutine for å vurdere substitusjon.

Avvik fra: Produktkontrolloven § 3a, internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7

Kommentar:

Produktkontrolloven § 3a sier: *«Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.»*

Bedriften redegjorde for hvilke vurderinger som er gjort med tanke på utskifting av kjemikalier som brukes i driften, men kunne ikke under tilsynet legge frem dokumentasjon som viser at det er gjort konkrete vurderinger mht. substitusjon av aktuelle kjemikalier. Det kunne heller ikke vises frem en rutine for vurdering av substitusjon.

Avvik 3: Bedriften mangler program for utslippskontroll.

Avvik fra: Tillatelsen pkt. 3.1, 11.2 og 11.4.

Kommentarer:

Tillatelsen stiller krav til måling av utslipp, grenseverdier for TOC og mengde skall, samt krav til utslippsprogram. Bedriften viste under tilsynet til målinger av prosessavløpsvann/rur-avfall gjennomført i 2021. Resultatene fra prøvene blir brukt til å gjøre en løpende vurdering av hvor mye som slippes ut fra bedriften (TOC, tot-N, tot-P og avfall i form av rur-rester.).

Bedriften kunne under tilsynet ikke legge frem rutiner for gjennomføring av målinger eller program for utslippskontroll.

7. Andre forhold

Bedriften har utarbeidet forslag/planer for avfallshåndtering av skjellavfallet for sesongen 2024 (mottatt 10.10.2022). Det er gitt midlertidig tillatelse til dagens løsning med å slippe rur-skallene ut på ca. 30 m dyp i Trondheimsfjorden.

Bedriften planlegger å legge til rette for kompostering av rur-avfallet fra neste sesong. Slik vi oppfatter planene, er det ønske om å samle avfallet i 1000 l - sekker, som deretter blir transportert til en lokalitet på Byneset. Der skal sekkene stå tildekket i ca. 1 år, slik at rester av organisk materiale skal brytes ned.

Vi er usikre på om foreslått (komposterings)metode vil sørge for nødvendig nedbrytning av det organiske materialet i avfallet, og vi har derfor bedt bedriften ta kontakt med Mattilsynet for vurdering.

Vi gav under tilsynet beskjed om at denne aktiviteten (kompostering av rur-avfall) sannsynligvis vil kreve en tillatelse etter forurensningsloven, og at vedkommende som skal være ansvarlig for komposteringsaktiviteten må søke Statsforvalteren om dette.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 21.02.2022