

SAR AS AVD TREATMENT RISAVIKA
Postboks 83
4098 Tananger

Oslo, 18. mars 2025

Deres ref.:
Christer Engstrøm

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/2153
2025.0111.miljodir

Saksbehandler:
Ingrid Gisnås Vardeberg

Rapport etter tilsyn 4. - 6. mars 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SAR AS AVD TREATMENT RISAVIKA (heretter SAR Risavika) (virksomhetsnummer: 917109958).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: SAR Risavika har ikke risikovurdert alle relevante ekstremvær-hendelser

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

SAR RISAVIKA må snarest rette opp avviket. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 2. mai 2025.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

- Anmerkning 1: Virksomhetens styrende dokumentasjon for mottak av avfall og beredskap kan med fordel oppdateres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

SAR RISAVIKA må betale et gebyr på 155 800 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Ingrid Gisnås Vardeberg. Merk svaret med saksnummer 2025/2153 og tilsynsnummer 2025.0111.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: SAR Risavika har ikke risikovurdert alle relevante ekstremvær-hendelser

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 13.1 *Miljørisikoanalyse*
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd nr. 6

Beskrivelse av krav

Tillatelsens punkt 13.1 stiller krav til at bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, og at miljørisikoanalysen skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader. Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer.

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd nr. 6 stiller krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

SAR Risavika har utarbeidet miljørisikovurderinger for sin virksomhet. For ytre miljø er det blant annet gjort risikovurderinger rundt TCC-prosessen, tanklagring, lasting/lossing, CTT-lagring og tømmestasjoner.

SAR Risavika har vurdert ekstrem kulde som følge av klimaendringer som uønsket hendelse. Andre potensielle hendelser knyttet til ekstremvær og klimaendringer er ikke omfattet av risikoanalysen. Dette inkluderer eksempelvis stormflo, ekstrem nedbør og endrede grunnforhold. Virksomheten opplyste under tilsynet at vurderinger knyttet til klimaendringer er noe som jobbes med på konsernnivå.

Ved slike vurderinger er det vesentlig å benytte siste oppdaterte kunnskap og kartmateriell for temaene flom, skred, havnivå mm. Informasjon om klimaendringer finnes på nettstedene til NVE, Kartverket, Meteorologisk institutt og Miljødirektoratet.

Anmerkning 1: Virksomhetens styrende dokumentasjon for mottak av avfall og beredskap kan med fordel oppdateres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble enkelte av virksomhetens rutiner gjennomgått. Miljødirektoratet har følgende kommentarer:

- Virksomheten har en rutine for mottak av boreavfall som er gjeldende for flere SAR-anlegg, kalt "Boreavfall, mottak og håndtering av slop og kaks i skip'er og transporttanker". Det foreligger også en felles sjekklister for mottakskontroll. Denne sjekklisten har SAR Risavika implementert gjennom et eget regneark. I rutinen for mottak står det at alt boreavfall som mottas skal testes for % LEL og H₂S, og at dette skal krysses av i sjekklisten. Denne testingen fremgår imidlertid ikke av SAR Risavikas regneark. Virksomheten oppgir at gassmålinger gjøres der operatør vurderer at det er behov, men ikke for samtlige skipper/transporttanker slik fellesprosedyren for SAR-anlegg tilsier. SAR Risavika kan med fordel oppdatere sine rutiner/sjekklister slik at det tydeliggjøres hva som er gjeldende praksis, og gjennomføring av måling synliggjøres.
- I SAR Risavikas beredskapsplan beskrives det at virksomheten er en del av industrivernet på ASCO-basen, som er kjernen i beredskapsresponsen ved mer alvorlige hendelser. I tillegg til industrivernets utstyr har SAR Risavika egne beredskapskasser. I beredskapsplanen er det beskrevet at kassene er plombert, og at de kun skal benyttes ved alvorlige hendelser. I praksis er kassene åpne, og er ment til å håndtere mindre utslippshendelser. SAR Risavika kan med fordel oppdatere beredskapsplanen for å reflektere gjeldende praksis.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at SAR RISAVIKA må betale et gebyr på 155 800 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 4 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 22. januar 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SAR RISAVIKA sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 10.02.2025: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner.
- Sluttmøte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ingrid Gisnås Vardeberg
- Erland Årstøl
- Turid Lesteberg (saksbehandler)
- Sissel Berntsen (observatør fra Statsforvalteren i Rogaland)

Kontaktperson hos SAR RISAVIKA

- Christer Engstrøm

Deltakere på revisjonen:

Stilling/Funksjon	Deltatt på			
	Formøte	Oppstartsmøte	Intervju	Sluttmøte
Avdelingsleder	x	x	x	x
SVP Treatment	x	x		x
HMSK-rådgiver	x	x	x	x
HMSQ/Sustainability manager	x	x		x
Miljørådgiver	x	x	x	x
Driftsleder	x	x	x	x
Vedlikeholdskoordinator		x	x	x
Skiftleder		x	x	
ESG/energiledelse		x	x	x
Logistikkkoordinator		x	x	x
Kvalitetskoordinator			x	

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende SAR RISAVIKA ble kontrollert under tilsynet:

- SAR AS Treatment Risavika, Sola

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontrollsystemet
- Avfallsbehandling
- Tanklagring
- Energiledelse
- Utslipp til luft

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for SAR AS avd. Treatment Risavika, datert 28. august 2012, sist endret 22. februar 2022
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Innrapporterte miljøavvik for 2023 og 2024

- Ledelsens gjennomgang
- Relevante rutiner og prosedyrer
- Miljøriskovurderinger
- Tiltaksplan og energikartlegging, energiledelse
- Beredskapsplan
- Aktivitetsplan 2025
- Utslippsmålinger, luft
- Prøveresultater, tørrstoff
- Tankinspeksjonsrapporter

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

SAR Risavika er plassert inne på ASCO-basen, og deler tankgård med Halliburton. Siden Halliburton disponerer flertallet av tankene, er de eiere av og ansvarlige for utstyr tilknyttet drenering av vann fra tankgård, ifølge SAR Risavika. Siden SAR Risavika er døgnbemannet, har de på forespørsel fra Halliburton vært hjelpelige i arbeidet med drenering av tankgården.

SAR Risavika leier tilgang til rørgater under bakken og påkoblingspunkter ved kai fra ASCO-base. Virksomheten opplyser at ASCO-base har ansvar for vedlikehold av dette utstyret.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Ingrid Gisnås Vardeberg
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Rogaland
- Sola kommune