



ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS
Anna Eriksens vei 8
8432 ALSVÅG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristine Vevik, 75547815

Rapport etter tilsyn - Alsvåg lakseslakteri AS - Øksnes kommune

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS (virksomhetsnummer: 948 927 241) den 27.03.2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har ikke fettutskiller
- Avvik 2: Virksomheten har mangler i merking og rutiner for håndtering av farlig avfall
- Avvik 3: Virksomheten har ikke måleprogram

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 05.06.2025.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Utskriften av rutinen for prøvetaking av prosessavløpsvann på verksted/reanseanlegg var utdatert



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2008/6223.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har ikke fettutskiller

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse for Alsvåg lakseslakteri AS, vilkår 3.1

Beskrivelse av krav

I utslippstillatelsen er det stilt krav om at prosessavløpsvannet skal ledes gjennom en fettavskiller eller en innretning med minst tilsvarende avskillingseffekt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaringen opplyste virksomheten at det ikke var installert fettavskiller ved anlegget, og at en slik innretning heller aldri har vært installert. Statsforvalteren vurderer at dette er i strid med kravene i utslippstillatelsen og dermed et avvik. Ved tidligere tilsyn i 2015 og 2021 ble ikke dette forholdet påpekt, og vi finner heller ikke dokumentasjon på tidligere dialog med oss om dette i vårt arkiv. Det er imidlertid virksomhetens ansvar å sikre at driften til enhver tid er i samsvar med gjeldende tillatelse.

Vi gjør oppmerksom på at det i den oppdaterte tillatelsen ikke vil stilles krav til spesifikke renseløsninger sånn som fettutskiller. Dette innebærer at virksomheten ikke vil være forpliktet til å installere en slik innretning for å rette opp avviket.

Avvik 2: Virksomheten har mangler i merking og rutiner for håndtering av farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Avfallsforskriften § 11-5 og 11-12.
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften stiller krav om at farlig avfall skal oppbevares forsvarlig for å hindre forurensning og sikre trygg videre håndtering. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall eller sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer i videre avfallshåndtering. I faktaark M-284 (2014)¹ har Miljødirektoratet konkretisert at forsvarlig oppbevaring innebærer at det farlige avfallet skal oppbevares utilgjengelig for allmennheten, at det skal være merket, og at det ikke skal kunne forurense omgivelsene.

¹ [Faktaark M-284 Håndtering av farlig avfall](#)



Virksomheten plikter også å deklare alt farlig avfall ved levering og ha skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall i sin internkontroll. Internkontrollforskriften krever at virksomheten har systematiske rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet observerte vi at virksomheten har en egnet oppbevaringsløsning for spillolje i en merket beholder med tett lokk. Samtidig ble det funnet en umerket dunk med spillolje plassert direkte på gulvet i miljøkonteineren for farlig avfall. Alt farlig avfall, inkludert oljerester, skal oppbevares i tydelig merkede beholdere.

Virksomheten har gitt avfallsselskapet fullmakt til å deklare farlig avfall ved henting, men det føres ingen egenkontroll med at alt farlig avfall blir korrekt deklart. Selv om deklarerer utføres av en ekstern aktør, er det virksomheten som avfallsprodusent som har ansvaret for at alt farlig avfall blir deklart riktig. Det skal derfor være rutiner for egenkontroll av deklarasjoner for å sikre at de samsvarer med det avfallet som faktisk er levert.

Gjennomgangen av virksomhetens rutine for avfallshåndtering viste at det ikke fremgår tydelig hvordan alle fraksjoner av farlig avfall skal håndteres (lagring og levering). Innledningsvis beskrev rutinen de fraksjonene farlig avfall som virksomheten genererer, men det var videre i rutinen ikke beskrevet hvordan hver av disse fraksjonene skulle lagres og leveres. Rutinen mangler også prosedyrer for å sikre at årlig innlevering av farlig avfall gjennomføres og hvordan virksomheten skal sikre egenkontroll av deklarasjoner.

Avvik 3: Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til vann, luft og støy

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse for Alsvåg lakseslakteri AS, vilkår 11.1

Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsens vilkår 11.1 skal virksomheten gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft, vann og støy til omgivelsene. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i internkontrollen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kunne dere legge frem rutiner for prøvetaking av prosessavløpsvann samt rutiner for drift av renseanlegget. Dere kunne imidlertid ikke legge frem et måleprogram i tråd med kravene i vilkår 11.1. Vi minner om at vurderinger som omhandler utslipp til luft og støy også skal være inkludert i måleprogrammet.

Mangelen på et helhetlig måleprogram for utslipp til vann, luft og støy medfører at virksomheten ikke oppfyller gjeldende krav. Dette øker risikoen for at utslipp ikke fanges opp eller overvåkes på en representativ måte. Under tilsynet orienterte vi om forurensningsforskriften kapittel 36A *Generelle krav til forurensende virksomhet*² som trådte i kraft 01.01.2025. Ved utarbeidelsen av måleprogram, må dere følge § 36A-17.

² [Forurensningsforskriften kap. 36A](#)



Anmerkning 1: Utskriften av rutinen for prøvetaking av prosessavløpsvann på verksted/reanseanlegg var utdatert

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaringen av reanseanlegget bemerket vi at den utskrevne versjonen av rutinen for prøvetaking av prosessavløpsvann ikke var oppdatert med siste versjon. Gjennomgangen av dokumentasjonen i internkontrollen viste at det var gjort endringer av betydning i den nyeste versjonen, som ikke var reflektert i den tilgjengelige utskriften.

Virksomheten bør etablere rutiner for å sikre at oppdaterte versjoner av drifts- og prøvetakingsrutiner alltid er lett tilgjengelige for medarbeidere som benytter dem. Dette bidrar til å sikre at prøvetakingen gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyrer og krav.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 04.03.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kristine Vevik
- Camilla Risa Haugstad

Kontaktperson hos ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS:

- Stian Rydningen



Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS ble kontrollert under tilsynet:

- Alsvåg lakseslakteri AS

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann, luft og støy
- Beredskap mot akutt forurensning

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse for Alsvåg lakseslakteri AS, Øksnes av 22.04.2010

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rutiner knyttet til drift av renseanlegg og prøvetaking
- Miljørisikovurdering
- Avvikshåndteringssystem
- Rutine for avfallshåndtering i virksomheten

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Nye industrikrav i forurensningsforskriften

Under tilsynet var det i hovedsak virksomhetens etterlevelse av gjeldende utslippstillatelse av 22.04.2010 som ble kontrollert. Vi orienterte imidlertid om forurensningsforskriften kapittel 36A om generelle krav til forurensende virksomhet. De nye kravene er overlappende med vilkår stilt i eksisterende tillatelse inntil den er oppdatert. I denne perioden er kravet i forskrift eller tillatelse som har mest restriktiv ordlyd, det gjeldende. Under tilsynet bemerket vi oss forhold som ikke var i tråd med den nye forskriften. Dette gjaldt blant annet måling/beregning av mengde prosessavløpsvann (§ 36A-16) og krav om beredskap mot akutt forurensning (§ 36A-21). Virksomheten bør snarest skaffe seg oversikt over kapittel 36A, og sørge for nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av forskriften.

Utkast til endret tillatelse

Under tilsynet ble utkastet til oppdatert tillatelse diskutert, og virksomheten fikk anledning til å stille spørsmål/kommentere. Vi avventer skriftlig tilbakemelding på utkastet innen 20.06.2025, og vil sende ut endelig vedtak etter dette.



Sorteringsordning for batterier

Husholdningsbatterier (AA, AAA, C, D, 9V, mm.) klassifiseres ikke som farlig avfall, men dere skal likevel sortere og levere slike batterier separat. Det er flere typer batterier som klassifiseres som farlig avfall, og disse er deklarasjonspliktig. Dere må derfor sørge for at batterier som er klassifisert som farlig avfall ikke blandes med husholdningsbatteriene. Under tilsynet informerte dere om at dere har en ordning hvor Alsvåg skole henter småbatterier hos dere og leverer dette videre til miljøstasjon/lovlig mottak. Vi har ikke kjennskap til bakgrunnen for innsamlingen, men vi er klar over at det arrangeres nasjonale undervisningsopplegg som «Batterijakten», hvor det konkurreres i å samle inn mest mulig batterier. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder batterier fra private hjem og ikke fra virksomheter. Vi ønsker også å informere om at EU nylig har vedtatt at flere typer batterirelatert avfall blir klassifisert som farlig avfall. Når dette regelverket blir gjennomført i Norge vil dette kunne påvirke virksomhetens håndtering av batterier.

Bruk av Ensilox K2 og forholdet til CLP-forordningen

Under tilsynet ble det opplyst om at det brukes Ensilox K2 til ensilering av animalske biprodukter fra egen produksjon. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at Ensilox K2 er omfattet av CLP-forordningen³ og vil derfor være omfattet av kravene i forurensningsforskriften kapittel 18 dersom den lagres i tanker større enn 2m³.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Kristine Vevik
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
ØKSNES KOMMUNE

Storgata 27

8430

MYRE

³ [Sikkerhetsdatablad Ensilox K2](#)