



ORGANISK MATERIELRETUR AS  
Foldavegen 6012  
7940 OTTERSØY

Kontakt saksbehandler  
Sissel Berntsen, 51568820

## Inspeksjonsrapport 2025.017.I.SFRO - tilsyn 2025 - industri - Karmøy - Organisk Materielretur AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos ORGANISK MATERIELRETUR AS 914 421 586, 11.03.2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har ikke overholdt pålegg om stans i mottak i plastavfall, tau og nøter til næring
- Avvik 2: Virksomheten har ingen internkontroll
- Avvik 3: Virksomheten overholder ikke vilkår 1.2 i tillatelsen (Krav til anlegg)
- Avvik 4: Virksomheten forsøpler nærområdet
- Avvik 5: Virksomheten har ikke levert egenkontrollrapport for 2024.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1 til og med avvik 4. Avvik 3 og avvik 4 er gjentakende forhold fra 2022 og 2023.

ORGANISK MATERIELRETUR AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 05.05.2025.



## Statsforvalteren har ingen anmerkninger

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at ORGANISK MATERIELRETUR AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 51 900. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfrompost@statsforvalteren.no ved Sissel Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2025/975 og tilsynsnummer 2025.017.I.SFRO.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 2: Virksomheten har ikke overholdt pålegg om stans i mottak i plastavfall, tau og nøter til næring

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Pålegg om stans i mottak i plastavfall, tau og nøter til næring saksnummer 2024/7345-6, datert 16.02.2023.

### Beskrivelse av krav

Statsforvalteren i Rogaland påla Organisk Materielretur AS stans i mottak av plastavfall, tau og nøter fra næring. Med dette mente Statsforvalteren mottak av alle avfallstyper oppgitt i punkt 1.1.1 i tillatelsen. Virksomheten overskrider rammen i tillatelsen for mellomagring av avfallstypene nevnt ovenfor.



### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På kontrolldagen opplyste Statsforvalteren at en annen virksomhet har dokumentert at de har levert avfall til Organisk Materielretur AS i 2024. Organisk Materielretur AS er pålagt stans, og skal ikke motta plastavfall, tau, nøter før pålegg er oppfylt om opprydning utendørs på eiendom gnr./bnr. 140/49, se avvik 3. Organisk Materielretur AS kunne på kontrolldagen ikke dokumentere forholdene rundt mottak av avfallet. Vi har heller ikke mottatt dokumentasjon etter tilsynet. Basert på den informasjon som er tilgjengelig, overholder ikke Organisk Materielretur AS pålegget om stans ved å ta imot nytt avfall, i tillegg vil dette føre til at mer avfall må lagres utendørs og forlenger perioden med opprydningen av plastavfall.

Statsforvalteren ser alvorlig på avviket.

### Avvik 2: Virksomheten har ingen internkontroll

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5 annet ledd punkt 6 og punkt 7. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 23.04.2019 vilkår 2.6.

#### Beskrivelse av krav

Ifølge internkontrollforskriften annet ledd punkt 6 skal virksomheter kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. I annet ledd punkt 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

OMR har ikke et dedikert system for internkontroll. OMR kunne under tilsynet ikke vise til skriftlige dokumenterte rutiner for sentrale deler av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. OMR kunne ikke fremvise rutiner for:

- Mottakskontroll
- Driftsinstrukser
- Driftsjournaler
- Vedlikeholdsrutiner
- Miljørisikovurdering
- Beredskapsplan

Det eksisterer ingen system for avvikshåndtering. Statsforvalteren vurderer at OMR ikke har rutiner eller kontroll med forhold rundt miljøpåvirkning fra egen bedrift, og har ikke gjennomført en kartlegging av mulige hendelser som kan påvirke ytre miljø.

Statsforvalteren ser alvorlig på avviket.

### Avvik 3: Virksomheten overholder ikke vilkår 1.2 i tillatelsen (Krav til anlegg)

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 23.04.2019 vilkår 1.2. Krav til anlegg.



### **Beskrivelse av krav**

All håndtering av avfall skal foregå på en forurensningsmessige forsvarlig måte. Anlegget skal være utformet slik at virksomheten ikke medfører at jord, luft og vann/sjø forurenses. All sortering, behandling og mellomlagring av plastavfall skal foregå innendørs og på fast dekke. Bedriften kan likevel lagre inntil 150 tonn (utsortert) tau og nøter utendørs. I tillegg kan bedriften lagre inntil 50 tonn plastrør utendørs. Dette betinger at plastrørene, tauene og nøtene er plassert i containere, bak en vegg, eller på annen måte skjermet mot innsyn fra sjøen forsvarlig måte.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under befaring ble det observert plastavfall som flyteelementer, leppefiskskjul, storsekker, støymatter fra tunnel, plastpaller, diverse mykt plastavfall og diverse hardplast som var lagret utendørs. Virksomheten kan kun lagre inntil 150 tonn utsortert tau og nøter i tillegg til 50 tonn plastrør utendørs. Alt annet plastavfall fra næring skal lagres innendørs. Virksomhetens representant opplyste at anslagsvis 450 tonn tau og nøter var mellomlagret utendørs på kontrolldagen, (og 2-3 tonn plastrør). Virksomheten har ingen dokumentert oversikt over lagringsmengder og lagringstid for plastavfall, tau og nøter på anlegget hverken innendørs eller utendørs. Ifølge virksomhetens representant må en slik oversikt lages basert på manuell summering. Mangel på journalføring gjør det vanskelig å sikre at krav om lagringstid overholdes og balanse mellom avfallsmengde inn og ut av anlegget. Oversikten er viktig for å unngå at avfall lagres for lenge, samt at store mengder avfall gir risiko for brann, avrenning og spredning av plast.

Virksomheten er i brudd med tillatelsen, Statsforvalteren ser alvorlig på avviket.

Virksomheten kan ikke vise til dokumentasjon (bilder, kvitteringer, leveringssted) på opprydning av plastavfall utendørs på eiendom gnr/bnr 140/49.

For forholdet beskrevet over foreligger det et vedtak om pålegg om opprydning med vedtak om tvangsmulkt, datert 20.04.2023 (saknummer 2022/7345) med påfølgende innkreving av tvangsmulkt for opprydning av plastavfall utendørs på eiendom gnr/bnr. 140/49, datert 24.06.2024. (Gjelder ikke tau og nøter som er fjernet fra eiendom gnr/bnr. 140/35 i Karmøy kommune).

Innkreving av tvangsmulkt er overført til Statens Innkrevingsentral 25.06.2025.

### **Avvik 4: Virksomheten forsøpler nærområdet**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 23.04.2019 vilkår 3.3 Forsøpling.

### **Beskrivelse av krav**

Nærmiljøet rundt avfallsanlegget og selve anlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall på anlegget – både innendørs og utendørs – skal skje fortløpende.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under befaring inne på anlegget er det lagret store mengder med tau og nøter og plastavfall samt bøyer. Flere av bøyene er defekte og knust, biter av plast og isopor ligger på grunnen. I den største lagerhallen er det lagret store mengder plast.



Virksomheten har ingen fortløpende opprydning av skjemmende avfall på anlegget – hverken innendørs eller utendørs. jf. Avvik 2.

### **Avvik 5: Virksomheten har ikke levert egenkontrollrapport for 2024**

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 23.04.2019 vilkår 11.2 Rapportering til Statsforvalteren.

#### **Beskrivelse av krav**

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere produksjons- og utslippsdata fra foregående år. Rapporteringen skal gjøres i den form som Statsforvalteren til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal. Bedriften skal innen samme frist i tillegg oversende oss en redegjørelse over sine avvik fra tillatelsen, og de tiltak bedriften har iverksatt i den forbindelse for å forbedre driften og minimere miljøulempene. Årsrapporten skal også gi en oppsummering av status for internkontrollen.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har ikke innen 1. mars 2025 rapportert produksjons- og utslippsdata fra 2024. Virksomheten har ikke oversendt Statsforvalteren en redegjørelse over sine avvik fra tillatelsen, og de tiltak bedriften har iverksatt i den forbindelse for å forbedre driften og minimere miljøulempene. Virksomheten har ikke gitt en oppsummering av status for internkontrollen.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ORGANISK MATERIELRETUR AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Sissel Berntsen
- Kirsten Redmond Kristiansen

Kontaktperson hos ORGANISK MATERIELRETUR AS:

- Kenneth Johannessen

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg tilhørende ORGANISK MATERIELRETUR AS ble kontrollert under tilsynet:

- Organisk Materielretur AS, Storøyvegen 50, 4260 Torvastad

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall



## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Oversikt over tau levert Scandic Plastic, fra 04.10.2024-24.01.2025.
- Oversikt over avfall levert til Franzefoss Haugesund 26.06.2024-25.02.2025

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Virksomhetens representant opplyste at de er i gang med å fjerne alt av avfall OMR har lagret utendørs og innendørs på eiendom. I slutten av februar 2025 ble det levert 250 tonn (1800m<sup>3</sup>) med kvernet plast og bøyer til Replast AS.

Isopor, PP-sekker (big-bags), folieplast og leppefiskskjul leveres til mottaksanlegget Franzefoss AS i Haugesund. Disse fraksjonene skal være tømt før mai 2025 ifølge virksomhetens representant.

Tau og garn skal leveres til Scandic Plastic som videre leverer dette til et foretak i Egypt. Dette lageret tømmes med ca. 20 tonn i uken ifølge virksomhetens representant, med anslagsvis 450 tonn tau vil det ta 5-6 måneder før tauet er fjernet fra lokaliteten. Fra inspeksjon ved OMR, inspeksjonsrapport 2023.194.I.SFRO datert 16. februar 2023 opplyste virksomhetens representant at på det tidspunktet var mellomlagret anslagsvis 600 tonn tau og nøter.

### Forespørsel på dokumentasjon i etterkant av tilsyn

I forbindelse med kontrollen ba vi, i e-post av den 13.03.2025, om å få ettersendt følgende dokumentasjon:

- Miljøsaneringsbeskrivelse fra Suldal Renovasjon gjeldende tunell matter som er mottatt og lagret hos OMR.
- Fakturaoversikt over alle inntekter til OMR gjeldende alle typer plastavfall, tau og nøter, fra og med 16.02.2023 til og med 11.03.2025.
- Dokumentasjon (kvittering og leveringssted) på alle typer plastavfall som er levert til lovlig avfallsmottak 16.02.2023 til og med 11.03.2025.
- Dokumentasjon (kvittering og leveringssted) på alle tau,nøter/(garn) som er håndtert i perioden 16.02.2023 til og med 11.03.2025.

Per 09.04.2025 har vi ikke mottatt forespurt dokumentasjon.

### Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.



Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen  
fagleder forurensing

Sissel Berntsen  
seniorrådgiver

Miljøvernavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Karmøy kommune  
MOEN-GRUPPEN AS  
Thomas Vestvik  
MILJØDIREKTORATET

Postboks 167  
Strandvegen 11  
Veavågvegen 65 A  
Postboks 5672 Torgarden

4291 KOPERVIK  
7970 KOLVEREID  
4276 Veavågen  
7485 TRONDHEIM