



Sørlandschips AS avd. Kristiansand
Postboks 1542 Vika
0117 Oslo

Arendal, 23.06.2025

Deres ref.:
Eivind Jokumsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/10679

Saksbehandler:
Vegard Omestad Berntsen

Rapport etter tilsyn ved Sørlandschips AS avd. Kristiansand

Kontrollnummer: 2025.034.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Sørlandschips AS avd. Kristiansand (med virksomhetsnummer: 972221317) den 12.06.2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Vedtak om gebyr
- Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. Vedtak om gebyr finner dere i del 3.

Statsforvalteren avdekket ingen avvik

Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Avfallsrutinen er mangelfull, og virksomheten bør følge opp deklarerings på avfallsdeklarerings.no.
- Anmerkning 2: Virksomhetens miljørisikovurderingen bør forbedres.



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ber også om en tilbakemelding på forhold som er anmerket innen 15.08.2025.

Dere må betale gebyr

Sørlandschips AS må betale et gebyr på 20 800 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfagpost@statsforvalteren.no ved Vegard Omestad Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2018/10679 og tilsynsnummer 2025.034.I.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Anmerkning 1: Avfallsrutinen er mangelfull, og virksomheten bør følge opp avfallsdeklarerer.no.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Avfallsrutiner

Under tilsynet fremviste virksomheten en skriftlig avfallsrutine. Rutinen var derimot mangelfull og manglet blant annet rutiner for håndtering, lagring, deklarerer og årlig levering av farlig avfall. Avfallsrutinen bør også oppdateres slik at den samsvarer med dagens drift.

Avfallsdeklarerer.no

Alle virksomheter i Norge som produserer mer enn 1kg farlig avfall i løpet av ett år, må registrere avfallet sitt på avfallsdeklarerer.no, som er myndighetenes database for farlig og radioaktivt avfall. En avfallsprodusent kan gi fullmakt til et avfallsmottak eller en konsulent for å deklarerer på vegne av seg selv, men det er alltid produsenten som har deklarasjonsplikten og som er ansvarlig for opplysningene som ligger i databasen.

Sørlandschips AS har konto på Avfallsdeklarerer.no, men kunne ikke logge seg inn på løsningen for å fremvise både avsluttede og pågående deklarasjoner. Virksomheten har gitt fullmakt til avfallsmottak, men har ikke rutine for å kontrollere om opplysningene tilhørende deklarasjon stemmer med det som faktisk er levert, eller følge med på eventuelle tilbakemeldinger eller feilmeldinger fra avfallsmottak.

Anmerkning 2: Virksomhetens miljørisikovurdering bør forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I forbindelse med søknad om utslippstillatelse brukte Sørlandschips AS en konsulent til å utarbeide en miljørisikovurdering av fabrikanlegget. Denne vurderingen ble fremvist under



tilsynet. Vurderingen hadde et fint oppsett med både sannsynlighet, konsekvens og aktuelle tiltak. Vurderingen var derimot ikke inkludert i virksomhetens internkontrollsystem. Vurderingen bør oppdateres ytterligere med flere vurderinger og inkluderes i internkontrollsystemet.

Vi fikk for eksempel opplyst at det har vært hendelser hvor brukt frityrolje har vært for varm da den ble tappet over i IBC-container. Dette har ført til at plasten har smeltet, og oljen rant ut i avløpsrennen og videre til oljeutskilleren. Virksomheten hadde risikovurdert lekkasje av brukt frityrolje, men ikke faren for at tankene kan smelte hvis oljen er for varm.

Andre forhold

Dette er forhold som fremkom under inspeksjonen som kan være nyttig for virksomheten og saksbehandler å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet og hvor Statsforvalteren ikke er myndighet.

Måleprogram

Ifølge tillatelsen (punkt 1.3 og 11.4) skulle Sørlandschips AS etablere et måleprogram innen 31. desember 2024. Statsforvalteren ga i e-post 24.februar 2025 utsettelse til 28. mars 2025. I tilbakemelding på egenkontrollrapporten 10.april 2025 ble fristen utsatt igjen, til 1. mai 2025. Samtidig ble det varslet at Statsforvalteren ville vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom måleprogrammet ikke ble sendt inn.

Sørlandschips AS ba 30.april 2025 om ny utsettelse til slutten av juli. Årsaken var at den eksterne aktøren som tidligere utførte målingene, ikke lenger kunne tilby tjenesten. Virksomheten jobber nå med å etablere en ny prøvetakingsstasjon.

Ny frist for innsending er satt til 1.august 2025. Det er varslet tvangsmulkt dersom måleprogrammet ikke er mottatt innen denne datoen.

Tema rundt innsending av måleprogrammet ble tatt opp under tilsynet, men følges opp separat fra tilsynet og inspeksjonsrapporten.

Lagring av bioavfall

Under befarings på uteområde ble det observert en åpen container med bioavfall fra tørrsikting av poteter. Containeren inneholdt jord og stein. Ifølge virksomheten blir bioavfallet levert til kompostering, og deretter til massedeponi. Containerne var plassert på en grusplass ved bygget, og det var tydelig avrenning til gruslagt område ettersom den ikke var helt tett.

I et brev datert 28. juli 2023 ga Mattilsynet innspill til søknaden om utslippstillatelse for Sørlandschips AS. Der påpekte Mattilsynet at virksomheten ikke hadde vurdert risikoen for spredning av potetecystenematode (PCN) gjennom avrenning fra jord og stein etter tørrsortering. Mattilsynet konkluderer med at virksomheten må kartlegge om det er fare for spredning av planteskadegjørere, særlig PCN, og om nødvendig iverksette tiltak for å hindre dette.



I sin tilbakemelding 05. oktober 2023 svarte Sørlandschips AS at de vurderer faren for spredning av planteskadegjørere som lav. Potetene blir først tørrenset, og jorda leveres deretter til kompostering. Ferdig kompostert jord blir ikke gjenbrukt som matjord, men blir leveres til massedeponi. Jord som havner i avløpet, blir fanget opp i slamfeller. Importerte poteter utgjør ifølge virksomheten en liten del av den totale potetmengden, og leveres ferdig vasket. Det fremkommer derimot ikke om Sørlandschips AS har utført en risikovurdering av avrenning fra containerne.

Det er Mattilsynet som forvalter forskrift om plantehelse (forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere FOR 2000-12-01-1333). Mattilsynet er også kopimottaker av denne inspeksjonsrapporten.

Del 3: Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Sørlandschips AS må betale et gebyr på 20 800 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 02.06.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes og er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Sørlandschips AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.



Følgende personer deltok på tilsynet:

Fra Sørlandschips AS:

- Eivind Jokumsen
- Stian Stokmo

Fra Statsforvalteren:

- Vegard Omestad Berntsen
- Hilde Nordby Falkenhaus

Følgende tema ble kontrollert:

- Utslippskontroll mht. utslipp til vann, støy og lukt
- Avfallshåndtering inkl. farlig avfall
- Kjemikalieroversikt og substitusjonsvurdering
- Internkontroll inkl. skriftlige rutiner og miljørisikovurdering

Inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler funn fra tilsynet, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Sørlandschips AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelse etter forurensningsloven

Hilsen

Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vegard Omestad Berntsen
Seksjon forurensning

Hilde Norby Falkenhaus
Seksjon forurensning



Kopi til:

- Kristiansand kommune
- Mattilsynet