



TANK OG TRAILERVASK AS
Industrivegen 5
3940 PORSGRUNN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tone Carmona-Nøklegaard, 33371218

Rapport etter tilsyn hos Tank og Trailervask AS 25. juni 2025

Denne inspeksjonsrapporten (2025.081.I.SFVT) omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Tank og Trailervask AS 25. juni 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til ytre miljø
- Avvik 2: Håndtering av farlig avfall er ikke i henhold til regelverket
- Avvik 3: Utslipp til vann og målinger av komponenter i utslippet er ikke i henhold til tillatelsen
- Avvik 4: Virksomheten har gjentatte overskridelser av rammekravene

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på alle avvikene.

Tank og Trailervask AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 31. oktober 2025**.



Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik

Vi varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1, avvik 2 og avvik 3 er rettet innen gitt frist.

Dere må betale gebyr

Tank og Trailervask AS må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2025/7654 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til ytre miljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Vilkår 11.1 i tillatelsen
- Vilkår 11.2 i tillatelsen
- Internkontrollforskriften §5 første ledd nr. 7

Beskrivelse av krav

Vilkår 11.1 i tillatelsen

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til vann. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Antall målinger og utførelse skal være slik at målingene blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i den dokumenterte internkontrollen.

Målingene skal omfatte følgende tre tema:

- parametre som det er satt spesifikke utslippsbegrensninger for i pkt 3.1
- følgende metaller/ tungmetaller som det foreløpig ikke er satt utslippsbegrensninger for i pkt. 3.1: nikkel Ni, kobber Cu, sink Zn, sølv Ag, bly Pb, kadmium Cd, krom Cr, kvikksølv Hg
- andre stoffer på oppdatert prioritetsliste, se lenke i vedlegg 1, dersom utslipp av slike kan tenkes å finne sted. Det er foreløpig ikke satt utslippsbegrensninger i pkt. 3.1 i denne tillatelsen for stoffer på prioritetslisten

Vilkår 11.2 i tillatelsen

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir.

Når virksomheten utarbeider endelig måleprogram, skal den:

- Velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver
- Vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene, dvs volumstrømsmåling – prøvetaking – analyse – beregning
- Velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå

Internkontrollforskriften §5 første ledd nr. 7

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet informerte dere om at det gjennomføres målinger av avløpsvannet to ganger per år. Målingene gjennomføres av konsulent. Under tilsynet kunne dere ikke fremlegge et måleprogram for gjennomføring av målingene og opplyste at et eget måleprogram ikke er utarbeidet. Dere framla en avtale med konsulenten som gjennomfører målingene. Denne inneholder enkelte opplysninger som er relevante i forhold til et måleprogram, blant annet hvor ofte målinger skal gjennomføres. Avtalen er imidlertid ikke et måleprogram, og dekker ikke krav til måleprogram som satt i tillatelsen, eller som følger av krav i internkontrollforskriften. Den inneholder heller ikke informasjon om hvilke komponenter det skal gjøres målinger for, jamfør tillatelsen, eller hvordan disse målingene skal gjennomføres.

Dette fikk dere også avvik for i 2019. Vi ser alvorlig på dette, og varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avviket er rettet innen fastsatt frist, jamfør også kapittel *Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik*, under.

Avvik 2: Håndtering av farlig avfall er ikke i henhold til regelverket

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11-5 første ledd
- Avfallsforskriften § 11-8 første og sjette ledd
- Vilkår 9.2.2, 9.2.3 og 9.3.3 i tillatelsen

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11-5 første ledd

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Avfallsforskriften § 11-8 første og sjette ledd

Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, eller til virksomhet utenfor Norge i henhold til reglene om grensekryssende transport av avfall i kapittel 13. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntreer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst tre år.

Vilkår 9.2.2, 9.2.3 og 9.3.3 i tillatelsen

9.2.2 Tidsbegrenset mellomlagring

Det skal ved bedriften være tilrettelagt en oversiktlig lagerplass innrettet slik at avfallet lagres tørt og uten fare for avrenning eller annen form for utslipp til omgivelsene. Ulike typer av slikt avfall skal håndteres separat i egnet emballasje og ikke blandes slik at senere håndtering hos avfallsmottaker blir vanskelig. Det tillates mellomlagring av avfallet på intern eller annen lagerplass inntil 1 - ett - år før avfallet leveres til godkjent mottak, jfr avfallsforskriften § 9-2.

9.2.3 Produktrester som er farlig avfall

Eventuell fraksjon av avfall/ produktrester som oppstår som følge av driften og som er karakterisert som farlig avfall, skal håndteres i henhold til avfallsforskriftens kap 11.



9.3.3 Vilkår ved lagring av farlig avfall, andre ledd

I tillegg til kravene i forurensingsforskriften § 18, gjelder følgende krav for lagring av farlig avfall:

Krav til lager for farlig avfall:

- Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning.
- Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang.
- Lagret farlig avfall skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn.
- Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.

Krav til barrierer:

- Tanker som inneholder farlig avfall skal ha oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum.
- Tanker som inneholder farlig avfall skal ha et system som hindrer overfylling til omgivelsene.
- Tanker som inneholder farlig avfall skal ha alarm ved utilsiktet nivåendring

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kunne virksomheten ikke fremlegge rutine for håndtering av farlig avfall.

Virksomheten hadde i liten grad oversikt over hvilke avfallsfraksjonene som oppstår ved virksomheten som er klassifisert som farlig avfall. Til eksempel var ikke spraybokser eller oljefiller inkludert i det virksomheten vurderte som farlig avfall. Videre var farlig avfall mangelfullt merket. Flere IBCer var merket med både tidligere og nåværende innhold.

Farlig avfall skal leveres til godkjent mottak minst en gang per år. Det var i 2024 mangelfull levering av farlig avfall, med kun en levering av spillolje registrert på virksomheten. Under tilsynet ble det informert om at avfallsmottaket hadde oppgitt at avfall fra oljeutskiller ikke var farlig avfall. Dere kunne ikke fremlegge dokumentasjon på dette. Dere kunne heller ikke fremlegge dokumentasjon på at annet farlig avfall var levert til godkjent mottak i 2024. Dere informerte om at L Grønaasen Transport AS transporterer spillolje til godkjent mottak på deres vegne, og at spillolje derfor kan ha blitt deklart på dette selskapet. Farlig avfall skal leveres til godkjent aktør, og farlig avfall som oppstår ved Tank og Trailervask AS skal deklarerer på Tank og Trailervask AS.

Under befarings på driftsområdet ble det observert ca 20 IBCer med avfall lagret ute på området. Flere av disse inneholdt farlig avfall. IBCene var ikke sikret med oppsamlingsarrangement, ikke klimasikret og ikke sikret mot tilgang for uvedkommende. Dette fikk dere også avvik for i 2019. Vi ser alvorlig på dette, og varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avviket er rettet innen fastsatt frist, jmfør også kapittel *Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik*, under.

Avvik 3: Utslipp til vann og målinger av komponenter i utslippet er ikke i henhold til tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Vilkår 3.1 og 11.1 i tillatelsen

Beskrivelse av krav

[3.1 Utslippsbegrensninger ved vaskeprosess](#)

Følgende utslippsbegrensninger gjelder for utslipp fra vaskeanlegget før påslippspunkt til kommunalt nett:



Utslippskomponent	Utslippsgrense – prøvetype
Kjemisk oksygenforbruk	< 600 mg KOF/ liter - døgnprøve
Suspendert stoff	< 400 mg SS/ liter - døgnprøve
Olje - ”mineralolje”	< 20 mg THC/ liter - stikkprøve
Fett og olje vegetabilsk/animalsk - avskillbart	< 50 mg/ liter - stikkprøve
pH	> 6.0 og < 9.0 - momentanavlesning
Sulfat	< 300 mg SO ₄ / liter - døgnprøve
Magnesium	< 300 mg Mg/ liter - døgnprøve
Ammonium	< 60 mg N/ liter - døgnprøve
Cyanid	< 0.5 mg CN/ liter - stikkprøve

11.1 Utslippskontroll

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til vann. Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Antall målinger og utførelse skal være slik at målingene blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i den dokumenterte internkontrollen. Målingene skal omfatte følgende tre tema:

- parametere som det er satt spesifikke utslippsbegrensninger for i pkt 3.1
- følgende metaller/ tungmetaller som det foreløpig ikke er satt utslippsbegrensninger for i pkt. 3.1: nikkel (Ni), kobber (Cu), sink (Zn), sølv (Ag), bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), kvikksølv (Hg)
- andre stoffer på oppdatert prioritetsliste, dersom utslipp av slike kan tenkes å finne sted.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I tillatelsen er det satt spesifikke utslippsbegrensninger for komponentene KOF, suspendert stoff, THC, fett og olje (vegetabilsk/animalsk), pH, sulfat, magnesium, ammonium og cyanid. I tillegg er det satt krav om at avløpsvannet skal analyseres for tungmetallene nikkel, kobber, sink, sølv, bly, kadmium, krom og kvikksølv. I tilbakemelding på egenkontrollrapporten for 2024 fikk dere avvik for å ha unnlatt å analysere for, og rapportere på, flere av disse. Under tilsynet opplyste dere at dere ved konsulent, gjennomførte en utvidet analyse av komponenter i utslippsvannet i 2018 og at konsulenten basert på dette anbefalte dere å fortsette med de komponentene dere nå analyserer for. Tillatelsen åpner ikke for at dere basert på egne eller konsulents vurdering kan unnlate å måle på de komponentene det er satt krav om rapportering for i tillatelsen. I henhold til tillatelsen skal det i tillegg gjøres en vurdering av om komponenter på den prioriterte listen skal inkluderes i måleprogrammet. Sistnevnte skal gjøres basert på komponenter i virksomhetens utslipp.

I etterkant av tilbakemeldingen på egenkontrollrapporten fra 2024 gjennomførte dere i juni 2025 måling av avløpsvannet for de komponentene som er spesifisert i tillatelsen. Alle disse målingene var gjort som stikkprøver. I tillatelsen er det spesifisert at analyse for KOF, suspendert stoff, sulfat, magnesium og ammonium skal gjennomføres på døgnprøve. Under tilsynet opplyste dere at dette heller ikke tidligere har blitt gjort, men at alle målingene har vært basert på stikkprøver.

Analyseresultatene fra juni viste overskridelse av KOF og pH. Dette er gjentagende avvik, og dere har over flere år vist at dere ikke overholder grenseverdien for KOF på <600 mg/l, og at utslippsvannet ved påslipp gjentatte ganger har holdt pH under 6 eller over 9. Dere har en tank tilknyttet avløpet, hvor vaskevann med for høy eller lav pH kan sendes i retur, slik at pH kan justeres før påslipp. Under tilsynet informerte dere om at det ved enkelte målinger kan ha vært tatt prøve mens avløpsvannet gikk i retur til denne tanken, og at resultatene dermed ikke er representative for det som går til kommunalt nett. Under befaringen ble det imidlertid observert at det sildrer avløpsvann til kommunalt nett også når vannet går i retur til tank for pH justering. Det vil si at vann slippes til



kommunalt nett, selv om det holder en pH utenfor grensene fastsatt i tillatelsen. Videre er alarmen tilknyttet avløpet, ikke satt i henhold til pH kravet i tillatelsen, som er at utslippsvannet skal holde en pH mellom 6 og 9. Dette medfører at vaskevann med for lav pH går til kommunalt nett. Analyseresultatene fra juni viste i tillegg et svært høyt innhold av kobber. Dette har ikke vært fulgt opp av virksomheten, verken ved ny analyse av avløpsvannet, eller forsøk på sporing. Dette tyder på manglende vurdering av analyseresultater. Virksomheten er pliktig å vurdere effekten av sitt utslipp på ytre miljø og iverksette tiltak der det er nødvendig.

I epost av 20. juni 2025 opplyste dere at dere har tatt kontakt med konsulenter angående eventuell ekstra sedimentering, flokkulering og kjemisk felling for å få KOF i utslippet i tråd med grensen i tillatelsen, og at dere vil iverksette tiltak umiddelbart når dere har funnet riktig løsning. Overskridelse av grensene for pH og KOF fikk dere imidlertid også avvik for i 2019. Vi ser alvorlig på at situasjonen i stor grad fremstår som uendret siden da, og varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avviket er rettet innen fastsatt frist, jmfør også kapittel *Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik*, under.

Avvik 4: Virksomheten har gjentatte overskridelser av rammekravene

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- vilkår 1 første og andre ledd, i tillatelsen

Beskrivelse av krav

Tillatelsen gjelder for utslipp av inntil 5000 m³ avløpsvann/vaskevann pr år og vask av 10 tanker pr dag, tilsvarende 2200 transporttanker år. Med transporttank menes en tank montert på lastebil eller på tilhenger.

Ved vesentlige endringer av aktiviteten skal bedriften søke om ny tillatelse/ endring av tillatelsen

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I egenkontrollrapporteringen for 2024 opplyste dere om at dere i 2024 vasket over 3 000 tanker og opp til 18 tanker per dag. Dette medførte et utslipp av 8 100 m³ vaskevann. Dette er store brudd på rammene i tillatelsen. I deres tilsvarende av 28. mai 2025, på tilbakemelding på egenkontrollrapporten, opplyste dere at den kraftige økningen i antall tankvasker, skyldtes avvikling av konkurrerende virksomhet i området i 2024, som har medført vanskeligere tilgang til tjenesten dere utøver. Dere har også tidligere fått avvik på brudd med rammekravene i tillatelsen. I deres tilbakemelding etter vårt tilsyn i 2019 oppga dere at virksomheten ville vurdere å søke om økte rammer. I deres tilsvarende på vår tilbakemelding på egenkontrollrapporten for 2024, opplyste dere om at dere nå vil søke om økte rammer, både for utslippsvolum per år og antall tanker som kan vaskes per dag ved anlegget. Under tilsynet opplyste dere om at dere ikke har nedjustert aktiviteten ved virksomheten for å tilse at dere driver i tråd med rammen. Dere informerte videre om at dere heller ikke har startet arbeidet med søknad om endrede rammer.

Det er rammen i den til enhver tid gjeldende tillatelsen som setter grenser for antall tanker det er tillatt å vaske ved anlegget. Aktivitet utover rammen er ulovlig virksomhet. I vår tilbakemelding på egenkontrollrapporten for 2024 informerte vi om at vi vil vurdere å følge opp dette utslippet videre. Vi varsler med dette at vi vil vurdere å ilegge overtredelsesgebyr for utslippet i 2024. Varsel om dette vil eventuelt komme i eget brev. Se også våre nettsider for mer informasjon om overtredelsesgebyr og hvordan vi følger opp brudd på miljøregelverket.¹

¹ <https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/reaksjoner-pa-miljokriminalitet/>



Se også kapittelet *Andre forhold* under, for informasjon om hva som skal inngå i en søknad om endret tillatelse.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen gitt frist.

Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:

- Avvik 1: 75 000 kr
- Avvik 2: 50 000 kr
- Avvik 3: 50 000 kr

Dersom vi ikke mottar etterspurt dokumentasjon innen fristen, eller denne ikke tilfredsstillende, vil dere motta vedtak om tvangsmulkt. I vedtaket om tvangsmulkt setter vi ny frist. Hvis dere ikke overholder den fristen, må dere betale tvangsmulkten.

Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i § 73 i forurensningsloven.

Vår begrunnelse

Vi velger å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at dere retter avvikene innen fristen.

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra vår skjønnsmessige vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Vi har også tatt hensyn til alvorligheten i saken.

Dere kan kommentere

Dere kan kommentere dette varselet. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok denne rapporten.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Tank og Trailervask AS må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet. Dette er sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 24. juni 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.



Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Tank og Trailervask AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Tone Carmona-Nøklegaard
- Guri Ravn

Kontaktperson hos Tank og Trailervask AS

- Jostein Grønvold, driftsleder og HSEQ ansvarlig

Anlegg kontrollert

Tank og Trailervask AS ble kontrollert under tilsynet.

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Internkontroll, inkl. måleprogram
- Utslippskontroll, inkl. utslipp til vann
- Håndtering av farlig avfall, inkl. lagring og deklarerering
- Krav i tillatelsen

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensningsloven
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Prosedyre for fjerning av produktrester
- Prosedyre ved vasking av tank
- Prosedyre for syrevask
- Analyseresultater av avløpsvann 2018, Ordre nr. N1807294, N1818402 og N1818404
- Avtale med konsulent om gjennomføring av målinger, datert 3. mai 2018



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Dere er i brudd med rammebetingelsene i tillatelsen og har opplyst at dere vil søke om utvidede grenser. Vi viser til forurensningsforskriften § 36-2 for hva en søknad skal inneholde.² For at vi skal kunne behandle en eventuell søknad om endret ramme ber vi dere også oppgi hvilke utslippsreducerende tiltak dere har vurdert og iverksatt ved virksomheten.

Se også veileder utarbeidet av Miljødirektoratets *Søknad om tillatelse for landbasert industri*.³

Dere kan kommentere på rapporten

Dere kan kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Tor Fredrik Holth (e.f.)
fungerende fagsjef

Tone Carmona-Nøklegaard
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

² <https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§36-2>

³ <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/soknadsveileder-landbasert-industri/>