



VITAL RØRVIK AS
Kråkøyveien 66
7900 RØRVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Christina Moen Larsen, 73199169

Rapport etter tilsyn ved Vital Rørvik - Nærøysund

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn den 18.09.2025 hos Vital Rørvik AS (virksomhetsnummer: 996 866 262). Inspeksjonsrapport nr. 2025.283.I.SFTL.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Bedriften mangler en skriftlig rutine for håndtering av naboklager
- Avvik 2: Bedriften overskrider tillatelsens produksjonsgrense for fiskeolje

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vital Rørvik AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en plan for hvordan dere skal rette avvik 2 innen **10.11.2025**.

Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet eller planlagt rettet innen **10.01.2026**.



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Risikovurderingen for ytre miljø har forbedringspotensial

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Vital Rørvik AS må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2018/7224 og tilsynsnummer 2025.283.I.SFTL.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Bedriften mangler skriftlige rutiner for mottak av naboklager

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 7:

internkontrollforskriften innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene må dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen manglet bedriften skriftlige rutiner for mottak av naboklager.

Avvik 2: Bedriften overskrider tillatelsens produksjonsgrense for fiskeolje

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven for Vital Rørvik AS av 22.10.2012, endret 15.09.2020

Beskrivelse av krav

Tillatelsen gjelder utslipp fra mottak av inntil 35 000 tonn biprodukter fra fiskeforedling og årlig produksjon av 7000 tonn fiskeolje og 4500 tonn fiskemel. Tillatelsen er basert på en driftstid på 24 timer pr. dag i 300 dager/år.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriftens årlige produksjon av fiskeolje ligger over tillatelsens grense på 7000 tonn fiskeolje. Bedriften ligger innenfor grensen for råvaremottak og for produksjon av fiskemel.

Ifølge egenkontrollrapporten for 2024 ble det produsert 3564 tonn fiskemel og 7939 tonn fiskeolje. Dette ble i egenkontrollrapporten og på tilsynet forklart med en prosessforbedring og at en i dag har en annen utbyttefordeling av råvaren, enn det som ble lagt til grunn ved søknad i 2011. Ved søknad ble det lagt til grunn et utbytte på 20% fett fra råvaren, mens utbyttet i dag er på 26-30% fett.

Anmerkning nr. 1 Risikovurderingen for ytre miljø har forbedringspotensial

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Risikovurderingen for ytre miljø har forbedringspotensial, da det er flere forhold som kunne vært risikovurdert, inkludert renseanlegget og diseltanken som står utfor anlegget.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Vital Rørvik AS må betale et gebyr på 51 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i epost datert 02.09.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Vital Rørvik AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.



Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Kontrollør 1 Christina Moen Larsen
- Kontrollør 2 May Brit Myrholt Gorseth

Kontaktperson hos Vital Rørvik AS

- Marit Livik

Anlegg kontrollert

Vital Rørvik sitt anlegg i Nærøysund ble kontrollert.

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Utslippskontroll
- Renseanlegg
- Miljøovervåking
- Internkontroll (ytre miljø)
- Avfall
- Kjemikalier

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelse etter forurensningsloven for Vital Rørvik AS av 22.10.2012, endret 15.09.2020

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Koordinatorer til utslippspunktet

Statsforvalteren ber om å få tilsendt koordinatene for utslippspunktet for avløpsvannet fra anlegget. Vi ønsker dem både i grader og minutter, samt i koordinater etter EUREF89 UTM.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.



Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Christina Moen Larsen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent