



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Bjørn Wattne Østerhus, 38176671

Gjenvinning Sør-Vest AS
Skrumoen
4580 Lyngdal

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Gjenvinning Sør-Vest AS

Dato for inspeksjonen: 10.05.2010
Rapportnummer: 2010.023.I.FMVA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/3253

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Arild Hansen	Fra Fylkesmannen: Bjørn Wattne Østerhus
-----------------------------------	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Gjenvinning Sør-Vest AS under inspeksjonen 10.05.2010.

Fylkesmannen avdekket *ingen* avvik under inspeksjonen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

21.5.2010

Dato Fylkesmannen i Vest-Agder (etter fullmakt)

Dato for virksomheten

Bakgrunnen for inspeksjonen: aksjon mot mottak og mellomlagring av farlig avfall

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet):980197492	Eies av (org.nr):
Besøksadresse: Skrumoen	Telefon: 38 33 13 50
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Gjenvinning Sør-Vest AS	Anleggsnr:
Kommune: Lyngdal	Anleggsaktivitet:
Fylke: Vest-Agder	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert:	Saksnr:

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

(Ved utsendelse i etterkant av inspeksjonen)

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Gjenvinning Sør-Vest AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen dato på at avviket er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse (tidligere kalt kontrollklasse) 3. Grunnet tidsforbruket brukt under kontrollen og likhet overfor andre virksomheter kontrollert i denne aksjonen kreves det gebyr for risikoklasse 4 og ikke for risikoklasse 3. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften § 39-10. Dette innebærer at virksomheten skal betale 4 300 i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold /kommentarer:

Avfallsforskriften vedlegg 2 punkt 7.4 vektlegger at farlig avfall maksimalt skal oppbevares i 6 måneder før viderelevering. Dette til informasjon.