



FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKÁMANNI
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler
Frid Mikkola

Telefon
77 64 22 15

Vår dato
22.05.2006
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 471
2003/5014 - 17
Deres ref.

Bardu kommune
Postboks 401
9365 Bardu

Tilsynsaksjon farlig avfall 2006- Bardu kommune- Oversendelse av kontrollrapport

Fylkesmannen i Troms viser til vårt tilsyn ved Bardu kommune den 19. mai 2006 med formål å kontrollere mottaket av farlig avfall. Vedlagt er vår kontrollrapport som viser de funn som ble avdekket på tilsynet.

Vi ber om at det gis en skriftlig tilbakemelding innen 23. juni 2006 for hvordan bedriften skal rette opp i de forhold som er beskrevet i rapporten.

Med hilsen

Trond Skotvold
Fylkesmiljøvernsjef

Børge Holte
Fagsjef forurensning

Vedlegg: Kontrollrapport av 19.5.2006

(tom side)

VEDLEGG:

Inspeksjonsrapport

Kontroll gjennomført 19.5.2006

Saksnummer: 2003/5014-17**Informasjon om virksomheten**

Navn: Bardu kommune	Organisasjonsnr.: 864 993 982
Adresse: Postboks 401, 9365 Bardu	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Miljøstasjonen, Sponga	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: 1922	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Evald Ramberg	Fra fylkesmannen: Frid Mikkola Fritz Rikardsen
------------------------------------	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 2 avvik*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 23.06.2006

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Tromsø

22.06.2006

—
Sted

Dato

Fylkesmannen
(etter fullmakt)

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Bardu kommune den 19.05.2006**Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav**

Til kontrolløren: Stryk hjemling som ikke er aktuell (avvik fra vedlegg 2 eller tillatelsen)

Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-7e jfr. vedlegg 2
- tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6 jfr. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
b 1 X PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)

f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut. (vedl 2.pkt 8, el. evt. tillatelse).
f 1 X mangler i EAL koder

h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.(vedl. 2.pkt 7 el. evt. tillatelse)

Kommentarer:

Til f) De ansatte har ikke opplæring/ kunnskap om hvordan deklarasjonsskjema skal fylles ut og følgelig fyller de heller ikke ut EAL kodene i skjemaet. Kommunen er pliktig til å ta imot farlig avfall fra små virksomheter med mindre mengder farlig avfall (avfallsforskriftens §11-10)- og i disse tilfeller skal kommunen se til at det farlige avfallet er deklarerert. Det synes åpenbart at samtlige ansatte som arbeider på miljøstasjonen skal ha nødvendig opplæring i bruk av deklarasjonsskjema

Til b) og h): På forespørsel på hvordan kommunen håndterer PCB ruter fikk vi til svar at dette fikk ikke kommunen inn, og om de eventuelt skulle få inn vindu så var det ikke noe egnet område på plassen da området ikke er gjerdet inn. På befaring på området ble det observert at nærmeste nabo (glassmester) hadde en rekke PCB- vindu lagret på palle legg tilgjengelig for publikum. Glassmesteren hadde henvendt seg til kommunen for å få avhendet disse men kommunen ville ikke ta i mot da de ikke hadde noe egnet område. Det mest aktuelle området for lagring av vindu er ikke inngjerdet og således lett tilgjengelig.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.*

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

X b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (pkt.2,3)

Kommentarer:

Ansatte som arbeider på miljøstasjonen og håndterer farlig avfall har ikke opplæring på deklarerer av farlig avfall. Samtlige som arbeider med dette skal ha kunnskap om håndtering av det farlige avfallet slik at dette blir behandlet på en miljømessig forsvarlig måte- herunder også hvordan deklarerer av farlig avfall skal foregå
