



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeadji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

07.10.2025

Vår referanse

2019/3249

Deres dato:

Deres referanse

CHITINOR AS
Husøyvegen 278
4262 AVALDSNES

Telefonnummer til saksbehandler

Johannes Abildsnes, +4777642211

Rapport etter forurensningstilsyn 17. september 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn med Chitinor AS, Tromsø (virksomhetsnummer: 932508427) 17. september 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Prøvetaking og analyser av prosessavløpsvann har mangler
2. Håndteringen av farlig avfall har mangler
3. Håndteringen av kjemikalier har mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet, innen **28. november 2025**.

Vi ber om at dette sendes til sftfpost@statsforvalteren.no ved Johannes Abildsnes. Merk svaret med saksnummer 2019/3249.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf

Org.nr. 967 311 014



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Prøvetaking og analyser av prosessavløpsvann har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Vilkår 6.2 i tillatelsen fra Statsforvalteren

Beskrivelse av krav

I henhold til utslippstillatelsen skal Chitinor årlig ta minimum 6 representative prøver av prosessavløpsvannet, som skal analyseres for kjemisk oksygenforbruk (KOF), suspendert stoff (SS) og pH.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten tar kun 4 prøver pr år av prosessavløpsvannet. Prøvene tas ut i produksjonshall. Produksjonsrester/støv som havner i prosessavløpsvannet via golvsluker i produksjonsområdet fanges ikke opp av disse prøvene. Prøvene er dermed ikke helt representative for det faktiske prosessavløpsvannet som slippes til sjø.

Det ble opplyst at vannprøvene for hele året fryses, og sendes til lab for analyse når den siste prøven for året er tatt. For analyser av suspendert stoff og pH skal prosessavløpsvannprøver ikke fryses, da disse må analyseres innen henholdsvis 48 timer og 24 timer etter prøvetaking¹.

Avvik 2: Håndteringen av farlig avfall har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11-5 og 11-8, forurensningsloven § 7

Beskrivelse av krav

Alt farlig avfall som oppbevares ved virksomheten skal være merket med innhold. Alt farlig avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak og registreres på virksomhetens navn i avfallsdeklareringsno. Virksomheten plikter i henhold til avfallsforskriften å levere farlig avfall minst en gang pr år for farlig avfallstyper der årlig mengde overskrider 1 kg.

Forurensningsloven § 7 innebærer en plikt til å unngå forurensning. Lagring av farlig avfall kan medføre forurensning hvis det oppstår søl eller annen type utilsikta utslipp til omgivelsene. Hvis det er fare for forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntreffer.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten hadde plassert ulike typer farlig avfall langs vegg ved port inne i produksjonsbygget. Lagringsstedet framsto som noe uryddig, innimellom diverse utstyr som snøskuffer og stiger. Like ved lagringsstedet var det sluk i golvet som leder til sjø. Ingen av beholderne var dobbeltsikret i tilfelle uhell/lekkasjer. På kjemikalielager for baser og løsemiddel sto det en beholder med avfall fra

¹ Se f.eks veiledning om prøvetaking av avløpsvann fra Eurofins: <https://www.eurofins.no/media/474349/avloepsvann.pdf>



brukt løsemiddel NMP (N-Metyl-2-pyrrolidon), som regnes som farlig avfall. Samlagring av kjemikalier og farlig avfall bør unngås.

Det framkom på tilsynet at virksomheten ikke har hatt gjennomført praksis med årlig innlevering av farlig avfall for farlig avfallstyper der årlig mengde overskrider 1 kg, herunder lysstoffrør og spillolje.

Miljøriskovurderingen bør utvides med lagring av farlig avfall, herunder risiko for lekkasjer til ytre miljø.

Avvik 3: Håndteringen av kjemikalier har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Forurensningsloven § 7

Beskrivelse av krav

Forurensningsloven § 7 innebærer en plikt til å unngå forurensning. Miljøfarlige kjemikalier kan medføre forurensning hvis det oppstår søl eller annen type utilsikta utslipp til omgivelsene. Hvis det er fare for forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntreffer.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På kjemikalielager for base (natrumhydroksid) og løsemiddel var det, som nevnt over, også oppbevart farlig avfall av brukt løsemiddel, NMP. Dette kjemikalielageret hadde en usikra golvsluk like ved port, med fall fra portåpning til sluken.

På kjemikalielager for syre (saltsyre) sto det en rekke IBC'er med 31% saltsyre. Gulvet i lageret var asfaltert. Til venstre for porten var det plassert 3 IBC'er tilkoblet slanger som ledet til produksjonslokalet – her var asfaltgulvet delvis gått i oppløsning, sannsynligvis på grunn av gjentatte spill av syre over tid. Dersom det skulle oppstå søl av saltsyre vil det derfor være risiko spredning av til grunnen.

Andre forhold

Ute på virksomhetens område står det en dobbeltvegget metalltank på 15,7 m³. Tanken brukes som diesellager for virksomhetens fyrkjel. Det ble opplyst at tanken eies og driftes av Bunker Oil.

Tanker for petroleumsprodukter som er større enn 10 m³ er regulert av forurensningsforskriften kapittel 18 *Tanklagring av kjemikalier og farlig avfall* (tankforskriften). Av denne forskriften går det fram at slike tanker skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning.

Det ble på tilsynet ikke gått nærmere inn på vilkårene i tankforskriften. Vi forutsetter uansett at Chitinor og BunkerOil forsikrer seg om at den aktuelle dieseltanken tilfredsstillende de tekniske kravene i tankforskriften, og at det gjennomføres rutinemessige kontroll og vedlikehold av tanken for å forebygge risiko for forurensning.



Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Chitinor AS må betale et gebyr på kr. 20 800,- for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 2. september 2025, og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøstatus for Chitinor AS.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Johannes Abildsnes (tilsynsleder)
- Ida Giæver Tvetter

Fra Chitinor AS deltok:

- Trond Håkon Solbø, daglig leder
- Simon Hansen, produksjonssjef

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til mulig forurensende aktivitet:

- Prosedyrer for å ivareta miljøhensyn og utslippskrav
- Risikovurdering for ytre miljø
- Avvikshåndtering
- Avfallshåndtering
- Kjemikalielagring



Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse etter forurensningsloven gitt til Chitinor AS (daværende Cognis Scandinavia AS) av Statsforvalteren 13. desember 2007
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Anne Birte Tennøy (e.f.)
fungerende seksjonsleder

Johannes Abildsnes
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

TROMSØ KOMMUNE

Rådhuset Postboks 6900

9299

TROMSØ