



Fylkesmannen i Vestfold

Bergene Holm AS, avd. Larvik

Pb. 2060 Stubberød

3255 LARVIK

Vår saksbehandler / telefon:
Roar Rabbevåg
33371198

Vår referanse:
2010/840
Arkivnr: 461.3

Vår dato:
05.11.2010

Endelig rapport etter tilsyn på Bergene Holm AS den 7.9.2010 - Planlagt tilsyn 2010

Fylkesmannen viser til foreløpig inspeksjonsrapport av 20.9.2010, som virksomheten hadde mulighet til å kommentere, dersom det var faktiske feil.

Virksomheten har gitt tilbakemelding på enkelte justeringer, og disse er vurdert inn i rapporten i det omfang Fylkesmannen mener dette er naturlig. Denne rapport er å anse som endelig.

Fylkesmannen opprettholder de avvik og anmerkninger som ble gitt i rapporten, men enkelte forhold er noe omformulert. På grunn av en noe sen tilbakemelding fra Fylkesmannen på status på rapporten, justeres fristen for å rette opp avvikene til 1.1.2011

Med hilsen
Miljøvernavdelingen

Elisabet Rui
fagkoordinator

Roar Rabbevåg
overingeniør

Kopi til:
Anders Gilbert
Larvik kommune

Hedrum Ravei 5 3270 LARVIK
Postboks 2020 3255 Larvik



Inspeksjonsrapport

Saksnummer: 2010/840

Informasjon om virksomheten

Navn: Bergene Holm AS, avd. Larvik	Dato for inspeksjonen: 7.9.2010
Adresse: Pb. 2060, Stubberød, 3255 Larvik	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Amundrød, Larvik	Organisasjonsnr.: 812 750 062
Kommune/kommunenr.: Larvik	Bransjenr. (NACE-kode): 16.100

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Paul Edvard Vittersø – Organisasjonsdirektør Svein Martin Sørensen – HMS Håvard Omholt - Fabrikksjef	Fra Fylkesmannen: Elisabet Rui Roar Rabbevåg
---	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for kontrollen var kjemikalier og håndtering av farlig avfall.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik* og 3 anmerkninger*, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Pålegg om tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.

Frist for skriftlige tilbakemelding er: 1.1.2011

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten.

Dato Fylkesmannen i Vestfold
(etter fullmakt)

* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

Kort om virksomheten:

Bergene Holm AS, avd. Larvik er et av distriktets største sagbruk med årlig mottak av rundt 130.000 m³ tømmer. Anlegget produserer årlig ca. 70.000 m³ trelast, hvorav ca. 15.000 m³ er impregnerert virke. Anlegget har eget høvleri, impregneringsverk og beiseanlegg. Anlegget har fyringsanlegg basert på rent biobrensel, og trelasttørker. Produktene selges over deler av Sør-Norge og på eksport over Larvik Havn. Tømmer og ferdige varer transporteres med lastebiler.

Resultater av inspeksjonen: Det ble registrert tre avvik.

Avvik 1: Virksomheten overholder ikke gjeldende krav til støy gitt gjennom utslippstillatelsen, datert 27.8.2008.

Avvik fra: Utslippstillatelsens punkt 7.

Observasjoner:

Virksomheten har lagt frem en støyutredning, datert 23.9.2009, som beskriver støyforholdene fra virksomheten. Denne støyrapporten viser at virksomheten i perioder ligger vesentlig over gjeldende støynivå, satt i tillatelsen. Det er i perioder målt et støyinnivå på over 60 dBA hos mest berørte nabo. Kravet i tillatelsen er satt til maksimalt 50 dBA på dagtid. Det er strengere krav til kvelds og nattedrift. Flere boliger ligger innenfor området der støykravet overskrides med dagens drift.

Virksomheten opplyser at de er i ferd med å diskutere eventuelle tiltak med støykonsulenten, men slik Fylkesmannen vurderer resultatene, må det omfattende støydempingstiltak til for å overholde støykravet satt i tillatelsen.

Virksomheten opplyser at det er ulike typer av drift på ulike deler av anlegget. Sagbruket opplyses å gå ett skift, høvleriet to skift, mens fyr- og tørkeanlegg går kontinuerlig. Innkjøring av tømmer til anlegget starter gjerne i 5 - 6 tiden om morgenen, og pågår gjerne til kl. 23 – 24 på kvelden. Virksomheten opplyser at det leveres 11-12 lass tømmer pr døgn i gjennomsnitt over året. Dette betyr at virksomheten må vurdere driftsforholdene og støyen i alle de tre aktuelle støyperiodene dag, kveld og natt, og at det som støyregelverket legger opp til, er strengere støykrav på kveld og natt enn på dagtid.

Virksomheten opplyser at de tidligere var eier av noen av de støyutsatte husene, og opplyser at disse er videresolgt til redusert pris, og med klausul knyttet til støyforholdene på stedet. Fylkesmannen er ikke kjent med om klausulens innhold er juridisk holdbar, og anser at en eventuell tvist om dette er et privatrettslig grunnlag mellom selger og kjøper. Kjøper har klaget forholdet om støy inn for

Fylkesmannen, og vi vurderer ut i fra oppgitte støyverdier at grensene satt i konsesjonen er vesentlig overskredet (jf tillatelsens punkt 7). Inntil videre forholder Fylkesmannen seg til gjeldende konsesjon og at virksomheten må etterleve kravene i denne

Avvik 2: Mangelfull prøvetaking av vann fra anlegget til lokale bekker

Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.2.

Observasjoner:

Virksomheten opplyser at de årlig tar ut prøve av overflatevann som føres ut i lokal bekk i nordvest, med bekkelukking under E- 18. Denne viser markant påvirkning av blant annet organisk stoff i bekkevannet. Virksomheten har imidlertid ikke vurdert at det er aktuelt med tiltak for å redusere verdiene i overvannet.

Deler av arealene som disponeres i syd, inkludert de arealene der impregneringsverket og lageret av ferdig impregnert materiale er, drenerer sydover mot et grustak. Her har i følge virksomheten ikke vært kartlagt eventuell avrenning. Fylkesmannen mener at dette området helt klart skulle vært med i måleprogrammet, og at dette området kan ha en høyere sannsynlighet for utlekking av blant annet impregneringsvæske som en følge av aktiviteten på disse delene av området. Parameterne i vannprøvene bør derfor også vurderes med tillegg for de aktuelle virkestoffene i impregneringen (moderne impregneringsvæske med kobber, samt evt. CCA- impregnering dersom aktuelt). Prøvetaking i forhold til dette er nevnt i vårt brev av 4.5.2009.

Virksomheten opplyser også at vaskevann går diffust ut mot sør etter at det har passert oljeutskiller.

Avvik 3: Manglende oppfylning av leveringsplikten for farlig avfall og manglende deklarerer av farlig avfall

Avvik fra: Avfallsforskriftens §§ 11-8 og 11-12

Observasjoner:

I henhold til avfallsforskriftens § 11-8 skal farlig avfall leveres til godkjent mottak årlig dersom mengden overstiger 1kg. Ved omvisning i virksomheten, ble det registrert vaskemidler, ulike smøremidler og andre produkter på verksted. Rester av disse er å anse som farlig avfall, dersom de avhendes. Virksomheten opplyser at de gjennom serviceavtaler på flere av maskinene stiller krav om at den som utfører serviceoppdraget, skal ta med seg det avfallet som genereres i retur. Så vidt Fylkesmannen forstod virksomheten, er det en imidlertid en del av maskinene som er virksomhetens egne, og følgelig ikke omfattes av slike avtaler. Eventuelle rester av beis/maling fra beiseanlegget settes til herding før eventuell avhending. Spraybokser kastes i restavfall, og håndteres ikke som farlig avfall i tråd med regelverket.

Under tilsynet registrerte vi blant annet et halvfullt spann med brukte oljefilter, som stod lagret åpent utendørs ved vaskeplassen. Dette er å anse som farlig avfall, og skal lagres og avhendes på en forsvarlig måte.

Selskapet Opplyser at de i 2009 gjennomførte en fullstendig gjennomgang av sin kjemikaliebruk og beholdning av ulike kjemikalier. Det opplyses at flere stoffer ble utfaset som følge av dette

Fylkesmannen anser det derfor som sannsynlig at virksomheten årlig genererer ulike typer farlig avfall, og at dette dermed skulle vært deklarerert og levert til godkjent mottak i tråd med plikten etter avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. I henhold til avfallsforskriftens § 11-12 er det krav

om at hver kategori farlig avfall deklarerer for seg. Fylkesmannen forventer derfor at virksomheten tar en systematisk gjennomgang av de kjemikalier som håndteres i virksomheten, og at det etableres rutiner for jevnlig levering av de ulike farlige avfallsfraksjonene i tråd med produsentenes anbefalinger.

Det ble registrert tre anmerkninger:

Anmerkning 1 – Måling av utslipp til luft jf. Tillatelsens punkt 4

Fylkesmannen etterspurte resultater av eventuelle utslipp til luft. Virksomheten opplyser at den er i ferd med å innhente tilbud fra ulike aktører for å dokumentere dette. På grunn av få aktører og liten kapasitet i markedet, opplyser virksomheten at det er utfordrende å få gjennomført disse målingene. Virksomheten viser til at målingene er nært forestående.

Fylkesmannen avventer måleresultatene til luft, men viser samtidig til at dette punktet kan bli vurdert annerledes ved fremtidige inspeksjoner, dersom målingene ikke foreligger.

Det ble etter inspeksjonen meldt inn til Fylkesmannen at måling vil finne sted i uke 44.

Anmerkning 2 – Levering av aske fra forbrenningsovnen til produksjon av jordblandinger.

Virksomheten opplyser at aske fra forbrenningsovnen på tørkeanlegget leveres til virksomheten Håkon Skuggedal med lokasjon ved Elveveien i Larvik. Han lager jordblandinger med asken som en komponent for jordforbedring.

Fylkesmannen har i ettertid vært i kontakt med Mattilsynet som bekrefter at aske som komponent i jordblanding tilsier at produsenten skal registrere produktet i henhold til gjødselvereforskriftens krav. Det forutsettes derfor at Bergene Holm kan legge frem dokumentasjon på at mottager av asken innehar nødvendige registreringer i Mattilsynets database i hht. Gjødselvereforskriften.

Anmerkning 3 – Lagring av ulike kjøretøyer og oljesøl på grusplass i sør- vestre del av området.

Fylkesmannen viser til at det stod en rekke kjøretøy og utstyr på gruslagt plass i sør- vestre del av området. Disse var i følge virksomheten ute av drift i påvente av å bli solgt. Fylkesmannen påpeker at virksomheten har en selvstendig plikt til å redusere faren for lekkasjer av oljer etc. fra utstyret, og at det dersom det vurderes som fare for at lekkasjer kan oppstå, må virksomheten sikre mot dette gjennom aktuelle forebyggende tiltak.

Under inspeksjonen ble det registrert et område på 5 X 10 meter der det var tydelige spor av oljелеkasje i grusen, og det stod flere 25 liters kanner med hydraulikkolje på stedet. Fylkesmannen ber virksomheten om snarest å sørge for nødvendige tiltak for å samle opp eventuelt spill og fjerne forurenset masse på stedet.