



LILLESTRØM KOMMUNE  
Postboks 313  
2001 LILLESTRØM

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Brage Sævarang, 32266607

## Inspeksjonsrapport fra tilsyn med Isakveien snødeponi 2026.006.I.SFOS - Lillestrøm kommune

### Rapport etter tilsyn 29.01.2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Lillestrøm kommune (virksomhetsnummer: 974637979).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Kommunen sin miljørisikovurdering for snødeponiet er mangelfull.
- Avvik 2: Kommunen sin mottakskontroll for snødeponiet er mangelfull.
- Avvik 3: Kommunen sin avvikshåndtering knyttet til snødeponiet er mangelfull.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1. Manglende oppdatering av miljørisikovurderingen kan føre til høy miljørisiko.



Lillestrøm kommune må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15.05.2026.

### **Statsforvalteren påpeker anmerkninger**

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Kommunen sin prøvetakingsplan for å sikre representativ prøvetakingsfrekvens kan forbedres.
- Anmerkning 2: Kommunen sin utslippskontroll for parametere som ikke har utslippsgrenser kan forbedres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### **Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik**

Statsforvalteren varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvik 1 er rettet innen gitt frist.

### **Dere må betale gebyr**

Lillestrøm kommune må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

### **Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost**

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfospost@statsforvalteren.no](mailto:sfospost@statsforvalteren.no) ved Brage Sævarang. Merk svaret med saksnummer 2026/5514 og tilsynsnummer 2026.006.l.

## **Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse**

### **Avvik 1: Kommunen sin miljørisikovurdering for snødeponiet er mangelfull**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven til Isakveien snødeponi i Lillestrøm kommune 05.12.2018 (tillatelsen), punkt 2.6 miljørisikovurdering.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 6.

### **Beskrivelse av krav**

I henhold til tillatelsen og som del av internkontrollen plikter kommunen til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Dette innebærer at kommunen skal vurdere om aktiviteten ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø, og resultatene av dette skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko. Kommunen skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre.



Internkontrollforskriften krever at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Kommunen kunne under tilsynet fremvise en miljørisikovurdering som ble utarbeidet av Norconsult i 2018 i sammenheng med prøvetaking. Miljørisikovurderingen inneholdt vurderinger angående forurensning i snøen. Miljørisikovurderingen inneholdt ikke oversikt over aktiviteter ved snødeponiet som kan medføre fare for forurensning av ytre miljø, vurdering knyttet til akseptabel miljørisiko eller oversikt over miljøressurser i området som kan bli berørt av forurensning. Kommunen kunne heller ikke under tilsynet fremvise tiltaksplan knyttet til miljørisikovurdering for Isakveien snødeponi. Det framkom under tilsynet at kommunen ikke hadde eierskap til miljørisikovurderingen, og det har ikke vært gjennomført en revidering av denne siden 2018.

### **Avvik 2: Kommunen sin mottakskontroll for snødeponiet er mangelfull**

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 7.
- Tillatelsen punkt 2.5, Internkontroll.

#### **Beskrivelse av krav**

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Tillatelsen stiller krav til at virksomheten etablerer en internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i tillatelse og øvrig regelverk. Dette innebærer også etablering av skriftlige rutiner for å sikre at krav i tillatelsen og forurensningsregelverket overholdes.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har en mottakskontroll ved snødeponiet. Mottakskontrollen består av at hver sjåfør noterer mengden snø per lass i hver sin loggbok. Data fra loggbøkene samles inn en gang i måneden. Det framkom under tilsynet at dette ikke gir tilstrekkelig kontroll for å sikre at mengdekravet i tillatelsens ramme overholdes.

### **Avvik 3: Kommunen sin avvikshåndtering knyttet til snødeponiet er mangelfull**

#### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 7.
- Tillatelsen punkt 2.5, Internkontroll.

#### **Beskrivelse av krav**

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Tillatelsen stiller krav til at virksomheten etablerer en internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i tillatelse og øvrig regelverk.



### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Kommunen har et sentralt avvikssystem. Under tilsynet kunne ikke kommunen fremvise et system for avvikshåndtering knyttet spesifikt til snødeponiet, eller rutiner for avvikshåndtering. Det var ingen direkte kobling mellom ansvarlige for snødeponiet og mannskapet som jobber på snødeponiet. Det kom fram under tilsynet at de ansvarlige for snødeponiet derfor ikke har oversikt over avvik som eventuelt meldes inn under driften av snødeponiet.

### **Anmerkning 1: Kommunen sin prøvetakingsplan for å sikre representativ prøvetakingsfrekvens kan forbedres.**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Kommunen har et måleprogram og en prøvetakingsplan som viser hvor ofte det skal tas prøver gjennom året. Prøvetakingsplanen kan med fordel oppdateres for å sikre representativ prøvefrekvens ved veldig korte snømeltesesonger.

### **Anmerkning 2: Kommunen sin utslippskontroll for parametere som ikke har utslippsgrenser kan forbedres.**

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Kommunen har krav til å prøveta flere parametere som ikke er regulert med utslippsgrenser, for å kartlegge det faktiske utslippet fra Isakveien snødeponi. Utslippskontrollen viser høye konsentrasjoner av enkelte metaller, og svingninger i konsentrasjonen av salt. Kommunen kan med fordel forbedre rutiner for vurdering av prøveresultater, for å sikre at eventuelle nødvendige avbøtende tiltak gjennomføres.

### **Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Statsforvalteren varslers herved, i henhold til forvaltningsloven § 16, at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at Lillestrøm kommune retter opp i avvik 1. Kommunen må innen 15.05.2026 sende inn dokumentasjon på at miljørisikovurderingen er oppdatert og komplett.

Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:

- Avvik 1: 50 000 kr

Dersom vi ikke mottar noen kommentar fra dere vil vi fatte vedtak om tvangsmulkt, og denne påløper hvis vi ikke har mottatt etterspurt informasjon innen fristen.

Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73.

#### **Statsforvalterens vurdering**

Statsforvalteren velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvikene rettes innen fristen.

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.

#### **Dere har anledning til å kommentere**

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.



## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Lillestrøm kommune må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra statsforvalteren for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 22.01.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Lillestrøm kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra statsforvalteren deltok

- Brage Sævarang
- Øystein Hansgård Gjelsvik

Kontaktperson hos Lillestrøm kommune

- Roger Solli

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Lillestrøm kommune ble kontrollert under tilsynet:

- Isakveien snødeponi

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til:

- Internkontroll
- Utslippskontroll

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)



- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

## **Del 4: Annen informasjon**

### **Dere har anledning til å kommentere på rapporten**

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Brage Sævarang  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Lillestrøm kommune v/ Roger Solli