



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

16.02.2026

Vår ref:

2026/4687

Deres dato:

Deres ref:

VEIDEKKE INDUSTRI AS
Postboks 457 Alnabru
0614 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Øystein Hansgård Gjelsvik, 32266608

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Skedsmo massesenter snødeponi - 2026.007.I.SFOS - Veidekke Industri AS - Lillestrøm

Rapport etter tilsyn 03.02.2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Veidekke Industri AS Geom Skedsmo Massesenter (Heretter: Veidekke Industri AS) (virksomhetsnummer: 973134892).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.

Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Miljøriskovurderingen er mangelfull for utslipp til vann.
- Avvik 2: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for rydding av avfall og drift ved snødeponiet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Veidekke Industri AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 10.04.2026.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

E-postadresse:
sfospost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.statsforvalteren.no/os
Org.nr. 974 761 319



- Anmerkning 1: Måleprogrammet kan med fordel synliggjøre vurderinger som er gjort angående frekvens og representativitet

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Andre forhold som ble diskutert under tilsynet

Veidekke Industri AS informerte under tilsynet om utslippshendelse oppstrøms utslippspunktet for smeltevann fra snødeponiet. Utslippet stammer fra annen aktør, og skal blant annet å ha inkludert store mengder olje. Det er iverksatt opprydding i etterkant av utslippet av de ansvarlige for hendelsen, men det er stor grunn til å tro at utslippshendelsen vil kunne gi utslag på resipientovervåkingen til Veidekke Industri AS i bekken. Statsforvalteren tar informasjonen til etterretning.

Dere må betale gebyr

Veidekke Industri AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Øystein Hansgård Gjelsvik. Merk svaret med saksnummer 2026/4687 og tilsynsnummer 2026.007.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Miljøriskovurderingen er mangelfull for utslipp til vann.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven til snødeponering på Skedsmo massesener i Lillestrøm kommune (Tillatelsen) punkt 2.6, *Risikovurdering og forebyggende tiltak*.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 6.

Beskrivelse av krav

Tillatelsen stiller krav til at tiltakshaver skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø, og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressursene som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre.

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har en miljørisikovurdering for snødeponiet, med en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Den har også en tilhørende tiltaksplan med ansvarlig og frist for retting.

Miljøriskovurderingen har utslipp til vann som tema, men vurderinger knyttet til enkelte parametere med stor miljømessig betydning, eller som har vist seg utfordrende i utslippskontrollen, er ikke synliggjort. Dette gjelder særlig parameterne salt og pH.



Avvik 2: Virksomheten mangler skriftlige rutiner for rydding av avfall og drift ved snødeponiet.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven til snødeponering på Skedsmo massesener i Lillestrøm kommune (Tillatelsen) punkt 2.5, *Internkontroll*.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd, punkt 7.

Beskrivelse av krav

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Tillatelsen stiller krav til at virksomheten etablerer en internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i tillatelse og øvrig regelverk. Dette innebærer også etablering av skriftlige rutiner for å sikre at krav i tillatelsen og forurensningsregelverket overholdes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har en avfallsplan for massesenteret som helhet, og de har også en tiltaksliste/årshjul hvor opprydding av avfall på snødeponiet er nevnt.

Virksomheten kunne likevel ikke, under tilsynet, fremlegge rutiner for rydding av avfall og drift ved snødeponiet som beskriver når og hvordan dette skal gjennomføres.

Anmerkning 1: Måleprogrammet kan med fordel synliggjøre vurderinger som er gjort angående frekvens og representativitet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et måleprogram for sin utslippskontroll. Måleprogrammet inkluderer en prøvetakingsinstruks, og definerer også prøvetakingsparametere og prøvetakingsfrekvens.

Måleprogrammet kan med fordel synliggjøre de vurderingene som virksomheten har gjort angående valg av prøvetakingsfrekvens og vurdering av representativitet på utslippskontrollen.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Veidekke Industri AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 22.01.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Veidekke Industri AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Deltakere fra statsforvalteren

- Øystein Hansgård Gjelsvik
- Brage Sævarang

Kontaktperson hos Veidekke Industri AS

- Stig Runar Ringstad

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Veidekke Industri AS ble kontrollert under tilsynet:

- Skedsmo massesenter snødeponi

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert under tilsynet:

- Utslippskontroll
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.



Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Øystein Hansgård Gjelsvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Veidekke Industri AS v/Stig Runar Ringstad