



Fylkesmannen  
i Oslo og Akershus

Oppegård kommune  
Postboks 510  
1411 Kolbotn

#### Miljøvernveddelingen

Tordenskioldsgate 12  
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO  
Telefon 22 00 35 00  
fmoapostmottak@fylkesmannen.no  
www.fmoa.no  
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2014/4860-4 M-FO  
Saksbehandler: Simon Haraldsen  
Direkte telefon: 22 00 36 52

Dato: 10.02.2016

## Oppfølging av avløpstilsyn for Oppegård kommune

---

**Fylkesmannen finner at avvik er utredet og at avvikene kan lukkes og er i samsvar med krav til dokumentasjon i utslippstillatelsen. Hovedplanen vannforsyning, avløp og vannmiljø viser tiltaksprioriteringen fra 2015-2021 på avløpssektoren koblet til satsingsområdene som samsvarer med utslippstillatelsen.**

---

Vi viser til vår kontrollrapport av 10.04.2014 hvor det ble avdekket to avvik etter gjennomført tilsyn 5.3.2014. Avvikene var hhv at Miljørisikovurderingen er mangelfull, og det manglet en målrettet handlingsplan for reduksjon av fremmedvann/overvann. Fylkesmannen ga også uttalelser innenfor avløp til utkast til hovedplan vannforsyning, vann, avløp og vannmiljø, jf. brev av 16.05 2015.

Det vises til oppfølgingsmøte 20.01 2016 med kommunen på avvikene etter at vi har fått ettersendt dokumentasjon på disse med hovedplan og tilhørende handlingsdel. Følgende fra Oppegård kommune deltok på møtet:

| Navn               | Stilling         |
|--------------------|------------------|
| Stig Bell          | Virksomhetsleder |
| Martina Doble      | Rådgiver         |
| Hassein Karganrood | Rådgiver         |
| Randi Aamodt       | Rådgiver         |
| Rune Århelle       | Driftsleder      |
| Shima Bagherian    | Driftsingeniør   |
| Endre Hoffeker     | Rådgiver         |
| Vidar Jakobsen     | Konsult.         |

### Avvik 1: Miljørisikovurderingen er mangelfull

#### Våre kommentarer:

Kommunen har gjennomført en ROS-analyse og gjennomført en prioritering av interne overløp og risikopunkter. Selv om miljørisikovurderingen er blitt vesentlig forbedret er det fortsatt behov for bedre kartlegging av klimapåvirkningenes betydning for avløpsnett i utsatte områder. For å forstå hvordan ledningsnett fungerer under ulike regnhendelser bør det bl.a gjennomføres kalibrerte modelleringer av sentrumsområdene.

Vi velger allikevel å avslutte kontrollen i denne omgang, men vil ta temaet opp ved neste revisjon.



## Avvik 2: Det mangler en målrettet handlingsplan for fremmedvann

### *Våre kommentarer:*

Det er lite dokumentasjon på effekter av punktutbedringer og fornyelse av gammelt avløpsnett når det gjelder reduksjoner av fremmedvann til avløpsnettet. Det er heller ikke angitt prioriteringer og mål for fremmedvannsreduksjoner i problemområder. Det ble opplyst at kommunen vil øke innsatsen fremover på å redusere fremmedvannet som tilføres Nordre Follo renseanlegg (NFR). NFR får tilført relativt store fremmedvannsmengder fra kommunen. Vi finner tiltaksprioriteringen 2015-2021 tilknyttet hovedplanen som tilstrekkelig til å avslutte kontrollen, men målrettet innsats, overvåking og målinger i avløpsnettet på vannmengder bør få en høyere prioritering fremover. Dette temaet vil bli tatt opp ved neste revisjon av kommunens avløpshåndtering.

### **Andre forhold:**

Samspillet mellom avløpsledningsnett og renseanlegg er nedfelt i utslippstillatelsen. Å bidra til å øke sikkerheten i forhold til Haugbro pumpestasjon ved NFR og minimalisere overløpsutslipp til bekk med utløp til Gjersjøen som drikkevannskilde, må ha høy prioritet. Likeledes tiltak for vannverksslam fra Stangåsen vannverk til NFR slik at det ikke oppstår problemer med avløpsrensingen.

Vi registrer at satsingsområdene i hovedplanens avløpdel er i samsvar med utslippstillatelsens prioriteringer og er tilfreds med dette.

### **Konklusjon:**

Selv om tilbakemeldingen ikke er fullstendig velger vi å avslutte kontrollen opp mot tillatelsens krav i denne omgang. Dette betyr at vi lukker de to avvikene.

### **Informasjon om gebyr for utført kontroll**

Gjennomgang av dokumentasjonen med kommunen den 20.2.2016 er å betrakte som en etterkontroll og en avslutning i forhold til oppfølging av tilsynet i 2014. Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3. I følge gebyrreglene medfører dette et gebyr på kr 12 500 til statskassen. Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen

Jens Hertzberg  
faggruppeteider

Simon Haraldsen  
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.



