



Fylkesmannen i Vestfold

Norsk Gjenvinning AS
T. Delbæk
PB 1543

7435 TRONDHEIM

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2016/839
Arkivnr: 470

Vår dato:
01.04.2016

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den 25.02.2016 ved Sande gjenvinningsstasjon, Lersbryggen

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll ved Sande gjenvinningsstasjon på Lersbryggen i Sande, den 25.02.2016, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket et avvik under tilsynet:

- **Avvik 1** **Manglende oversikt over hvor overvann fra anleggets asfalterte område ledes**

I tillegg ble det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 01.05.2016.

Kommentarer

Fylkesmannen er kjent med at fra 01.04.2016 vil Lindum AS overta driften ved Sande gjenvinningsstasjon på Lersbryggen.

Med hilsen
Miljø- og samfunnsikkerhetsavdelingen

Fred Marius Svendsen
fagsjef, forurensning

Berit Løkken
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Renovasjonselskapet for Drammensregionen IKS

Postboks 154 Bragernes 3001 DRAMMEN

Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus 1
Anton Jenssens gate 4

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 871717672	Eies av: 937270062
Besøksadresse: Lersbryggen, Sande	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Sande	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110
Anleggsaktivitet: Gjenvinningsstasjon for husholdningsavfall	Anleggsnummer: 0713.0027.01

2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Svein Erik Mittet, Torild Delbæk, Ann-Therese Kristoffersen	Fra Fylkesmannen: Fred Marius Svendsen, Berit Løkken
---	--

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Kontroll av virksomhetens tillatelse av 11.07.2011

4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

5. Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold:

6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 11.07.2011 gitt Norsk Gjenvinning AS (tidl. Wilhelmsen & sønner) i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

7. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 11.07.2011. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 12 500 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova. Kopi av rapporten legges ut på Fylkesmannens nettsider.

9. Om virksomheten

Gjenvinningsstasjonen tar i mot husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdninger og mindre mengder farlig avfall fra virksomheter.

10. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

Avvik 1: Mangelfull oversikt over hvor overvann fra anleggets asfalterte område ledes

Avvik fra: Vilkår 4.1 Vannforurensning i utslippstillatelsen av 11.07.2011 og 4.1.1 Oljeforurensning

Grunnlaget for avviket:

I henhold til vilkår 4.1 skal anlegget utformes slik at det ikke medfører utslipp av forurenset overvann. All avrenning fra avfallet, samt overvann som er eller kan komme i kontakt med avfall, skal betraktes som forurenset, og skal kunne samles opp og ledes til samleikum med mulighet for mengdemåling og uttak av prøver.

Områder hvor det kan være fare for avrenning av olje, jf. vilkår 4.1.1, skal ha fast dekke og lede til sandfang og oljeutskiller. Sandfang og oljeutskiller skal være tilstrekkelig dimensjonert etter krav i forurensningsforskriften kap. 15. Det må gjøres nødvendige avklaringer med kommunen om tilknytning til kommunalt nett.

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

Anleggets virkeområde er i sin helhet asfaltert. De ulike avfallsfraksjoner er plassert i containere, hvor bl.a. container for farlig avfall har dobbelt bunn. Under tilsynet ble det vist til at den asfalterte platen har helning mot en kum på utsiden av anlegget. Kummen ble antatt å være tilkoblet Lersbryggen renseanlegg som ligger i umiddelbar nærhet. Dette ble ikke bekreftet.

Eventuelt forurenset overvann skal ikke medføre utslipp til grunnen eller annet overflatevann. Virksomheten må avklare hvorvidt kummen er tilkoblet renseanlegget, eller om vannet ledes annet sted.

Det er ikke installert oljeutskiller på området.

11. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

- Anmerkning 1** **Redusere risiko for inntrengning av vann til containere for farlig avfall**
Dørene til containeren for farlig avfall står åpne når anlegget er åpent for publikum. Dette er for at betjeningen enkelt skal kunne plassere farlig avfall inn i denne. Containeren har dobbelt bunn. I perioder med nedbør vil vannet kunne samles opp i bunnen, og bidra til at forurenset vann kan lekke ut.