Fylkesmannen i Hordaland

Saksbehandler, telefon
Hallvard Hageberg, 5557 2318

Vår dato
06.04.2016
Deres dato

Vår referanse
2016/3759 472
Deres referanse
Oskar Nordgard/Øyvind Karlbom

Schlumberger Norge As avd. lager Mongstad
v/ Øyvind Karlbom, Koppholen 23
4313 Sandnes

Rapport fra inspeksjon ved Schlumberger Norge AS avd. lager Mongstad 11.03.2016

Rapportnummer 2016.045.I.FMHO

Til stede fra bedriften	Fra fylkesmannen i Hordaland
Oskar Nordgard Silje Hopland Øyvind Karlbom på Skype Trond Sverre Svendsen på Skype	Astrid Holte Hallvard Hageberg

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger fra inspeksjonen. Dersom vi ikke får melding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten endelig.

Fylkesmannen i Hordaland fant ett avvik innen følgende tema under inspeksjonen:

- Håndtering av farlig avfall

Vi har ikke gitt anmerkninger.

Avviket er nærmere omtalt fra side 3 og utover i rapporten.

Schlumberger Norge AS avd. lager Mongstad må sende en skriftlig stadfestelse innen 01.06.2016 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere omtalt på side 2.

Astrid Holte
senioringeniør

Hallvard Hageberg
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:

Schlumberger Norge As avd. lager Mongstad	v/ Oskar Nordgard	onordgard@miswaco.slb.com
Lindås kommune		postmottak@lindas.kommune.no
Miljødirektoratet		post@miljodir.no

1. Informasjon om virksomheten

Navn: Schlumberger Norge As avd lager Mongstad	**Kontrollklasse/ risikoklasse:** 3
Besøksadresse: Mongstadbase, 5954 Mongstad	
Postadresse: Mongstadbase, 5954 Mongstad	
E-post: OKarlbom@slb.com	**Telefon:** 51 94 67 35/ 901 13 282
Kommune:	**Organisasjonsnr.:** 981 313 259
Bransjenr. (NACE-kode): 09.109	**Eier (org.nr.):** 968 360 302
Tillatelse sist oppdatert: 19.06.2014	**Forrige tilsyn:** 23.10.2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav som er fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven med forskrifter blir overholdt. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- avvik forrige tilsyn
- håndtering av farlig avfall

3. Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter så snart som mulig å rette opp avviket som er omtalt i denne rapporten. For at vi skal kunne avslutte saken, må dere innen dato sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet, gjerne med bilder eller annen dokumentasjon. Vi ber særskilt om å få tilsendt kopi av deklarasjonsskjema for levering av FlexSTONE blend D2001 til NOAH Langøya i 2014.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom vi ikke får tilbakemelding med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen **1. juni 2016,** vil vi fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at tvangsmulkt må betales dersom vi ikke har fått skriftlig bekreftelse på at avvikt er rettet innen fristen.

En eventuell tvangsmulkt vil være på 10 000 kroner.

Virksomheten kan kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes oss innen to uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

4. Kontrollgebyr

Schlumberger Norge As avd lager Mongstad skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3 i tillatelsen. Dette betyr at dere skal betale 12500 kroner for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir ettersendt fra Miljødirektoratet.

5. Offentliggjøring

Denne rapporten vil være tilgjengelig for allmenheten via fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på www.fylkesmannen.no/hordaland, jf. offentlighetsloven.

6. Dokumentunderlag

- avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall
- internkontrollforskriften § 5
- tillatelse av 21.05.2012 med endringer av 19.06.2014

Informasjon om regelverket finner dere på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

§§ 11-2, 11-8 og 11-12 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004.

Kommentarer til regelverket:

Avfallsbesitter har ansvaret for å vurdere om avfallet omfattes av bestemmelsene i kapittel 11 i avfallsforskriften. Når det gjelder avfall som ikke er angitt som farlig i vedlegg 1 nr. 5 og heller ikke er nevnt i vedlegg 1 nr. 3 annet ledd, gjelder ansvaret likevel bare så langt avfallsbesitter mistenker eller burde mistenke at avfallet skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 2 nr. 1 til dette kapitlet. Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger kan i tvilstilfeller avgjøre om avfallet omfattes av bestemmelsene i dette kapitlet.

Avfall som omfattes av kapittel 11 skal leveres til virksomhet som har tillatelse til å håndtere farlig avfall. Ved leveringen skal dere gi nødvendige opplysninger om opprinnelse, innhold og egenskaper. Disse opplysningene skal gies på deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet, og dere skal beholde en kopi av disse skjemaene.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Ved tilsyn den 11.02.2016 hos Lundal AS, 5953 Fonnes, ble det avdekket at de hadde tatt imot et antall IBC-kontainere fra dere med rester av farlig avfall. Lundal AS har ikke tillatelse til å ta imot og mellomlagre farlig avfall. Dere bekreftet under tilsynet at kontainere som kunne inneholde rester av farlig avfall var levert til Lundal AS.

Vi fikk høsten 2014 melding fra Franzefoss Gjenvinning som driver deponiet på Eide i Fjell kommune om at et lass med FlexSTONE blend D2001 var forsøkt levert der. Lasset ble avvist fordi en tidligere leveranse hadde ført til plagsom støving da det ble tømt. Hendelsen er undersøkt ved tilsyn hos Franzefoss den 1. oktober 2014, og om stoffet FlexSTONE blend D2001 heter det bl.a. i rapporten fra tilsynet:

> "Eit produktdatablad gjev eit godt grunnlag for basiskarakterisering, men er ikkje alltid nok. Basiskarakteriseringa skal mellom anna avklare om massane er klassifisert som farleg avfall. Produktdatabladet for FlexSTONE blend D2001 gjev ikkje klar informasjon om klassifisering,

> men EAL-kode 160303 – uorganisk avfall som inneheld farlege stoff, er foreslått. Innhald på 30-60 vektprosent av stoff som irriterar luftvegane og huda, R 37/38, tyder på at på at stoffet er farleg avfall. I del A til vedlegg 3 til kapittel 11 om vilkår som gjer avfall til farleg avfall, går det fram at avfall med totalkonsentrasjon over 20 prosent av irriterande stoff er farleg avfall. Dersom farleg avfall skal deponerast, skal basiskarakteriseringa innehalde dokumentasjon på at avfallet er stabilt og ikkje-reaktivt og med utlekking tilsvarande ordinært avfall."

Avfallet var ikke klassifisert og deklarert, jf. §§ 11-2 og 11-12 i avfallsforskriften gjengitt ovenfor.

Etter det som ble opplyst under tilsynet ble lasset med FlexSTONE blend D2001 tatt tilbake og senere levert til Langøya. Det ble ikke lagt fram kopi av deklarasjonsskjema for denne leveransen.

Noen leveranser av farlig avfall til Norsk Gjenvinning fantes ikke kopi av deklarasjonsskjema for.

8. Anmerkninger

Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

9. Annet

Farlig avfall og annet avfall fra nybygging/rehabilitering må klassifiseres (farlig avfall/ordinært avfall) og leveres til godkjent mottak.

Krav om finansiell garanti gjelder fra og med 1. januar 2017 - dokumentasjon skal sendes inn før 1. juli 2016 - ref. § 11-18 i avfallsforskriften:

> «For anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall med tillatelse gitt før 1. januar 2016 gjelder vedlegg 4 nr. 4 om finansiell sikkerhet, jf § 11-6 annet ledd, fra 1. januar 2018. Disse virksomhetene skal likevel sende finansiell sikkerhetsstillelse i henhold til vedlegg 4 nr. 4 til Fylkesmannen for godkjenning senest innen 1. juli 2016.»

Vi legger ved utskrift av vedlegg 4 til nytt kapittel 11 i avfallsforskriften.

Anlegget er under ombygging. Dere må vurdere om ny tillatelse som skal gies i forbindelse med godkjenning av finansiell sikkerhetsstillelse også trenger andre endringer som følger av ombygging og endret drift. På grunn av ombyggingen var avvik gitt ved forrige tilsyn lite relevant å følge opp videre.