



Einar Øgrey Industrisand AS
Postboks 1121
4683 SØGNE

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/8029

Dato
22.04.2016

Einar Øgrey Industrisand AS - Inspeksjonsrapport Kontrollnummer 2016.024.I.FMAV

Hensikten med tilsynet

Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder kontrollerte Einar Øgrey Industrisand AS den 12. april 2016. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av forurensningsloven.

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Paul C Brandsdal

Fra Fylkesmannen:

Thore Egeland

Atle T Kristiansen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var håndtering av farlig avfall, kjemikaliehåndtering, risikovurdering mht. ytre miljø og avviksbehandling.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket **3 avvik** under inspeksjonen:

1. Bedriften har ikke et skriftlig internkontrollsystem på ytre miljø.
2. Bedriften håndterer ikke farlig avfall forsvarlig
3. Virksomheten forurenses luft, grunn og vann.

I tillegg ble det gitt **2 anmerkninger**:

1. Manglende basiskarakterisering av produksjonsavfall til deponi.
2. Bedriften har ikke noen tilrettelagt plass for vasking og avfetting av kjøretøy/maskiner.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 1. juli 2016 på hvordan avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)
sjefingeniør

Atle T Kristiansen
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Thore Egeland,

Kopi m/vedlegg:

- 1 Søgne kommune v/Steinar Sunde, postboks 1051, 4682 Søgne
- 2 Karin Tofteland, Udjusveien 26A, 4640 Søgne

3 Informasjon om virksomheten

Ansvarlig enhet: Einar Øgrey Industrisand AS	
Organisasjonsnr (underenhet): 871977062	Eies av: 932132060
Bransjenummer (NACE-kode): 28.81	
Telefon:	

Kontrollert anlegg

Navn: Einar Øgrey Industrisand AS	Anleggsnr: 1018.0005.01
Besøksadresse: Søgne	
Kommune: Søgne	Anleggsaktivitet: Mineralsk industri

4 Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet var uanmeldt.

Inspeksjonstema

- Håndtering av avfall og farlig avfall
- Utslipp til luft og grunn
- Internkontrollsystem m/skriftlige rutiner
- System for avvikshåndtering
- Miljørisikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

5 Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. En anmerkning gis også ved avvik fra egne rutiner.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

6 Oppfølging etter kontrollen

Einar Øgrey Industrisand AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal kunne avslutte saken, må bedriften innen 1. juli 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal), eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no).

7 Vedtak om gebyr for kontroll

Fylkesmannen varsler at Øgrey Industrisand AS vil bli ilagt et gebyr på kr 12100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

8 Varsling av pålegg om miljøundersøkelse

På bakgrunn av at det er grunn til å tro at bedriften har forurenset grunn og vann ved utslipp og spredning av produksjonsavfall varsles det at bedriften vil bli pålagt å bekoste en miljøundersøkelse i de områdene hvor spredning har foregått. Dette gjelder nærområdene til bedriften og forurensning som er spredd via overvannsystemet nedstrøms området og til utløp i sjø. Hjemmel for dette er forurensningslovens § 51 som sier:

§ 51.(pålegg om undersøkelse)

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å

- fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,
- klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,
- klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.

Det vises også til Fylkesmannens pålegg av 26.01.2016 angående karlegging av mulig forurensning i nærliggende boligområder.

Kommentarer til dette varselet sendes til Fylkesmannen innen tre uker etter at rapporten er mottatt.

9 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighoven.

10 Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1:	Bedriften har ikke et skriftlig internkontrollsystem på ytre miljø
Avvik fra:	Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 jf. § 5.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Virksomheten kunne ikke legge frem en skriftlig dokumentasjon på at plikten til å innføre internkontroll er etterkommet. Bedriften hadde ingen beskrevne HMS rutiner på ytre miljø.

Det ble opplyst at det var satt i gang arbeid for å få internkontrollen på plass, men at det foreløpig ikke var utarbeidet noen skriftlige rutiner for ivaretagelse av ytre miljøfaktorer.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall forsvarlig

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 om farlig avfall

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Det ble observert store mengder produksjonsavfall som ikke var sikret mot spredning til omgivelsene, jf. bilder. Produksjonsavfallet inneholder så store mengder tungmetaller at det må betraktes som farlig avfall i henhold til forskriftene, jf. forurensningsforskriften kap 11. Spesielt innholdet av bly er stort.



Produksjonsavfall som ikke er skjermet for avrenning

Avvik 3: Virksomheten forurenses luft, grunn og vann

Avvik fra: Forurensingsloven § 7

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Bedriften har betydelige støvutslipp til luft, og bedriften følger ikke opp tidligere gitte pålegg fra Fylkesmannen. Bedriften sprer støv fra produksjonen til omgivelsene. Det vises her til tidligere pålegg om å skjerme utslippene. Etter fylkesmannens vurdering er dette ikke godt nok fulgt opp. Det vises også til Fylkesmannens oppfordring til kommunen om å pålegge kartlegging av støv til omgivelsene, samt Fylkesmannens krav om kartlegging av eventuell grunn- eller overflateforurensede områder rundt bedriften. Dette kommer vi tilbake til.

Produksjonsavfall slippes ut til grunn og vann slik at dette medfører fare for alvorlig forurensning. Det ble observert produksjonsavfall som spres med overflatevann fra bedriftsområdet. Bedriften har ingen kontroll med avrenning av forurenset overflatevann fra områdene. Forurenset overflatevann følger avrenning mot sjø via avløpskummer og naturlig avrenning. Dette kan medføre forurensning nedstrøms avrenningen og ved utløp i sjø.

Det ble observert utslipp av diesel fra dieseltank til grunnen. Observasjonen tyder på betydelige utslipp over lang tid.



Avrenning av produksjonsavfall til vei/omgivelser og kum som går til sjø.



Dieselforurenet grunn fra dieseltank

11 Anmerkninger

Anmerkning 1

Manglende basiskarakterisering av produksjonsavfall til deponi.

Kommentar:

Bedriften leverer produksjonsavfall til deponi(brennevinsmyra). I henhold til avfallforskriften kap 9 skal alt produksjonsavfall som går til deponi basiskarakteriseres. Fylkesmannen kan ikke se at dette er gjort.

Anmerkning 2

Bedriften har ikke noen tilrettelagt plass for vasking og avfetting av kjøretøy/maskiner.

Kommentar:

Bedriften vasker kjøretøyer og maskiner utendørs uten oppsamling av søl. Avrenningen spres til området sammen med støv fra produksjonsavfallet. Det brukes sterke alkaliske vaskemidler som muligens kan forårsake at tungmetallene i produksjonsavfallet lekker ut mer enn normalt.

8. Andre forhold og videre oppfølging

Bedriften har fått klager på støv fra nærliggende bebyggelse. Bedriften har gjennomført nedfallsmålinger og er nå i ferd med å gjennomføre supplerende undersøkelser i nærliggende boligområder. Kommunen er involvert og vil følge opp med krav om utredning/måling av lokalluftkvalitet i henhold til kravene i forurensningsforskriftens kap 7.

12 Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no