



Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Marit Sundsvik Bendixen
Telefon: 51 56 89 36

Arkivnr.: 473
Saksnr.: 2011/2355

Veolia Miljø Gjenvinning AS, Stavanger - Kontrollrapport

Rapportnr.: 2011.002.U.FMRO
Type kontroll: Utrykningskontroll

Informasjon om virksomheten:

Navn: Veolia Miljø Gjenvinning AS Stavanger	Organisasjonsnr. (bedrift og juridisk eier): 976551672 (bedrift) 937270062 (juridisk eier)
Postadresse: Midtgårdveien 36, 4033 Stavanger	Besøksadresse: Midtgårdveien 36, 4033 Stavanger
Utslippstillatelse: 16.05.2009	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall
Risikoklasse: 2	Kommune/kommunenr.: Stavanger/1103
Kontrolldato: 02.03.2011	Tidspunkt for forrige kontroll: 03.06.2010

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Andre Veibust (distriktssjef Stavanger)	Fra Fylkesmannen: Marit Sundsvik Bendixen
--	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for kontrollen var:

- Klage på støy fra klipping av metall på kai

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket ett (1) avvik under kontrollen. Dette er:

1. Bedriften klipper opp metallavfall på kai i strid med gjeldende tillatelse

Fylkesmannen registrerte under denne kontrollen ingen forhold som vi finner hensiktsmessig å reagere på ved å gi bedriften anmerkninger.

Kontrollgebyr

Veolia Miljøgjenvinning AS sitt anlegg i Gausel er plassert i risikoklasse 2. Dette var en utrykningskontroll med kort varighet og bedriften skal dermed betale NOK 2 100 i gebyr for vår kontroll av anlegget, jf. forurensningsforskriftens § 39-7. Gebyret ble muntlig varslet under kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen

Bedriften plikter å rette avvikene snarest.

Fylkesmannen pålegger bedriften **innen 28. mars 2011** skriftlig å redegjøre for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt for å hindre at bedriften setter i gang tilsvarende støyende aktivitet. Dette skal sendes Fylkesmannen.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre (3) dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen gitt frist kan vi med hjemmel i forurensningslovens § 73 fatte vedtak om tvangsmulkt.

Rapport godkjent (dato):

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Bakgrunn

Fylkesmannen mottok melding om at det foregikk støyende aktivitet med klipping av metall på kaien som bedriften bruker. Forholdene vedrørende kaien ble kontrollert i juni 2010, og det ble gitt avvik knyttet til lagring. Bedriften har søkt om endring i tillatelsen og spesifikt søkt om å få klippe metall på kaien. Søknaden er ikke behandlet og tillatelse til dette er ikke gitt.

Dette var en uvarslet kontroll.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk

De viktigste HMS-kravene for den bransje virksomheten tilhører er sammenstilt og ligger tilgjengelig på internett, www.regelhjelp.no.

Hjemlene for de avvik som gis etter denne kontrollen ligger i følgende regelverk:

- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer.
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 06.12.1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.
- *Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, Veolia Miljø Gjenvinning AS*, datert 16.05.2009.

Resultater fra kontrollen

Avvik 1:

Bedriften klipper opp metallavfall på kaien i strid med vilkår i gjeldende tillatelse.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 og 7

Tillatelsens vilkår 1.6, 1.8 og 5.2

Kommentarer:

Store mengder metallskrap ligger mellomlagret på kaien. Det ble observert at det på kaien ble klippet opp gamle containere. Det var muntlig avtalt med Fylkesmannen at klipping kunne foregå under støymåling som bedriften holder på med. Det var imidlertid ikke pågående støymåling på kontrolltidspunktet.

Lukking av avviket

Arbeidet ble stanset ved at Andre Veiebust med en gang tok en telefon til kaien. Det ble verifisert etter kontrollen at arbeidene faktisk hadde stanset. Bedriften skal skriftlig redegjør for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt for å hindre at dette gjentar seg. Dette skal sendes Fylkesmannen innen 28. mars 2011.

--- §§§ ---