



Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernnavdelingen

Saksbehandler: Margareta Skog
Telefon: 51 56 89 32

Arkivnr.: 471
Saksnr.: 2011/7218

Døvika nedlagte avfallsdeponi - Kontrollrapport

Rapport nr.: 2011.035.I.FMRO
Type kontroll: Inspeksjon

Informasjon om virksomheten:

Navn: Døvika avfallsdeponi (etterdrift)	Org.nr (juridisk): 938 633 029
Postadresse: Rådhuset, 4160 FINNØY	Besøksadresse: Rådhuset, 4160 FINNØY
Utslippstillatelse: 24.06.1996	Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Risikoklasse: -	Kommune/kommunenr.: Finnøy/1141
Kontrolldato: 23.06.2011	Tidsrom for forrige kontroll: -

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Eva Bringeland Kåre Husebø (driftsformann)	Fra Fylkesmannen: Mariann Størksen Margareta Skog
---	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.

Hovedtema for kontrollen var:

- Oppfølging av tillatelsen til etterdrift av deponiet

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 2 avvik, men ingen anmerkning*, under kontrollen.

Følgende avvik ble gitt:

1. Kommunen har ikke fulgt opp kravene til prøvetaking og analyse av verken sigevannet eller overvannsledningen, og har heller ikke oversendt årsrapport.
2. Kommunen mangler et system som sikrer at sigevannsledningen blir holdt åpen slik at vannet fritt kan renne i sjøen.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de tiltak bedriften har gjennomført for å rette avvikene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 15. september 2011

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre (3) dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen.

Rapport godkjent:

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Margareta Skog
senioringeniør

* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten

Bakgrunn for kontrollen

Døvika avfallsdeponi ble nedlagt i mai 1994. Etter søknad 06.06.1995 fikk Finnøy kommune 24.06.1996 ”Løyve til avslutning, lukking og etterdrift av Døvika fyllplass” fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen har tidligere ikke kontrollert Finnøy kommune mhp etterlevelse av etterdriftstillatelsen. Sist mottatte dokument om Døvika fyllplass er årsrapporten for 2001. Vårt overordnede mål med tilsynet 23. juni d.å. var å undersøke i hvilken grad kommunen har oppfylt eller etterlever vilkårene i tillatelsen.

Kontrollen ble varslet i e-post av 10.06.2011.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner og informasjon

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt: Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En tvangsmulkt vil fastsettes som et engangsgebyr.

Aktuelt regelverk:

Se lover og forskrifter på Klif's hjemmeside www.klif.no eller via www.regelhjelp.no.

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontroller i denne aksjonen finnes i følgende regelverk:

- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), med vekt på § 7 om plikten til å unngå forurensninger.
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, med vekt på § 5 om systemets innhold og dokumentasjon.
- Tillatelsen av 24.06.1996

Resultater fra kontrollen

Avvik 1:

Kommunen har ikke fulgt opp kravene til prøvetaking og analyse av verken sigevannet eller overvannsledningen, og har heller ikke oversendt årsrapport.

Avvik fra:

- Utslippstillatelsens vilkår 3.1.1, 3.1.2 og 4
- Internkontrollforskriften), § 5, andre ledd, punkt 7

Kommentar:

Kommunen kan ikke dokumentere at overvannsledningen som går gjennom deponiet fremdeles er tett, dvs. har ikke tatt prøver av overvannet for å forsikre seg om at overvannet ikke er forurenset av sigevann fra deponert avfall, jf. 2. avsnitt under vilkår 3.1.1.

Kommunen har i senere år ikke tatt prøver av sigevannet, og følgelig heller ikke sendt sigevannsprøver til laboratorium for å få målt mengden forurensninger i vannet, jf. måleprogrammet beskrevet under vilkår 3.1.2. Kommunen har heller ingen data på sigevannsmengder, jf. vilkår 3.1.2, og vår tilbakemelding 25.07.2002 på årsrapporten for 2001.

I og med at kommunen ikke har tatt prøver av sigevannet (og overvannet) har den heller ikke oversendt Fylkesmannen noen årsrapporter i senere år.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes når Finnøy kommune har bekreftet at kommunen - med oppstart senest oktober 2011 - vil gjennomføre en full prøverunde av sigevannet i samsvar med måleprogrammet i tillatelsens vilkår 3.1.2, inkl. samtidig måle sigevannsmengdene. I tillegg må kommunen bekrefte at den vil få vurdert de da tilgjengelige opplysningene med tanke på å oversende Fylkesmannen en begrunnet søknad om å slippe ytterligere prøvetaking, mv. av sigevannet. Alternativt at kommunen, når datagrunnlaget er på plass, vurdere det slik at overvåkingen må fortsette fordi utslippene med sigevannet fremdeles anses som så store at utslippene fremdeles må følges opp (kvantifiseres).

I tillegg må kommunen skriftlig bekrefte at den vil ta prøver av overvannet som går i tett røyr gjennom fyllingen, for så i en tilbakemelding til oss fremlegge en kvalifisert vurdering av om ledningen fremdeles er tett eller om utbedringer er nødvendig.

Frist for tilbakemelding: **15. september 2011**

Avvik 2:

Kommunen mangler et system som sikrer at sigevannsledningen blir holdt åpen slik at vannet fritt kan renne i sjøen.

Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften, § 5, andre ledd, punkt 6 og 7

Kommentar:

Sigevannsledningen gror igjen over tid. Bedriften trenger et system som sikrer at ledningen etterses jevnlig og renses opp i god tid før den går tett.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Under kontrollen uttalte kommunen at den ville legge inn ettersyn med sigevannsledningen i ”årshjulet”.

Avviket lukkes når kommunen skriftlig har bekreftet at nødvendige tiltak er iverksatt som sikrer at ettersynet med sigevannsledningen er inkludert i ”årshjulet”, eller tilsvarende (beskrevet) system er innført.

Frist for tilbakemelding: **15. september 2011**

Andre forhold

- På deponiet er det i dag grasproduksjon. Bonden (grunneier) tok området i bruk i fjor.

Det var deponert prosentvis mye organisk avfall i fyllingen, fra tomatproduksjon i kommunen. I etterdriftsfasen medførte dette utfordringer med stadig nye setninger i deponiet, inkl. behov for å kjøre til ytterligere lass med jord til å fylle igjen ”søkkene”.

Graset som vokser på deponiet viser i dag ikke tegn på skade grunnet deponigass som siver ut av deponiet (fra deponert organisk materiale). Siden graset i dag har normal grønn farge og utfordringene med store setninger i deponiet synes opphørt, er det rimelig å anta at deponiet i dag ”har stabilisert seg/er død”.

- Det er i dag ingen synlige tegn på at det på aktuell lokalitet har vært deponert avfall. Ikke er det noe gammel ikke-overdekket søppel og se, og overflaten er slik utformet at det faller naturlig inn i området for øvrig.
- Den gamle villfyllingen ”et steinkast” fra det regulerte kommunale Døvika avfallsdeponi omfattes IKKE av tillatelsen av 24.06.1996 og var heller IKKE en del av kontrollen 23.06.2011.

§§§