



## Inspeksjonsrapport

2011.039.I.KLIF

### Inspeksjon ved Farsund Aluminium Casting AS

Dato for inspeksjonen: 15.07.2011

Rapportnummer: 2011.039.I.KLIF

Saksnr.: 2011/ 420

#### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Harry Danielsen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:  
Tone Line Fossnes



#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Farsund Aluminium Casting AS under inspeksjonen. Rapporten er å anse som endelig.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

- Virksomheten har enkelte mangler ved sin internkontroll

Farsund Aluminium Casting AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2011 på at avviket er rettet.

			
15. juli 2011	Tone Line Fossnes		Einar Knutsen
dato	Kontrollør	Klima- og forurensningsdirektoratet	Seksjonssjef
15/7-11			
dato	for virksomheten		

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 876505622	<b>Eies av:</b> 993787876
<b>Besøksadresse:</b> Lundevågen, 4550 Farsund	<b>Telefon:</b> 38 38 90 00
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 29.320 - Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner	<b>E-post:</b> <a href="mailto:hd@fac.no">hd@fac.no</a>

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Farsund Aluminium Casting AS	<b>Anleggsnr:</b> 1003.0010.01
<b>Kommune:</b> Farsund	<b>Anleggsaktivitet:</b> Landbasert
<b>Fylke:</b> Vest-Agder	<b>Risikokl.:</b> 3
<b>Tillatelse gitt:</b> 29.10.2010	

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes.

### Inspeksjonstema

- internkontroll
- miljørisikovurdering
- reach
- deklarerer til Produktregisteret
- utslippskontroll

Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Farsund Aluminium Casting AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med myndighetskrav.

Farsund Aluminium Casting AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2011 på at avviket er rettet.

## 4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på [www.klif.no](http://www.klif.no) (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Vest-Agder, ved miljøvernavdelingen
- Farsund kommune

## 5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten har enkelte mangler ved sin internkontroll

### Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2. ledd, punkt 6,7, og 8.
- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven datert 29.10.2010, punkt 2.3, 2.6 og 11.1.

### Kommentarer:

#### 1. Miljøriskoanalyse

Virksomheten har utført miljørisikoanalyse for akutte utslipp og for utslipp av enkelte kjemikalier. Jf. risikovurderinger av 2010, 2009 og 2002. De har også en beskrivelse av rutine for miljørisikovurderinger i virksomheten.

Det er ikke dokumentert at miljørisikovurderinger og deres status blir gjennomgått på ledelsens gjennomgang av internkontrollen

Det mangler en beskrivelse av når virksomheten har vurdert en risiko som akseptabel etter tiltak.

#### 2. Tillatelse punkt 2. 3 Plikt til å redusere utslipp.

Virksomheten mangler en dokumentasjon på hvilke utslipp som er proporsjonale med produksjonsmengde for eventuell vurdering av reduksjon i utslipp.

#### 3. Deklarering av kjemikalier til Produktregisteret

Skriftlig rutine for deklarerer til Produktregisteret av kjemikalier som er deklareringspliktige mangler.

#### 4. Målinger

Virksomhetens rutine for målinger mangler beskrivelse av akkreditering av målinger. De kan ikke vise til utførte akkrediterte støvmålinger, men opplyser at utførende firma er med på ringtester. Jf. punkt 11.1 utslippskontroll i tillatelsen.

## 6. Andre forhold

- Virksomheten opplyser at vannkutteranlegget (Fundabach) ikke er i bruk.
- Virksomheten opplyser at de har substituert kjemikalier. Magnaflux ZL 19 er byttet ut med Pfinder 901.
- Reach

Virksomheten har definert sin rolle i reach som ”etterfølgende bruker”.

## **7. Dokumentunderlag**

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

## **8. Informasjon til virksomheten**

Database for deklareerte kjemikalier: [www.pib.no](http://www.pib.no)