



Hallingdal Renovasjon IKS
Kleivi Næringspark 31
3570 ÅL

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Breie deponi for inert avfall - rapport nr: 2016.024.I.FMBU

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte 25. august 2016 forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS – med aktiviteten for mellomlagringen av avfall. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 14 dager etter mottatt rapport.

Fylkesmannen avdekket fire avvik under inspeksjonen.

Avvikene gjaldt:

- Det er deponert ikke inerte avfallstyper i deponiet for inerte masser.
- Virksomhetens overvåking av sigevann er mangelfull
- Det lagres usortert avfall ved Breie deponi for inert avfall. Dette kan føre til forurensning av ytre miljø
- Virksomheten måler ikke setninger i deponiet

Avvikene er nærmere beskrevet under punkt 4. Fylkesmannen ser alvorlig på avvike 3, da slik lagring medfører stor fare for forurensning.

Vi ber om at virksomheten innen 20. november 2016 sender Fylkesmannen en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet under eget punkt.

Fylkesmannen varsler vedtak om tvangsmulkt hvis ikke avvikene er rettet innen 20. november 2016. Virksomheten skal betale 12 500 kr i gebyr for inspeksjonen.

Hilde Sundt Skålevåg
fagsjef forurensning og vannforvaltning

Gunlaug Kr. Engen
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

1. Diverse informasjon

Dato for inspeksjonen: 25. august 2016	Rapportnummer: 2016.026.I
Forrige inspeksjon: 23. oktober 2012	
Kontaktperson for virksomheten: Svein Eide og Leif Ove Sataslåtten	Til stede fra Fylkesmannen: Hilde Sundt Skålevåg og Gunlaug Kr. Engen

Kontrollert virksomhet

Navn: Hallingdal Renovasjon IKS	E-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no
Besøksadresse: Kleivi, Ål	Telefon: 32 08 61 10
Organisasjonsnr. (underenhet): 974 154 676	Kommune: Ål
Eies av (organisasjonsnr.): 951 608 629	Anleggsnr.: 0619.0011.01
Anleggsaktivitet: Avfall –mottak, mellomlagring og sortering	Tillatelse gitt: 26.06. 2009
Risikoklasse: 3	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Hallingdal Renovasjon IKS overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn.

Tema for inspeksjonen var som følger:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hallingdal Renovasjon IKS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20. november 2016 sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til postmottak@fmbu.no, gjerne med kopi til kontrolløren fmbugke@fylkesmannen.no. Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.

4. Varsel om tvangsmulkt

Fylkesmannen varslers herved at vi vil vedta tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen 20. november 2016. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.

Tvangsmulkten fritar ikke virksomheten fra plikten til å rette avvikene. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Fylkesmannen forhåndsvarsler vedtaket etter forvaltningsloven § 16. Hvis virksomheten mener at vi forhåndsvarsler vedtaket på feil grunnlag, eller at det er flere opplysninger som skal legges til grunn før vi fatter vedtaket, ber vi om at melding sendes til Fylkesmannen. Hvis det ikke har kommet nye opplysninger til saken innen fristen vil vi fatte vedtaket. Vi vil gi melding om dette i et eget brev.

5. Gebyr for inspeksjonen

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonene. Hallingdal Renovasjon IKS med anlegget Kleivi - mellomlagring av avfall er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 500 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

6. Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere

Rapporten vil være tilgjengelig i Fylkesmannens postjournal. Kopi av den endelige rapporten sendes til:

Ål kommune

7. Resultater fra inspeksjonen

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

- Det er deponert ikke inerte avfallstyper i deponiet for inerte masser.

Avvik fra: Tillatelse til avfallsdeponering på Breie 10. februar 2011, punkt 3.1 *Avfall som kan deponeres* og 3.2 *Behandling av avfall før deponering* og 3.4 *Registrering og kontroll ved mottak av avfall* og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7.

Kommentarer:

Tillatelsen sier at det er tillatt å deponere inert avfall som er klassifisert som inert avfall etter avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, punkt 1.2 a). I kravene til inerte masser kan det være lavt innhold i utsorterte bygge- og rivningsavfall av andre typer materialer (for eksempel metall, jord, plast, organiske stoffer, tre gummi, osv.). Med et lavt innhold regnes det som ikke er praktisk mulig å sortere ut av fraksjonen. Tillatelsen sier også at avfall som lett kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres.

Det ble under tilsynet observert ikke inert, lett gjenvinnbart avfall som bildekk, metallspann, metallstenger, betong med armering, plast (bla maling spann) og isolasjon (blå) i de deponerte massene. Det ble også observert treverk og ledninger. Det som ble observert på tilsynet overholder ikke kravene til inerte deponier.

Virksomheten har skriftlige rutiner på mottakskontroll og visuell kontroll ved Breie deponi for inert avfall (driftsinstruks – deponi for inert avfall datert 01.09.2015). Rutinene ved visuell kontroll (punkt 5.8, punkt A) ser ikke ut til å ha blitt fulgt.

Avvik 2

Virksomhetens overvåking av sigevann er mangelfull

Avvik fra: Tillatelse til avfallsdeponering på Breie 10. februar 2011, punkt 3.11.3 *Overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann*

Kommentarer:

Tillatelsen sier at sigevann fra alle deponiceller som er i bruk til deponering av avfall og avsluttet deponiareal skal samles opp. Oppsamlingssystemet skal vedlikeholdes jevnlig for å hindre begroing og tilstopping. Sigevannet skal overvåkes, og om nødvendig renses.

Det er i tillatelsen satt opp hvilke krav til overvåking det er for de ulike resipientene. Sigevannsmengden skal måles kontinuerlig. Sigevannets sammensetning, grunnvannsnivå og grunnvannets sammensetning skal måles hvert kvartal. Overflatevannets sammensetning skal måles årlig.

Virksomheten tar prøver av grunnvann og overflatevann (oppstrøms og nedstrøms) to ganger i året. Dette er basert på tidligere måleprogram for det gamle Breie slaggdeponi. Under tilsynet ble det opplyst at sigevannet ikke blir samlet opp. Virksomheten kan da ikke si noe om sigevannsmengden. Sigevannets sammensetning er ikke analysert. Grunnvannsprøver blir tatt ut to ganger i året. Dette skal tas ut kvartalsvis (4 ganger året). Prøvepunktet for uttak av grunnvann, som ligger i skråningen nord for deponiet kunne vært mer representativt i forhold til utløpet på sigevannet som er lengre vest.

Vi vurderer det til at prøvepunktet for grunnvann er mer representativt for det gamle slaggdeponiet som er plassert under deponiet for inert avfall. Deponiet for inert avfall er utformet med tett membran i bunn (eternitt duk) med kant opp mot vollen (nordlig retning). Sigevannet fra det inerte deponiet ser ut til å samle seg i den nordlige enden (mot skråningen), men noe vest for grunnvannsbrønnen.

Avvik 3

Det lagres usortert avfall ulovlig ved Breie deponi for inert avfall. Dette kan føre til forurensing av ytre miljø.

Avvik fra: Forurensningsloven § 7 første ledd og internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

Kommentarer:

Tillatelsen åpner ikke for mellomlagring av usortert avfall eller at sortering gjøres i deponiet.

Det ble observert mye usortert gammelt avfall (opptil 10 år gammelt) på deponiområdet for inert avfall. Dette var blant annet usortert byggeavfall, trevirke fra branntomt, hauger med betong med armering, isopor, plast og annet avfall. Vest for avfallshaugene var det en bekk. Bekken var delvis gjenfylt av disse avfallsmassene. Hallingdal Renovasjon IKS opplyste at mye av dette avfallet kommer fra deres drift og at de er ansvarlige for dette.

Mellomlagringen av usortert avfall ved Breie avfallsdeponi er ikke en del av virksomhetens risikovurdering.

Avvik 4

Virksomheten måler ikke setninger i deponiet.

Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.9.1 *Oppfylлинг*

Kommentarer:

Tillatelsen setter krav om at det skal foretas årlige registreringer og utbedringer av setninger i deponiet både under aktiv drift og etterdriftsfasen. Det ble opplyst under tilsynet at det til nå ikke har blitt gjennomført noen undersøkelser av setninger i deponiet.

8. Andre forhold

Hallingdal Renovasjon IKS leier grunnen til Breie deponi for inert avfall. Breie deponi for inert avfall er etablert over det gamle Breie slaggedeponi. Deponiet ble brukt til aske fra forbrenningsanlegget for avfall i Kleivi fram til utgangen av 1990. Etter det har Ål Auksjon og Handel drevet biloppsamlingsplass på stedet. Oppryddingen etter biloppsamlingsplassen er ferdig.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Tillatelse til avfallsdeponering på Breie av 10.02.2011