



MILJØ-
DIREKTORATET
INSPEKSJONSRAPPORT

WERGELAND HALSVIK AS

Gulafjordvegen 75
5960 Dalsøyra

Oslo, 7. september
2015

Deres ref.:
Arve Hatlevik

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Magdalena Kwarta

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wergeland-Halsvik, Stangeneset deponi A og B - industrideponi Kontrollnummer: 2015.011.U.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Arve Hatlevik

Fra Miljødirektoratet:
Magdalena Kwarta

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ole Stian Bockelie

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Wergeland-Halsvik, Stangeneset deponi A og B den 20. august 2015. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om deponi B er utformet i tråd med virksomhetens tillatelse og kapittel 9, deponering av avfall i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (deponiforskriften). Status for avslutning av deponi A ble også kontrollert. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet ga ingen avvik eller anmerkninger under inspeksjonen, men har under andre forhold, pkt. 6 spesifisert noen forutsetninger før deponi B tas i bruk.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7. september 2015	Magdalena Kwarta	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ved miljøvernavdelingen
- Gulen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: WERGELAND HALSVIK AS	
Organisasjonsnr.: 973406280	Eies av: 936482104
Bransjenr. (NACE-kode): 39.000 - Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Wergeland-Halsvik, Stangeneset deponi A og B - industrideponi	Anleggsnr.: 1411.0077.01
Kommune: Gulen	Fylke: Sogn og Fjordane
Anleggsaktivitet: Industrideponering	Risikoklasse:
Tillatelse gitt: 3. desember 2014	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- Utslippskontroll
- avfallshåndtering
- tillatelse
- vedlikehold

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet, men vil følge opp deponi B ved neste tilsyn.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Wergeland-Halsvik er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1. Dette betyr at dere skal betale kr. 21 100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Andre forhold

Deponi A:

Virksomheten har avsluttet deponering av aske fra eget forbrenningsanlegg i deponi A. Oppå asken er det lagt et topplag som skal sikre redusert infiltrasjon, fiberduk, pukklag og dreneringsmasser. Deponiet er delvis asfaltert og virksomheten planlegger å bli ferdig med asfaltering innen slutten av 2015.

Regnvann dreneres bort til vannrensesystemet til Johny Birkeland Transport. Sigevann har et separat oppsamlingssystem, kvaliteten måles ved ett prøvetakingspunkt.

Dokumentasjon på egenskapene til toppdekket og hvilken infiltrasjon som er akseptabel, og avslutnings- og etterdriftsplan vil bli kontrollert av Miljødirektoratet ved neste inspeksjon.

Deponi B:

Deponi B er utformet i tråd med virksomhetens tillatelse av 3.12.2014, og kravene i deponiforskriften. I bunnen av deponiet er det naturlige avsetninger av marin leire. Leire i bunnen har tykkelse på mellom 0,7 m og 3,1 m. Der laget med leire er mindre enn 1 m i bunnen og langs sidene, er det supplert med en kunstig geologisk barriere med minst 0,5 m marin leire og bentonittmembran. Oppå leiren ligger det en fiberduk, et lag med kunstig membran (PE-HD membran), og i bunnen også sand og 0,5 m med dreneringsmasser. Det er installert eget system for oppsamling av sigevann med en sedimenteringskum og to prøvetakingspunkter.

Virksomheten fikk den 22. september 2015 tilbakemelding fra Miljødirektoratet om at deponi B kan tas i bruk. Miljødirektoratet forutsetter at Wergeland Halsvik har utarbeidet og/eller oppdatert dokumentasjon og rutiner relevant for deponi B før deponiet tas i bruk, blant annet:

- Prosedyrer og rutiner for drift, kontroll av avfall som mottas, vedlikehold, tilsyn av deponiet og overvåking av deponiet i driftsfasen i samsvar med kravene i deponiforskriften
- Overvåkingsprogram for sigevann for deponi A og B
- Det skal etableres rutiner som sikrer at eventuelle setninger og utglidninger i deponiene blir avdekket og fulgt opp slik at negativ miljøpåvirkning unngås
- Deponi B skal miljørisikovurderes

Dette vil bli kontrollert ved neste tilsyn.

7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet