

**INSPEKSJON VED  
Mjelstad Miljø AS****Kontrollnr.  
0001.2004**

<b>Bedriftens adresse:</b>	<b>5281 Valestrandsfossen</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>471.1</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>09.02.99</b>	<b>Forrige kontroll:</b>	<b>08.03.04</b>
<b>Kontrollklasse:</b>		<b>Tidsrom for kontrollen:</b>	<b>17.03.04</b>
<b>Tilstede fra bedriften:</b>	<b>Einar Håland</b>	<b>Inspektør:</b>	<b>John Olav Hisdal</b>
		<b>Andre tilstede:</b>	<b>Kjell Kvingedal, MVA</b>

**Rapportens innhold :**

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder: punkt 6.4 i Løyve til drift av Mjelstad restdeponi på Osterøy

**Hovedkonklusjon :**

Det ble gjort følgende anmerkninger:

Deponigasslukt kunne kjennes flere steder langs kanten av fyllingen. Det ble registrert en svak deponigasslukt ved et bolighus nord/øst for fyllingen.

**Utarbeidet dato : 18.03.04**

Sign.:

senioringeniør

**Godkjent dato: 18.03.04**

Sign.:

Seksjonssjef

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Mjelstad Miljø AS sitt avfallsanlegg 17.03.04. Kontrollen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.

**Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.**

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Forurensningsloven
- Utslippstillatelse av 09.02.99

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Luktutslipp fra deponiområdet mot omgivelsene

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold/områder av/ved bedriftens virksomhet.

## 4. Anmerkninger

Følgende forhold ble avdekket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1:**

Deponigasslukt kunne kjønnes flere steder langs kanten av fyllingen. Det ble registrert en svak deponigasslukt ved et bolighus nord/øst for fyllingen.

### **Kommentarer:**

Under inspeksjonen blåste det liten kuling fra sør/vest og temperaturen var 7° C. Deponigasslukt kunne kjønnes flere steder langs kantene på fyllingen og inne i fyllingsområdet hvor kompaktoren hadde kjørt.

Ved befaring til bebyggelsen nord/øst for fyllingen kunne det registreres en svak deponigasslukt ved et bolighus.

Konklusjonen er at lukten i området er væravhengig og på befaringstidspunktet må denne kunne karakteriseres som lite sjenerende i forhold til inspeksjonen om kvelden den 08.03.04, jamfør fylkesmannens brev av 09.03.04.

## **5. Andre forhold**

Mjelstad Miljø AS hadde på befaringsdagen rekvirert kompetanse for kartlegging av deponigassutslipp. Deler av dette utstyret var sendt til Tyskland for vedlikehold. Nytt tidspunkt for denne målingen vil bli fastsatt når utstyret er på plass igjen.

