



Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Mariann Størksen
Telefon: 51 56 89 36

Arkivnr.: 473
Saksnr.: 2011/2355

Veolia Miljø Gjenvinning AS, Stavanger - Kontrollrapport

Rapportnr.: 2011.001.A.FMRO
Type kontroll: Unmeldt kontroll

Informasjon om virksomheten:

Navn: Veolia Miljø Gjenvinning AS Stavanger	Organisasjonsnr. (bedrift og juridisk eier): 976551672 (bedrift) 937270062 (juridisk eier)
Postadresse: Midtgårdveien 28, 4033 Stavanger	Besøksadresse: Midtgårdveien 28, 4033 Stavanger
Utslippstillatelse: 16.05.2009	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall
Risikoklasse: 2	Kommune/kommunenr.: Stavanger/1103
Kontrolldato: 19.05.2011	Tidspunkt for forrige kontroll: 02.03.2011

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Wiggo Magnussen	Fra Fylkesmannen: Kristin Espeset Mariann Størksen
--------------------------------------	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Bakgrunn for kontrollen var:

- Følge opp at kravene som gav grunnlag for vedtak om tvangsmulkt er gjennomført
- Klage på forsøpling
- Klage på støv ved lasting av metall på båt

Bakgrunn

Fylkesmannen har i brev av 13.04.2011 gitt Veolia Miljø Gjenvinning AS vedtak om tvangsmulkt. I tillegg har vi også mottatt en del klager på forsøpling og på mye støv ved lasting av båt fra utskipingskaien. Det pågikk lasting av båt under kontrollen. Vi observerte ikke støv fra denne aktiviteten på kontrollen. Dette kan ha sammenheng med at det hadde regnet tidligere på dagen.

Ved lastingen av båten var en del av gjerdet lagt til side. Vi forutsetter at dette ble satt opp igjen så snart lastingen var gjennomført.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Kontrollen var ikke varslet.

Definisjoner

Avvik defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk

De viktigste HMS-kravene for den bransje virksomheten tilhører er sammenstilt og ligger tilgjengelig på internett, www.regelhjelp.no.

Hjemlene for de avvik som gis etter denne kontrollen ligger i følgende regelverk:

- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer.
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 06.12.1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.
- *Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, Veolia Miljø Gjenvinning AS*, datert 16.05.2009.

Resultater fra kontrollen

Avvik:

Containere med sortert avfall sto lagret utendørs uten lokk i strid med vilkår i gjeldende tillatelse.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

Tillatelsens vilkår 1.8

Kommentarer:

Det ble observert at det bak sorteringsanlegget (på sørsiden) var lagret containere med sortert avfall uten at det var lokk på disse. I henhold til tillatelsens vilkår 1.8 skal alt avfall oppbevares i lukket container eller innendørs.

Lukking av avviket

Fylkesmannen pålegger bedriften **innen 30.06.2011** skriftlig å redegjøre for årsak til at avfallet oppbevares i strid med gjeldende tillatelse og hvilke rutiner som er gjennomført for å hindre at dette skjer igjen. Dette skal sendes Fylkesmannen.

Anmerkning

Fylkesmannen registrerte to (2) forhold som vi finner hensiktsmessig å reagere på ved å gi Veolia Miljø Gjenvinning anmerkninger. Dette er:

- Det ble observert en del forsøpling rundt anlegget – spesielt på baksiden (sørsiden av sorteringshallen)

Kommentar til anmerkningen

All forsøpling er skjemmende og ved et anlegg som ligger så nærme et rekreasjonsområde vil offentligheten være spesielt oppmerksomme på slike forhold. Veolia Miljø Gjenvinning bør ha et enda sterkere fokus på å holde orden og unngå forsøpling på og rundt anlegget.

- Det er dumpet forurensede jordmasser bak sorteringshallen – utenfor asfaltert område og i grense mot friområde

Kommentar til anmerkningen

Fylkesmannen observerte deponerte forurensede jordmasser bak sorteringshallen. Fylkesmannen har fått opplyst at massene ligger på et fellesområde for leietakerne på denne tomta. Det forventes at Veolia Miljø Gjenvinning AS tar kontakt med grunneier for å få fjernet denne massen.

Oppfølging etter kontrollen

Veolia Miljø Gjenvinning plikter å rette avviket snarest.

Fylkesmannen pålegger Veolia Miljø Gjenvinning innen **30.06.2011** skriftlig å gjøre rede for årsak til at avfallet oppbevares i strid med gjeldende tillatelse og hvilke rutiner som er gjennomført for å hindre at dette skjer igjen. Dette skal sendes Fylkesmannen.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Dere kan klage på vedtaket innen tre (3) dager etter at det er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen gitt frist kan vi med hjemmel i forurensningslovens § 73 fatte nytt vedtak om tvangsmulkt.

Tvangsmulkt

Når det gjelder forholdet til vedtak om tvangsmulkt datert 13.04.2011, er tiltakene gjennomført innen tidsfristen. **Fylkesmannen har derfor avsluttet saken.**

Rapport godkjent (dato):

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Mariann Størksen
overingeniør

