



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens Hus, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
09.05.2006
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2006/3855-472
Deres ref.

ENVINA
Postboks 127
7223 Melhus

Envina - kontroll av farlig avfall på gjenbrukstorg i Midtre Gauldal kommune

Vi viser til kontroll ved virksomheten 08.05.2006

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen **05.06.06** om hva som er gjort for å rette opp avvikene. Vi ber også om en tilbakemelding på hvordan bedriften vil følge opp anmerkningene og andre forhold..

Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen fristen, ber vi om at det redegjøres for årsaken og at det fremlegges en tidfestet plan for det videre arbeidet.

Fristfastsettelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen to uker etter at brevet er mottatt. Evt. klage bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
overingeniør

vedlegg

Kopi: Midtre Gauldal kommune, 7290 Støren

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 06	73 19 90 06	73 19 93 50	73 19 93 00	73 19 90 05	73 19 90 05
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 90 66	73 19 92 30
E-post: postmottak@fmst.no			Internett: www.fylkesmannen.no/st			

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 09 - 2006

Dato for kontrollen: 08.05.06

Informasjon om virksomheten

Navn: Gjenbrukstorg Midtre Gauldal	Organisasjonsnr.:
Adresse: 7290 Støren	Telefon/e-post:
Besøksadresse:	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Midtre Gauldal	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Jan Hansen	Fra Fylkesmannen: Tore Haugen
---------------------------------	----------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 05.06.2006

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m. v. av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav**Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, farlig avfall § 11-7e, jfr. vedlegg 2**

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9)

Kommentar:

Det skal føres journal over mengder og typer farlig avfall på lager til enhver tid. Ved eventuelle uhell (lekkasjer og brann) er det viktig å ha en oversikt over mengder av de ulike avfallstypene som er på plassen. Dette gjelder alle typer farlig avfall, også PCB-avfall og impregnert trevirke.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler**Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.****Kommentarer:**

Ved kontrolldagen kunne det ikke forevises noe HMS-system for driften av anlegget. Et HMS-system for ytre miljø skal bl.a. omfatte nødvendige instruksjoner for mottak og lagring av farlig avfall, utfylling av deklarasjonsskjema og kartlegging av risikoforhold.

Anmerkning 1: Virksomheten er ikke kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere.**Kommentar:**

Bromerte flammehemmere (BFH) er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. Flere av disse kjemikaliene har vist seg å ha alvorlige skadevirkninger for helse og miljø og må bringes til godkjent avfallsmottak/innsamler. Dersom det er stor sannsynlighet at avfallet inneholder BFH skal det behandles som farlig avfall. I tillegg til elektroniske produkter kan BFH finnes i bygge og riveavfall (isolasjonsmateriale, byggeskum og cellegummi). Her viser vi til faktaark som ble utlevert ved kontrollen.

Vi gjør oppmerksom på at noen typer bygge- og riveavfall (murpuss, fugemasse, maling) også kan inneholde PCB, jf. utlevert faktaark.

Andre kommentarer/utdypninger:

Avfallsmottaket tar også i mot farlig avfall fra private husholdninger. Deklarering av dette avfallet skal senest utføres når avfallet forlater mottaket og skal utføres av den som mottar avfallet. Deklarering av farlig avfall fra private utføres av innsamler. Fylkesmannen aksepterer denne ordningen, men da er det en forutsetning at mottaket får kopi av alle deklarasjonsskjema og at det foreligger en avtale mellom mottaket/selskapet hvordan arbeidet med deklarerer skal utføres.

Plan for kompetanseoppbygging

Den som driver mottaket for farlig avfall, skal ha en plan for hvordan kompetansen skal økes, jf. vedlegg 2 pkt. 9. På kontrolldagen var det ikke noe HMS-system tilstede på plassen. En slik plan skal kunne dokumenteres og bl.a. inneholde hvordan man holder seg oppdatert på nye bestemmelser om farlig avfall (nytt regelverk og nye avfallstyper som omfattes av bestemmelsene om farlig avfall). Vi ber om at kopi av en slik plan sendes Fylkesmannen innen 05.06.06.

For øvrig ble det opplyst at impregnert trevirke og PCB-holdige vinduer nå oppbevares i container og ikke lenger lagres direkte på bakken.