



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 31.10.2016

Vår ref.: 2016/12391

Arkivnr.: 472

SAR AS avd Tananger
Postboks 83
4098 TANANGER

Att: Erik Wathne

Postadresse:

Postboks 59 Sentrum,
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:

Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00

F: 51 56 88 11

E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Rapport: Inspeksjon 19.10.2016 av SAR AS sitt tankanlegg i Dusavik

Kontrollnummer: 2016.036.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Eirik Wathne
Sven Hansen

Fra Fylkesmannen i Rogaland:

Kirsten Allred
Margareta Skog

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved *SAR AS avd Tananger* sitt tankanlegg i Dusavikden 19. oktober 2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to (2) uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger under inspeksjonen.

Siden Fylkesmannen ikke avdekket noen avvik innen de områdene som ble kontrollert, avslutter vi vår oppfølging av bedriften som del av denne kontrollen så snart rapporten er endelig.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsljef

Margareta Skog
senioringeniør

Saksbehandler: Margareta Skog
Saksbehandler telefon: 51 56 89 32
E-post: fmromsk@fylkesmannen.no

Kopi til:

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

Navn: SAR AS avd Tananger	Anleggsnr¹: 1103.0222.01
Org.nr. (bedrift): 972 096 636	Org.nr (eier): 944 178 228
Kommune: Stavanger	Sist kontrollert: 22.7.2009
Anleggsaktivitet²: 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 3.1.2005	Sist endret: 26.7.2010
Postadresse: Postboks 83, 4098 TANANGER	
Besøksadresse: Oljevegen 5, 4056 TANANGER	
E-postadresse: post@sargruppen.no	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen sitt risikobaserte industritilsyn for i år. Dette var en ikke varslet kontroll.

Hovedtema for inspeksjonen

- Mottak, mellomlagring og videresending av farlig avfall
- Journalføring og deklarerer av farlig avfall
- m/tilhørende internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

¹ Dette er løpenummeret anlegget har i Miljødirektoratets (og Fylkesmannens) database kalt *Forurensning*

² Nace-koden, som er hentet fra Brønnøysundregisteret

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Bedriftens tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall, gitt av Fylkesmannen 3.1.2005, sist endret 26.7.2010

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Implementert system for lagerstyring og deklarerer av farlig avfall
- Implementert system for internkontroll, deriblant miljørisikovurderinger, driftsrutiner, målstyring, mv.

4. Avvik

Vi avdekket ingen avvik under kontrollen.

5. Anmerkninger

Det ble etter denne kontrollen ikke gitt noen anmerkninger.

6. Andre forhold

- Det er alltid SAR-ansatt tilstede på anlegget når avfall skal pumpes inn eller ut av tankene. Med få unntak leveres/hentes avfallet med skip. Det som lagres på tankene er avfall med avfallsstoffnummer 7042 og 7030.
- SAR har totalt 7 tanker, som totalt rommer 1 590 m³. Kun 90 % av volumet kan utnyttes.
- SAR eier alle tankene bedriften bruker, men tomta og tankparken der SAR-tankene står eier Norsea. Det er en «lav» ringmur rundt SAR-tankene. Innenfor dette området er SAR alene ansvarlig for å holde området fritt for spill og søl. Rundt tankparken er det en høy ringmur. Den vil kunne stoppe utslipp av typen katastrofe.
- SAR har av tankparkeier blitt pålagt midlertidig å flytte tankene sine innenfor ringmuren, før bedriften igjen må flytte til ny fast plass innenfor den samme ringmuren. Bedriften vil i eget skriv til Fylkesmannen (kort) nærmere redegjøre for omrokkeringen i tankparken.
- SAR har alene ansvaret for drift og vedlikehold av egne tanker. Bedriften har rutiner og systemer som sikrer jevnlig tilsyn og vedlikehold.
- Fylkesmannen ber bedriften heretter bruke samme mal for års-/egenrapportering for sine tankanlegg som for anlegget i Oljeveien.
- Fylkesmannen minner om at drift ved anlegget i Dusavik etter 1.1.2018 forutsetter at SAR AS har mottatt et vedtak fra Fylkesmannen der tilsendt finansielle sikkerhet godkjennes. Sikkerhetens størrelse må samsvare med de typer og mengder farlig avfall bedriften har tillatelse til å samtidig ha inne på dette anlegget. I praksis betyr dette at tillatelsen av 3.1.2005 må endres innen 1.1.2018.

7. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

SAR AS avd Tananger sitt tankanlegg for farlig avfall i Dusavik er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3, jf. vårt brev av 20.10.2008. Dette betyr at bedriften i utgangspunktet skal betale kr. 12.500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6

Vi brukte riktignok noe tid på forberedelser til inspeksjonen, og til en befarings på anlegget, men det vi trengte av dokumentasjon og verifikasjon på gitte opplysninger fikk vi svar på som del av kontrollen ved SAR AS avd Tananger sitt anlegg i Oljeveien 5 påfølgende dag, 20.10.2016.

Vi vurderer det slik at gebyret vi tar for kontrollen av SAR AS avd Tananger sitt anlegg i Oljeveien 5, jf. kontrollrapport 2016.018.IFMRO, dekker våre kostnader også for inspeksjonen av tankanlegget i Dusavik. Anlegget i Oljeveien 5 er plassert i risikoklasse 2, og bedriften skal dermed betale 16 300 kr for denne kontrollen. Fylkesmannen avdekket etter kontrollen i Oljeveien 5 ingen avvik, som betyr at også den kontrollen kan avsluttes så snart rapporten er endelig.

Forurensningsforskriften § 39-10 lyder slik: *Når særlige grunner foreligger kan forurensningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyr etter § 39-4 til § 39-8.*

Konklusjon: Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-10 frafaller Fylkesmannen gebyret for vår kontroll av SAR AS avd Tananger sitt tankanlegg i Dusavik 19.10.2016.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

- §§§ -