



**FYLKESMANNEN  
I ROGALAND**

Deres ref.: «REF»

Vår dato: 31.10.2016  
Vår ref.: 2016/12392  
Arkivnr.: 472

SAR AS avd Tananger  
Postboks 83  
4098 TANANGER

Att: Eirik Wathne

Postadresse:  
Postboks 59 Sentrum,  
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:  
Lagårdsveien 44, Stavanger

---

T: 51 56 87 00  
F: 51 56 88 11  
E: fmropost@fylkesmannen.no

---

[www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland)

## **Rapport: Inspeksjon 20.10.2016 av SAR AS sitt tankanlegg på ASCO-basen i Sola kommune**

**Kontrollnummer: 2016.049.I.FMRO**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*

Eirik Wathne  
Kjetil Husebø (deltok i befarings)

John Inge Bjørnsen (deltok i befarings)

*Fra Fylkesmannen i Rogaland:*

Kirsten Allred  
Margareta Skog

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved *SAR AS avd Tananger* sitt tankanlegg på ASCO-basen, den 20. oktober 2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to (2) uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger under inspeksjonen.

Siden Fylkesmannen ikke avdekket noen avvik innen de områdene som ble kontrollert, avslutter vi vår oppfølging av bedriften som del av denne kontrollen så snart rapporten er endelig.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernssjef

Margareta Skog  
senioringeniør

Saksbehandler: Margareta Skog  
Saksbehandler telefon: 51 56 89 32  
E-post: fmromsk@fylkesmannen.no

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Kontrollert virksomhet

<b>Navn:</b> SAR AS avd Tananger	<b>Anleggsnr<sup>1</sup>:</b> 1124.0127.02
<b>Org.nr. (bedrift):</b> 972 096 636	<b>Org.nr (eier):</b> 944 178 228
<b>Kommune:</b> Sola	<b>Sist kontrollert:</b> -
<b>Anleggsaktivitet<sup>2</sup>:</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse gitt:</b> 26.3.2015	<b>Sist endret:</b> -
<b>Postadresse:</b> Postboks 83, 4098 TANANGER	
<b>Besøksadresse:</b> Oljevegen 5, 4056 TANANGER	
<b>E-postadresse:</b> post@sargruppen.no	

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen sitt risikobaserte industritilsyn for i år. Dette var en ikke varslet kontroll.

### Hovedtema for inspeksjonen

- Mottak, mellomlagring og videresending av farlig avfall
- Journalføring og deklarerer av farlig avfall
- m/tilhørende internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

<sup>1</sup> Dette er løpenummeret anlegget har i Miljødirektoratets (og Fylkesmannens) database kalt *Forurensning*

<sup>2</sup> Nace-koden, som er hentet fra Brønnøysundregisteret

- Bedriftens tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall, gitt av Fylkesmannen 26.3.2015

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Implementert system for lagerstyring og deklarerer av farlig avfall
- Implementert system for internkontroll, deriblant miljørisikovurderinger, driftsrutiner, målstyring, mv.

#### **4. Avvik**

Vi avdekket ingen avvik under kontrollen.

#### **5. Anmerkninger**

Det ble etter denne kontrollen ikke gitt noen anmerkninger.

#### **6. Andre forhold**

- SAR AS avd Tananger leier 4 tanker av ASCO-basen, på til sammen 1 000 m<sup>3</sup>.
- Det er alltid SAR-ansatt tilstede på anlegget når avfall skal pumpes inn eller ut av tankene. Avfallet leveres/hentes med skip. Skipene som henter eller leverer avfall bruker samme rørgater/kaier som ved levering/henting av avfall for Franzefoss. De andre kaiene/rørgatene brukes til produkter.
- SAR har alene ansvaret for drift og vedlikehold av tankene de leier. Bedriften har rutiner og systemer som sikrer jevnlig tilsyn og vedlikehold med tankene de leier.
- Fylkesmannen ber bedriften heretter bruke samme mal for års-/egenrapportering for sine tank-anlegg som for anlegget i Oljeveien.
- Fylkesmannen minner om at drift ved anlegget på ASCO-basen etter 1.1.2018 forutsetter at SAR AS da har mottatt et vedtak fra Fylkesmannen der tilsendt finansielle sikkerhet godkjennes. Sikkerhetens størrelse må samsvare med de typer og mengder farlig avfall bedriften da har tillatelse til å samtidig ha inne på anlegget.
- Tillatelsen av 26.3.2015 må endres innen 1.1.2018. I det minste må et standardkrav om finansiell sikkerhet inkluderes i tillatelsen. Dersom bedriften velger å beregne den finansielle sikkerheten basert på den dyreste fraksjonen bedriften iht. vilkår 1.2 i tillatelsen kan motta, så trenger vilkår 1.2 i tillatelse ikke å endres. Dersom f.eks. 1 tank (på 250 m<sup>3</sup>) skal brukes til spillolje, så er det prisen på den dyreste fraksjonen (pr. m<sup>3</sup>) blant de resterende tillatte typene farlig avfall som skal multipliseres med 750 m<sup>3</sup>, mens prisen for spillolje (pr. m<sup>3</sup>) skal multipliseres med 250 m<sup>3</sup>, osv.

#### **7. Oppfølging etter inspeksjonen**

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

#### **8. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

SAR AS avd Tananger sitt tankanlegg for farlig avfall på ASCO-basen er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at bedriften i utgangspunktet skal betale kr. 12.500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6

Vi brukte lite tid på forberedelser til inspeksjonen, og til en befaring på anlegget, og det vi trengte av dokumentasjon og verifikasjon på gitte opplysninger fikk vi svar på som del av kontrollen ved SAR AS avd Tananger sitt anlegg i Oljeveien 5 samme dag, 20.10.2016.

Vi vurderer det slik at gebyret vi tar for kontrollen av SAR AS avd Tananger sitt anlegg i Oljeveien 5, jf. kontrollrapport 2016.018.IFMRO, dekker våre kostnader også for inspeksjonen av tank-anlegget på ASCO-basen. Anlegget i Oljeveien 5 er plassert i risikoklasse 2, og bedriften skal dermed betale 16 300 kr for denne kontrollen. Fylkesmannen avdekket etter kontrollen i Oljeveien 5 ingen avvik, som betyr at også den kontrollen kan avsluttes så snart rapporten er endelig.

Forurensningsforskriften § 39-10 lyder slik: *Når særlige grunner foreligger kan forurensningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyr etter § 39-4 til § 39-8.*

Konklusjon: Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-10 frafaller Fylkesmannen gebyret for vår kontroll av SAR AS avd Tananger sitt tankanlegg på ASCO-basen 20.10.2016.

## **9. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

- §§§ -