



## Tilsynsrapport: Nergård Sild AS

Dato for tilsyn: 10. mai 2016.

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2016/1977-4  
Kontrollnummer: 2016.002.A.FMTR

### Kontaktpersoner ved tilsynet:

<b>Fra virksomheten:</b> Tone Alfredsen Oddgeir Simonsen Halgeir Hansen Øyvind Berg Henning Grande	<b>Fra Fylkesmannen:</b> Lisa Bjørnsdatter Helgason May-Helen Holm
---	--

## 1. Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler avvik som ble konstatert hos Nergård Sild AS under tilsyn 10. mai 2016.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Under tilsynet avdekket Fylkesmannen følgende avvik:

1. Virksomheten har ikke utført en dokumentert miljørisikovurdering med hensyn på ytre miljø.
2. Tanker og rørsystemer med tilhørende utstyr er ikke underlagt et dokumentert forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram.
3. Virksomheten har ikke etablert nødvendige dokumenterte rutiner for overvåkning og/eller systemer for teknisk overvåkning ved lagring av farlige kjemikalier.
4. Virksomheten har ikke etablert nødvendige dokumenterte rutiner for mottak/påfylling og øvrig drift av tankanlegget.
5. Virksomheten har ikke utarbeidet en dokumentert beredskapsplan.
6. Lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vi ber Nergård Sild AS om en skriftlig redegjørelse innen 30. september 2016 for at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på tilsynsdagen.

13.6.2016

Dato

Fylkesmannen i Troms  
(etter fullmakt)

Lisa Bjørnsdatter Helgason/May-Helen Holm

kontrollører

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.*

## 2. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 984781741	<b>Eies av (org.nr):</b> 984757646
<b>Besøksadresse:</b> 9386 Senjahopen	<b>Telefon:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.202	<b>E-post:</b> henning.grande@nergard.no

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Nergård Sild AS	<b>Anleggsnummer:</b> 1929.0029.01
<b>Kommune:</b> Berg	<b>Saksnummer:</b> 2016/1977-4

## 3. Bakgrunnen for tilsynet:

Tilsynet var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon på tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at eiere av og ansvarlige for tankanlegg følger forskrift om tanklagring som trådte i kraft 1. januar 2014 (forurensningsforskriften kapittel 18 «Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall»). Aksjonen skal også bidra til at virksomheter som eventuelt ikke følger kravene retter opp feil og mangler.

Under tilsynet ble det kontrollert at virksomheten har systematiske tiltak som sikrer at virksomheten opptrer i henhold til lovgivningen, at de har gjennomført miljørisikovurdering av tanklagringen, har tilfredsstillende driftsrutiner og overvåkningstiltak for å forebygge og oppdage eventuelle utslipp, har etablert barrierer for å hindre og begrense eventuelle utslipp, har etablert et forebyggende inspeksjons og vedlikeholdsprogram for å sikre tilfredsstillende teknisk tilstand, samt en beredskap for å begrense omfanget av eventuelle utslipp.

Tilsynet ble gjennomført 10. mai 2016, og omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.

Rapporten beskriver de avvik som ble avdekket under tilsynet.

Fylkesmannen har under tilsynet ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## 4. Oppfølging etter tilsynet

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

Fylkesmannen i Troms ber om en skriftlig redegjørelse for at avvikene er rettet innen 30. september 2016.

## 5. Regelverk og definisjoner

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 (forurensningsforbudet) og § 11 (utslippstillatelse).
- Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (farlig avfall).
- Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 (plikt til internkontroll) og § 5 (innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon).
- Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18 (tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall).

Informasjon om regelverk finner du på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, og forskrift hjemlet i denne lov eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

**Anmerkning:** et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 6. Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse.

Nergård Sild AS er plassert i risikoklasse 3 og skal betale gebyr på kr. 12 500,-.

## 7. Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens tilsyn:

### Avvik 1

**Virksomheten har ikke utført en dokumentert miljørisikovurdering med hensyn på ytre miljø.**

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, annet ledd nr. 6; Forurensningsforskriften § 18-4.

Kommentarer: Virksomheten plikter å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold. Den som er ansvarlig for tanklagring og tilknyttede aktiviteter plikter også å sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres. For mer informasjon, se «Veiledning til tankforskriften (M-536/2016)».

## **Avvik 2**

### **Tanker og rørsystemer med tilhørende utstyr er ikke underlagt et dokumentert forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram.**

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-6, punkt d.

Kommentar: Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke hadde et dokumentert frekvensstyrt inspeksjons- og vedlikeholdsprogram for tankanlegget. For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. Det skal også utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. For mer informasjon, se «Veiledning til tankforskriften (M-536/2016)».

Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at vi ser alvorlig på at virksomheten ikke hadde gjennomført miljørisikovurdering for ytre miljø, og at de heller ikke hadde et dokumentert forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram.

## **Avvik 3**

### **Virksomheten har ikke etablert nødvendige dokumenterte rutiner for overvåkning og/eller systemer for teknisk overvåkning ved lagring av farlige kjemikalier.**

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-6, punkt f.

Kommentar: Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke hadde etablert dokumenterte rutiner for overvåkning av tankene. Virksomheten plikter å etablere rutiner og/eller teknisk overvåkning ved lagring av farlige kjemikalier for å oppdage fare for, eller begrense inntråd forurensning. Rutinene og overvåkningssystemene skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing, overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike aktiviteter. For mer informasjon, se «Veiledning til tankforskriften (M-536/2016)».

## **Avvik 4**

### **Virksomheten har ikke etablert nødvendige dokumenterte rutiner for mottak/påfylling og øvrig drift av tankanlegget.**

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-6, punkt e.

Kommentar: Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke hadde etablert dokumenterte rutiner for drift av tankanlegget. Virksomheten skal etablere egne rutiner for drift av tankanlegget. Rutinene må omfatte den daglige driften av tanker og rørsystem. Det skal påses at rutinen følges. For mer informasjon, se «Veiledning til tankforskriften (M-536/2016)».

## **Avvik 5**

### **Virksomheten har ikke utarbeidet en dokumentert beredskapsplan.**

Avvik fra: Forurensningsforskriften § 18-7.

Kommentar: Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke hadde utarbeidet en dokumentert beredskapsplan. Det er satt krav i forskriften om at det gjennomføres en vurdering av beredskapsbehovet ved virksomhetens lagring av kjemikalier. Hensikten med beredskapsanalysen er å bestemme beredskapstiltak som er nødvendige og relevante. Beredskapen må dokumenteres i en beredskapsplan, som bør beskrive beredskapsorganisasjonen, personell og deres kompetanse,

opplæringsplaner, vedlikehold av kompetanse, innsatsplaner for ulike scenarier, responstid, samt type og mengde materiell. For mer informasjon, se «Veiledning til tankforskriften (M-536/2016)».

#### **Avvik 6**

#### **Lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.**

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5.

Kommentar: Bilbatterier står lagret ute, uten sikring mot ytre påvirkning som nedbør. I henhold til avfallsforskriften § 11-5 skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte.