



## Fylkesmannen i Vestfold

NorBetong AS, avd. Tønsberg

Kaigt. 6

3112 TØNSBERG

Vår saksbehandler / telefon:  
Berit Løkken  
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:  
2016/835  
Arkivnr: 472

Vår dato:  
03.10.2016

### **Rapport etter tilsyn ved Fylkesmannens tilsyn den 26.09.2016 ved NorBetong AS, avd. Tønsberg**

#### **Resultater**

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll ved NorBetong AS, avd. Tønsberg, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket et avvik under tilsynet:

- **Avvik 1 Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull**

I tillegg ble det gitt to anmerkninger. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

#### **Oppfølging etter kontrollen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avviket er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 01.11.2016.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Fred Marius Svendsen  
fagsjef, forurensning

Berit Løkken  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*



## 1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 973137778	Eies av: 934468740
Besøksadresse: Kaigt. 6, Tønsberg	Telefon: 22651790
Kommune/kommunenr.: Tønsberg	Bransjenr. (NACE-kode): 23.630
Anleggsaktivitet: Produksjon av ferdigblandet betong	Anleggsnummer: 0704.0160.01

## 2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Asle Førland, Tore Gonsholt, John Lynghaug (driftsleder)	Fra Fylkesmannen: Fred Marius Svendsen, Berit Løkken
--	---

## 3. Bakgrunn for inspeksjonen

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører høsten 2016 en landsdekkende kontrollaksjon av virksomheter i mineralsk industri som produserer betong, betongprodukter og andre ikke-metalliske mineralprodukter. Hensikten med aksjonen er blant annet å kontrollere at miljøproblemer knyttet til produksjonen blir håndtert forsvarlig.

## 4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann, grunn og luft (støv)
- Støy
- Avfallshåndtering
- Internkontroll, herunder virksomhetens rutiner og miljørisikovurdering

## 5. Definisjoner

**Avvik:**

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:**

Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 29.05.2009 gitt NorBetong AS, avd. Tønsberg i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finnes på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## 7. Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være på kr. 50 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## 8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 4 i tillatelsen av 29.05.2009. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4 800 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

## 9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova. Kopi av rapporten legges ut på Fylkesmannens nettsider.

## 10. Om virksomheten

NorBetong AS, avd. Tønsberg har to ansatte på stedet, samt at Asle Førland (driftsingeniør), Tore Gonsholt (teknolog) og Lars-Olav Trollstøl også innehar ansvar for alle virksomhetene i regionen. Virksomheten produserer ferdigbetong, ca. 30 000 m<sup>3</sup> pr. år.

Biler for transport av ferdigvare leies inn. Vask av bilene skjer ved virksomheten. Vaskevann fra disse samt utstyr, ledes via to sedimenteringsbasseng til sluttbasseng. Vaskevann resirkuleres herfra til bruk for vask/rengjøring av biler. Det utføres målinger av vannet i siste basseng ca. hver tredje måned. Ved større vannmengder /mye regnvann slippes vann ut via en sandkum og ledning til sjø i kanalen i Tønsberg. Dette avløpsvannet måles ikke.

## 11. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

**Avvik 1: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull**

**Avvik fra:** Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-8

Grunnlaget for avviket:

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, jf. § 11-5.

Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall skal levere dette inn til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, jf. § 11-8. Det farlige avfallet skal leveres inn minst en gang pr. år. Plikten inntreer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger en kilo.

### **Fylkesmannens observasjoner og kommentarer**

Virksomheten kunne ikke fremlegge deklarasjonsskjema for innlevert farlig avfall i 2015.

Virksomheten er tilknyttet EcoOnline for oppdaterte sikkerhetsdatablader for de produkter som benyttes. Det er NorBetong sentralt som tilrettelegger de enkelte datablader for det enkelte anlegg. Sikkerhetsdatabladene er således lett tilgjengelige. Imidlertid er det ikke utarbeidet oversikt over hvorvidt rester / kanner med rester av de enkelte produkter er å forstå som farlig avfall. Virksomheten må utarbeide slik oversikt.

## **12. Anmerkninger**

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

### **Anmerknning 1 Forhøyede måleresultater av krom**

Virksomheten opplyser at måleresultat av krom i ett tilfelle i 2015 oversteg grenseverdien som følger av virksomhetens utslippstillatelse. Ved flere anledninger har måleresultatene vært nær opptil grenseverdien.

Hovedkilde til forurenset vann er uherdede betongrester fra spyling av betongbiler og rengjøring av prosessutstyr. Vaskevannet kan inneholde tungmetaller og andre miljøgifter, ettersom farlig avfall forbrennes ved produksjon av sementen som inngår som innsatsfaktor i betongen.

Virksomheten bør undersøke nærmere om bl.a. innsatsstoffene i sementen kan være årsak til de nevnte høye verdier.

### **Anmerknning 2 Virksomhetens internkontroll**

Virksomheten gjennomgår internkontrollen årlig, herunder også miljørisikovurderingen.

Virksomhetens miljørisikovurdering eller avvikshåndtering ble opplyst å ikke omfatte utslippstillatelsens krav, heller ikke måleresultater. Det vises til tidligere nevnte forhøyede måleresultat av krom.

Fylkesmannen viser til at krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder også tillatelser etter forurensningsloven, omfattes av internkontrollforskriften, jf. forskriftens §§ 2 og 5.

## **13. Andre forhold**

### Lagring av betong/betongrester og sediment

Betongrester (herdet og uherdet) fra rengjøring av utstyr og sediment fra tømning av basseng lagres midlertidig på virksomhetens område før det transporteres til Aasmund Berg pukkverk. Vanligvis leveres dette lageret ca. 1 – 2 ganger pr. uke.