

HEXAGON RAGASCO AS

Bygning 306 Raufoss Industripark
2831 Raufoss

Oslo, 2. desember
2016

Deres ref.:
Bård Nyjordet

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/2321
Saksbehandler:
Sigrun Øen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hexagon Ragasco Kontrollnummer: 2016.029.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Bård Nyjordet

Fra Miljødirektoratet:
Sigrun Øen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Line Telje Høydal

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hexagon Ragasco den 22. november 2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens lagring og merking av farlig avfall har enkelte mangler
- Virksomhetens håndtering av kjemikalier har enkelte mangler
- Virksomheten har ikke vurdert om avfall fra lakkbehandlingsanlegget er farlig avfall

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

2. desember 2016	Sigrun Øen		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Oppland ved miljøvernavdelingen
- Gjøvik kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HEXAGON RAGASCO AS	
Organisasjonsnr.: 978613810	Eies av: 878612752
Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 - Produksjon av plastemballasje	

Kontrollert enhet

Navn: Hexagon Ragasco	Anleggsnr.: 0502.0009.01
Kommune: Gjøvik	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Plast- og glassfiberprodukter	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 29. mai 2000	Sist endret: 20. desember 2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for plastvareprodusenter.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Avfall
- Prosess og rensutstyr
- Kjemikalie
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hexagon Ragasco plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Hexagon Ragasco innen 15. februar 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Sigrun Øen.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Hexagon Ragasco er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens lagring og merking av farlig avfall har enkelte mangler

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5 *Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*

Kommentarer:

I avfallsforskriften og tilhørende veiledning fremgår det at farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning. Alt farlig avfall skal i tillegg være merket med avfallsstoffnummer og betegnelse på avfallet.

Under inspeksjonen ble det på utendørs avfallslager observert farlig avfall som var oppbevart uten oppsamlingskar og med fare for forurensning til avløp og grunn. I tillegg manglet merking på konteiner som inneholdt spillolje og et fat med acetonavfall. I en beredskapssituasjon (brann, uhell o.a.) er det viktig at farlig avfall er tydelig merket og med riktig angivelse av innhold.

Avvik 2

Virksomhetens håndtering av kjemikalier har enkelte mangler

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hexagon Ragasco AS siste endret 20. desember 2013, punkt 6 *Kjemikalier*.

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrollloven) § 3a *Substitusjonsplikt*.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6.

Kommentarer:

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensing, skal bedriften dokumentere at de har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse og miljøegenskaper. De skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold. Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier.

Virksomheten benytter flere kjemikalier som har miljøskadelige effekter i sin produksjon av LPG/CNG beholdere i fiberkompositt. I tillegg har de et fluorholdig brannskum (AFFF). De bruker datasystemet Eco Online for håndtering av kjemikalier. Dette systemet håndterer blant annet risikovurdering, sikkerhetsdatablader, faremerking og substitusjon av kjemikalier de benytter. Hvert 2. år kommer det opp i systemet at de må gjøre en substitusjonsvurdering. Virksomheten har også prosedyre (rutine 23) som beskriver at alle miljøfarlige stoffer skal vurderes.

Under inspeksjonen kom det frem at de har byttet ut flere miljøfarlige kjemikalier, men at strenge krav til produktspesifikasjon gjør det krevende å fase ut alle farlige kjemikalier. Virksomheten kunne under tilsynet ikke dokumentere de substitusjonsvurderingene som er gjort hittil. De kunne heller ikke vise til en plan over hvilke kjemikalier som skal vurderes for substitusjon og når dette skal gjøres.

Under tilsynet kom det frem at enkelte farlige kjemikalier var lagret direkte på gulvet uten oppsamling og med fare for forurensning til åpent avløp. Dette gjaldt for eksempel innendørs kjemikalielager (Paintstrip) og lakkebehandlingsrom (Bactericid LC).

Avvik 3

Virksomheten har ikke vurdert om avfall fra lakkbehandlingsanlegget er farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-2 *Virkeområde og definisjon av farlig avfall*

Kommentarer:

Avfallsbesitter har et ansvar for å vurdere om avfallet er omfattet av bestemmelsene om farlig avfall.

Virksomheten har et lakkbehandlingsanlegg som blant annet består av et vannbad som inneholder lakkrester og andre kjemikalier som for eksempel skumdemper og biocider for å hindre begroing. Flere av kjemikalierne er klassifisert som farlige kjemikalier. Overflaten av vannbadet blir regelmessig skummet av og avfallet blir levert som næringsavfall. Avfallet er ikke analysert for innhold av farlige stoffer.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Utslipp til vann

Virksomheten har utslipp av vann til det kommunale avløpsnettet fra lakkbehandlingsanlegget, ca. 4000 liter hver 14. dag. De har tatt prøver av vannet og sendt til analyse. Kommunen er informert om saken. De har ingen påslippsavtale med kommunen til avløpsnettet.

Brannøvingsfelt

Virksomheten har et skur som de bruker til å branntesting av produktene sine for kunder som krever dette. Det ble opplyst at det blir brukt skumapparat og vann for slukking.

Produksjonsøkning

Det ble opplyst under tilsynet at virksomheten vurderer å søke om øking i årlig produksjonsmengde og tilhørende øking av årlig forbruk av vinylester. I så tilfelle må tillatelsen oppdateres.

Delegering til FM

Plastvareprodusenter er i stor grad delegert til Fylkesmannen. Hexagon Ragasco står på planen for snarlig delegering til Fylkesmannen i Oppland.

Deltagere på inspeksjonen

Elin Hilde fra Fylkesmannen i Oppland var med på inspeksjonen. Fra virksomheten deltok i tillegg til HMS koordinator Bård Nyjordet, produksjonssjef, vedlikeholdssjef og hovedverneombud/mekaniker.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)

- Deklareringsplikt for farlige kjemikalier (M61)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Substitusjonsplikten (M104)
- Miljøkrav til plastvareprodusenter (M-629)