



# Fylkesmannen i Aust-Agder

## Miljøvernnavdelingen

Saksbehandler: Bjørn Stokke  
Telefon: 37 01 75 42  
E-post: fmaabst@fylkesmannen.no

Vår dato: 14.8.2012

Vår referanse: 2006/1234/FMAABST

**Rapportnummer.: 2012.009.I.FMAA**

Sibelco Nordic AS, avd. Lillesand  
Postboks 144  
4791 LILLESAND

## Inspeksjonsrapport – Sibelco Nordic AS, avd. Lillesand

---

**Fylkesmannen avdekket totalt 1 avvik og ga 2 anmerkninger under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker.**

---

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte virksomheten deres den 17. april ved inspeksjon ved Sibelco Nordic AS, avd. Lillesand i Lillesand kommune.

### Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:



Internkontroll

Utslipp til vann

Egenrapportering



Farlig avfall

Kjemikalier

### Hovedfunn fra kontrollen

Det ble påvist **1 avvik** og gitt **2 anmerkninger** under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet på side **4** i rapporten.

Rapporten anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.

Med hilsen

Bjørn Stokke  
seniorrådgiver

Ildikó Nordensvan  
rådgiver

## Om kontrollen

Kontrollen ble gjennomført som et varslet tilsyn.

Inspeksjonen ble gjennomført 17. april 2012. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter (skriftlige og elektroniske), intervjuer av representanter fra virksomheten samt en verifikasjonsrunde på virksomhetens område.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten *innen to uker* etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra dersom noe ikke stemmer.

### Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

<b>Navn:</b> Sibelco Nordic AS, avd. Lillesand	<b>Org.nr. (underenhet):</b> 973 156 950
<b>Besøksadresse:</b> Glamsland, 4790 LILLESAND	<b>Eies av (org.nr):</b> 965 724 737
<b>Postadresse:</b> Postboks 144, 4791 LILLESAND	<b>Telefon:</b> 37 26 94 00
<b>E-post:</b> firmapost.nordic@sibelco.com	<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 08.990 – <i>bryting og utvinning ikke nevnt annet sted</i>

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Sibleco Nordic AS, avd. Lillesand - Glamsland	<b>Anleggsnr:</b> 0926.0008.02
<b>Kommune:</b> Lillesand	<b>Anleggsaktivitet:</b> <i>mineralsk industri unntatt pukkverk</i>
<b>Fylke:</b> Aust-Agder	<b>Risikoklasse.:</b> 2
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> -	<b>Tillatelse:</b> 2011.096.T datert 27.01.2011

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Irene Solås, Hilde Nordvik og Nils Johansen	Fra Fylkesmannen: Eva Boman og Bjørn Stokke
--	--

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 1 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har manglende oppfylging av ett av vilkårene i utslippstillatelsen angående måling av utslipp til vann

Anmerkning:

- Bedriften kan bedre rutinene med hensyn til oppdatering av sikkerhetsdatablader
- Bedriften har hatt noe manglende substitusjonsvurdering av kjemikalier

Avviket og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

## Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannens miljøvernnavdeling viser til varsel om gebyr i e-post av 1.3.2012.

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2. Dette innebærer at Sibelco Nordic AS, avd. Lillesand skal betale kr 15 000.- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

## Oppfølging etter kontrollen

- Normalt kreves tilbakemelding med bekreftelse på oppfølging og retting av avvik. Vi er imidlertid kjent med at Sibelco Nordic AS, avd. Lillesand har håndtert avviket i det interne avviksbehandlingssystemet (se nedenfor), og vi er også opplyst om at prøvetaking og analyser utføres i 2012 i henhold til vilkårene i utslippstillatelsen. På bakgrunn av dette kreves det ikke at bedriften gir tilbakemelding.

## Avvik

Fylkesmannen har avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1. Virksomheten har mangler ved sin måling av utslipp til vann

#### Avvik fra: Utslippstillatelsens pkt. 3.1, jf. pkt. 11.3.

Grunnlag for avviket:

Det er ikke gjennomført målinger av oljeutslipp fra anlegget i 2011.

#### Kommentarer:

Sibelco Nordic AS har gjennomgående gode rutiner for oppfylging av utslippstillatelsens vilkår. I 2011 ble det imidlertid ikke gjennomført målinger av olje i utslippet. Dette er påpekt i tilbakemeldingen på egenkontrollrapporten for 2011, jf. brev datert 25.05.2012. Vi går derfor ikke nærmere inn på dette her. Vi har fått oversendt måleresultater for oljemåling gjennomført i 2012, og imøteser endelige resultater i egenkontrollrapporteringen i for 2012.

## Anmerkninger

### Anmerkning 1: Oppdatering av sikkerhetsdatablader

#### Kommentar

Sibelco hadde samlet sikkerhetsdatabladene for de kjemikaliene som brukes ved anlegget. Slik Fylkesmannen oppfattet det var det imidlertid ikke skilt mellom kjemikalier som var i bruk ved virksomheten og hvilke som ikke ble brukt lenger. Noen datablader var dessuten litt gamle.

Etter Fylkesmannens vurdering bør det i bedriftens stoffkartotek lages et tydelig skille mellom stoffer som er i bruk og stoffer som ikke er det. Dette vil gjøre oppslag i kartoteket enklere og raskere ved behov.

Sikkerhetsdatablader for kjemikalier som er i bruk bør være i tråd med de siste endringene i REACH-forordningen fra 2010. Forordningen vil tre i kraft i Norge i løpet av høsten 2012.

### Anmerkning 2: Virksomheten bør gjennomføre en mer systematisk substitusjonsvurdering

Virksomheten hadde ikke gjennomført en fullstendig substitusjonsgjennomgang av sine kjemikalier. Det ble imidlertid opplyst at dette var oppført på handlingsplanen for 2012. Slik vi forstod det hadde bedriften i praksis gjennomført substitusjon av noen kjemikalier, men det var ikke gjort en systematisk gjennomgang.

Substitusjon innebærer at alle virksomheter som bruker farlige kjemikalier har en plikt til å skifte til mindre farlige alternativer, med mindre dette fører til at bedriften påføres urimelige kostnader eller ulemper. Se for øvrig vedlagte faktaark fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Det er også mye informasjon om temaet på internettsidene til Klif ([www.klif.no](http://www.klif.no)).

#### Andre forhold /kommentarer:

Sibelco i Lillesand har etter det vi kan se i all hovedsak gode rutiner og et velfungerende internkontrollsystem hva angår ytre miljø. Avvikshåndteringssystemet omfatter også ytre miljø, og blant annet var avviket nevnt ovenfor med manglende oljeanalyser håndtert i dette systemet.

Ut over ovennevnte har vi ikke ytterligere kommentarer etter tilsynet.