



KLIMA- OG
FORURENSNINGS-
DIREKTORATET

DYNEA AS
Svelleveien 33
2001 Lillestrøm

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Dato: 12.02.2013
Vår ref.:
Deres ref.: Audhild Bø
Saksbehandler: Gro Hagen, telefon: 22573439

Inspeksjonsrapport

2013.097.I.Klif

Inspeksjon ved DYNEA AS, Lillestrøm fabrikker

Dato for inspeksjonen: 12.02.2013
Kontrollnummer: 2013.097.I.Klif
Saksnummer: 2011/20

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Audhild Bø

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Gro Hagen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved DYNEA AS, Lillestrøm fabrikker (Dynea) den 12.02.2013. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen:

Virksomhetens sikkerhetsdatablad (SDS) kan forbedres

Anmerkningen er nærmere beskrevet fra side **Error! Bookmark not defined.** og utover i rapporten.


Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

12.02.2013

Gro Hagen

dato

kontrollør


Klima- og forurensningsdirektoratet

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

12.02.2013



dato

for virksomheten

Underskriften gjelder kun som bekreftelse på at rapporten er mottatt. Eventuelle kommentarer om faktiske feil i rapporten kan sendes Klif innen to uker.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: DYNEA AS	
Organisasjonsnr.: 974082691	Eies av: 981313054
Bransjenr. (NACE-kode): 20.160 - Produksjon av basisplast	

Kontrollert enhet

Navn: DYNEA AS, Lillestrøm fabrikk	Anleggsnr.: 0231.0049.01
Kommune: Skedsmo	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Risikoklasse: 1
Tillatelse gitt: 15. desember 2008	Sist endret: 14. oktober 2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen er en del av et nordisk tilsynsprosjekt med fokus på klassifisering og merking i henhold til CLP-regelverket. Klima- og forurensningsdirektoratet fører tilsyn med importører, produsenter og forhandlere av kjemikalier, for å hindre spredning og skade av helse- og miljøfarlige stoffer.

Inspeksjonstema

- REACH (SDS og preregistrering/registrering)
- CLP Nordisk Prosjekt

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Klif ga 1 anmerkning innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser med denne inspeksjonsrapporten inspeksjonen som avsluttet.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1: Enkelte av virksomhetens sikkerhetsdatablader (SDS) kan forbedres

Kommentarer:

Dynea har klassifisert alle stoffer etter CLP, og har utarbeidet SDS i samsvar med REACH forordningens nye vedlegg II (453/2010).

Virksomheten har gjennomgått alle stoffblandinger og oppdatert sikkerhetsdatabladene i samsvar med nye vedlegg II (453/2010). Alle komponenter i stoffblandingene er klassifisert i henhold til CLP i avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladene. Foreløpig er kun et fåtall stoffblandinger klassifisert og merket etter CLP.

Forordning 453/2010 er per dags dato ikke implementert i norsk regelverk og når det trer i kraft er det ingen overgangsordninger.

Etter stikkprøvekontroll av enkelte SDS har vi følgende kommentarer:

- Nummerering av alle underpunkter i hvert avsnitt må oppgis
- Avsnitt 13 (Instrukser ved disponering) mangler oppdatert henvisning til avfallsregelverket (henviser blant annet til gammel forskrift)

6. Lovgrunnlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- REACH forskriften
- Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

7. Andre forhold

Dynea AS produserer blant annet formalin, lim og bindemiddel til bruk i industrien. Virksomheten har ca 160 ansatte og er lokalisert i Lillestrøm.