



FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

Miljøvernavdelingen

Hjemmeside: <http://fylkesmannen.no/AA> E-post: postmottak@fmaa.no

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 4/2006

Saksnummer: 06/3116

Informasjon om virksomheten

Navn: Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS	Organisasjonsnr.: 877 540 332
Adresse: Hestemyr, 4950 Risør	Telefon/e-post: 37 14 36 00/ rta@rta.no
Besøksadresse: Hestemyr, Risør	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Risør/0901	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: <i>Martin Varden (daglig leder)</i> <i>Halvor Frøyne (formann)</i>	Fra fylkesmannen: Bjørn Stokke og Eva Boman
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerings, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 0 funn, bestående av 0 avvik* og 0 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er:

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Arendal	24.05.06					
Sted	Dato				Eva Boman (etter fullmakt)	
Beredskaps- avdelingen	Justis- og byggesaks- avdelingen	Landbruks- avdelingen	Miljøvern- avdelingen	Sosial- og helse avdelingen	Samordnings- enheten	Utdannings- og familie- avdelingen
Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL			Telefon:	37 01 73 00	Telefaks:	37 01 76 10

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerings (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettest kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Andre kommentarer:

Under inspeksjonen oppsto det diskusjon om deler av regelverket. Vi har meldt spørsmålene videre til SFT, og en foreløpig avklaring er som følger:

- Det ble hevdet fra RTA at elektrikere ikke har lov til å ta ut kondensatorer fra lysarmaturer. SFT får ikke det til å stemme da kondensatorer rutinemessig kan skiftes ut og erstattes med nye.
- Om mulige gråsoner mellom EE-forskriften og farlig avfall-forskriften. Slik vi forsto det ble det hevdet fra RTA at kvikksølvbrytere og andre enheter *som det går strøm igjennom* pr. definisjon er EE-avfall og dermed kan leveres som EE-avfall. Vi har imidlertid i ettertid sett at EE-forskriften unntar EE-produkter som er fastmontert i kjøretøyer fra bestemmelsene (§1-4 i avfallsforskriften, kap. om EE-avfall). Vi mener derfor at kvikksølvbrytere o.l. må regnes som farlig avfall.

SFTs jurister vil imidlertid gi en endelig avklaring på disse spørsmålene. Hvis vi får andre opplysninger enn de vi har gitt her, vil vi gi beskjed til RTA.