



MILJØ-  
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

Gassco AS, avdeling Kollsnes Prosessanlegg  
Kollsnes  
5337 Rong

Oslo, 15. september 2017

Deres ref.:  
Kirsten Halvorsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2016/459  
Saksbehandler:  
Rune Aasheim

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gassco AS, Kollsnes Kontrollnummer: 2017.115.I.miljodir

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Kirsten Halvorsen

*Fra Miljødirektoratet:*  
Rune Aasheim  
Jone Rivrud Rygg

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gassco AS, Kollsnes den 12. september 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. september 2017	Rune Aasheim	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
- Øygarden kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: Gassco AS, Avdeling Kollsnes Prosessanlegg	
Organisasjonsnr.: 993222410	Eies av: 983452841
Bransjenr. (NACE-kode): 06.200 - Utvinning av naturgass	

### Kontrollert enhet

Navn: Gassco AS, Kollsnes	Anleggsnr.: 1259.0006.01
Kommune: Øygarden	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Olje- og gassvirksomhet på land	
Tillatelse gitt: 4. mai 2005	Sist endret: 1. november 2016

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

### Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

## 4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. juni 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Gassco AS, Kollsnes bli ilagt et gebyr på kr 19 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

## **6. Avvik**

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Gassco AS, Kollsnes Gassbehandlingsanlegg, gitt 4. mai 2005, sist endret 1. november 2016