

FIGGJO AS
Åslandsbakken 1
4332 Figgjo

Stavanger, 7. november 2017

Deres ref.:
Gunnar Hetland

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/10501
Saksbehandler:
Kristin Espeset

Rapport: Inspeksjon ved Figgjo AS Kontrollnummer: 2017.034.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Gunnar Hetland

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Kristin Espeset

Andre deltagere fra virksomheten:
Ove Wik
Åge Berge

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:
Linn Berge Vormedal
Camilla Løland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Figgjo AS (Figgjo AS) den 16. oktober 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7. november 2017

Marit Sundsvik Bendixen

Kristin Espeset

dato

ass fylkesmiljøvernssjef

senioringeniør

Fylkesmannen i Rogaland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FIGGJO AS	
Organisasjonsnr.: 971686723	Eies av: 911623986
Bransjenr. (NACE-kode): 23.410 - Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander	

Kontrollert enhet

Navn: Figgjo AS	Anleggsnr.: 1102.0021.01
Kommune: Sandnes	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 19. juli 2011	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Figgjo AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Figgjo AS innen 05.01.2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. oktober 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Figgjo AS bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven § 7, produksjon av vitroporselen - Figgjo AS, av 19.07.2011 vilkår 9.1 og 9.2, og avfallsforskriften §11-5.

Kommentarer:

Merking

Farlig avfall lagret i avfallsrom skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. Avfallsspann ellers i virksomheten merkes slik at det fremgår hvilke avfallsspann som benyttes for farlig avfall.



Deklarering av lysstoffrør

Virksomheten deklarerer ikke lysstoffrør deklarerert. Lysstoffrør omfattes av definisjonen av farlig avfall, jf. Avfallsforskriften § 11-4, første ledd (1) og forskriften vedlegg 1, Den europeiske avfallslisten, kode 2001201*. Lysstoffrør skal deklarereres som farlig avfall ved levering (§ 11-12). Figgjo AS informerer om at lysstoffrør enten blir levert til Westco AS eller SAR AS, begge disse virksomhetene er avfallsmottakere. Lysstoffrør skal derfor deklarereres av Figgjo AS.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Anlegget fremstår som ryddig og organisert. Fylkesmannen ønsker å gi bedriften anerkjennelse for at de er oppdatert og orientert om substitusjon av kjemikalier.

Bedriften opplyser at de samarbeider med konsulenter (som Enova og Innovasjon Norge) årlig om vurdering av energieffektiviserende tiltak. Det har per i dag ikke vært økonomisk gunstig å gjennomføre energieffektiviserende tiltak.

Sedimenterte partikler fra sedimentasjonsbassenget blir i dag pumpet opp og levert til godkjent mottak. Analyse av slamprøve fra 2014 viser at verdier, deriblant bly, ikke overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn i vedlegg 1 til forurensingsforskriften kap 2. Ut fra disse analysene er de sedimenterte partiklene reine.

Fylkesmannen ønsker at det tas en ny prøve av partikler som sedimentert før en tar endelig stilling til eventuelle behov for prøvetaking og analyse i fremtiden. Frist for innsending av analyseresultat er 05.01.2018.

Bedriften har 3 ovner som bruker naturgass med brennere på 296kWx8, 300kWx9 og 300kWx9. Det vil si en innfyrt effekt på til sammen 6,3 MW. Bedriften omfattes av forurensningsforskriften kap 27. I følge § 27-6 c) skal fyringsenheter for gass > 5 MW måle NOx og CO hvert år. Vi ber bedriften implementere forskriftens krav.

Figgjo AS er ISO-sertifisert innen miljø, kvalitet og energistyring.

I forbindelse med planlegging av ny barne- og ungdomsskole er det kommet nye opplysninger angående flomsone i området for Figgjo AS. Det fremkommer at 200-års flomsone ikke når opp til Figgjo AS sine lokaler. Fylkesmannen avventer svar fra NVE på om vi kan bruke disse beregningene i det videre når det gjelder flom. Vi kommer tilbake til dette når vi har fått tilbakemelding fra NVE.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)